

每日[例假日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:22:21	
2	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:22:19	
3	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-02 10:22:55	
4	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-02 10:28:32	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
 2022/06/02 16:28:11
 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/02 19:23:15
 承辦工程司：黃睿楷
 2022/06/06 14:15:46

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 08:53:10	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 08:42:25	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 08:53:09	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 08:42:22	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:29:01	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:35:00	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:21:45	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:22:38	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:29:00	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:34:59	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:21:43	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:22:37	

13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:28:59	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:21:42	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:08:25	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:07:52	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:07:51	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:14:30	
19	思源樓1F 山坡水池—一樓 後方	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:58:28	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:04:17	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:10:12	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:10:15	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:10:11	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:10:13	
25	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:10:17	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:10:15	
27	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:01:38	
28	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:02:21	
29	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 14:02:20	
30	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 09:59:29	
31	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 09:57:17	
32	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:10:14	
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/05 08:17:25

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/05 08:19:45

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/06 14:19:05

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:25:09	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:03:08	

3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:25:07	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:03:06	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:17:00	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:13:54	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:11:38	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:22:03	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:16:57	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:13:53	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:11:36	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:22:02	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:16:57	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:11:35	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:00:34	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:00:32	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:00:32	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:06:42	
19	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:37:43	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:07:20	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:27:27	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:27:29	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:27:26	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:27:27	
25	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-04 00:00)	

26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:27:31	
27	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:27:29	
28	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:21:27	
29	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:19:00	
30	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:18:58	
31	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-04 14:13:08	
32	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-04 14:16:28	
33	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:27:28	
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/05 08:16:41

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/05 08:21:11

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/06 14:20:28

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:54:08	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 08:30:06	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:54:06	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 08:30:05	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 11:02:27	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:56:17	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:53:25	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 11:03:50	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 11:02:26	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:56:16	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:53:24	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 11:03:48	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 11:02:24	

14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:53:22	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:45:21	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:45:20	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:45:18	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:31:22	
19	思源樓1F 山坡水池--樓 後方	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 08:58:36	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:27:58	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:46:43	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:46:47	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:46:41	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:46:44	
25	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-05 00:00)	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:46:54	
27	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:46:53	
28	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:07:05	
29	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:49:02	
30	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:49:00	
31	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:41:39	
32	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:43:45	
33	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:46:45	
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/06 08:04:42

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/06 14:13:14

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/06 14:22:15

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:57:13	
2	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:53:41	

備註:

改善措施:

每日【例假日】水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/06 14:05:09

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/06 14:11:51

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/06 14:21:11

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場RF屋頂水池	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:23:03	
2	立體停車場B2F水池B2F	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:26:21	
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/07 16:45:21

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/07 19:32:15

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/08 09:28:00

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場RF屋頂水池	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 09:41:45	
2	立體停車場B2F水池B2F	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 09:46:25	
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/08 17:23:23

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/08 19:14:52

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/09 10:44:14

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F飲用水池PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 11:07:33	
2	中正樓4F飲用水池PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 11:05:26	
3	中正樓4F沖洗水池RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 11:07:31	
4	中正樓4F沖洗水池RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 11:05:24	
5	中正樓13F飲用水池PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:46:53	
6	中正樓13F飲用水池PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:52:14	
7	中正樓13F飲用水池PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:53:24	
8	中正樓13F飲用水池PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:43:22	
9	中正樓13F沖洗水池RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:46:51	
10	中正樓13F沖洗水池RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:52:12	
11	中正樓13F沖洗水池RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:53:22	
12	中正樓13F沖洗水池RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:43:20	

13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:46:50	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:53:21	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:32:59	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:32:57	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:32:57	
18	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:59:53	
19	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:38:11	
20	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:38:13	
21	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:38:10	
22	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:38:12	
23	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:38:16	
24	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:38:14	
25	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:07:38	
26	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:04:22	
27	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:38:12	
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/09 17:19:56

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/09 20:29:56

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/10 08:55:25

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:55:41	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:34:38	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:55:39	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:34:37	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 11:05:44	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 11:02:04	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:59:25	

8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 11:11:09	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 11:05:41	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 11:02:02	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:59:24	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 11:11:08	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 11:05:40	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:59:22	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:45:20	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:45:16	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:45:15	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:22:15	
19	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:17:23	
20	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:36:24	
21	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:36:29	
22	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:36:19	
23	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:36:26	
24	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:36:31	
25	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:36:30	
26	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:33:23	
27	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:32:41	
28	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:36:27	
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/10 14:25:28

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/10 19:55:08

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/13 09:49:17

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:03:38	

2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 08:52:03	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:03:37	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 08:52:02	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 15:45:50	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 15:59:37	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 15:54:46	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 15:53:05	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 15:45:49	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 15:59:36	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 15:54:45	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 15:53:05	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 15:45:48	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 15:54:44	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 15:23:28	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 15:23:27	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 15:23:26	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:11:22	
19	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:43:28	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 11:18:23	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:51:01	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:51:04	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:51:00	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:51:02	

25	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-11 00:00)	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:51:06	
27	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:51:05	
28	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:47:02	
29	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:37:42	
30	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:37:41	
31	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:30:13	
32	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:34:08	
33	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:51:03	
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/13 07:48:34

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/14 09:15:59

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/14 09:23:50

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 16:29:29	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 08:52:06	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 16:29:28	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 08:52:05	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 14:42:46	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 14:38:30	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 16:24:43	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 16:23:40	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 14:42:46	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 14:38:29	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 16:24:42	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 16:23:39	

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:55:56	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:38:10	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:55:45	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:38:08	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:55:29	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:49:18	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:46:53	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:52:31	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:55:28	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:49:17	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:46:51	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:52:30	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:55:26	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:46:50	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:34:36	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:34:35	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:34:33	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:16:08	
19	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:18:05	

20	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:36:44	
21	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:36:49	
22	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:36:43	
23	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:36:45	
24	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:36:52	
25	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:36:50	
26	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:51:09	
27	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:51:08	
28	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:16:30	
29	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:13:28	
30	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:36:46	
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/15 16:36:59
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/15 19:04:22
 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/16 09:23:33

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-17 10:32:33	
2	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-17 10:36:07	
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/17 16:22:29
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/17 19:27:08
 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/18 20:18:28

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 08:48:52	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 08:39:35	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 08:48:48	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 08:39:33	

5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:29:36	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:35:02	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:22:36	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:23:38	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:29:33	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:35:00	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:22:34	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:23:35	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:29:32	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:22:33	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:09:17	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:09:15	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:09:14	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:11:34	
19	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:57:41	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:05:21	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:10:05	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:10:08	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:10:04	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:10:06	
25	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-18 00:00)	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:10:11	
27	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:10:10	

28	婦幼水庫地下 婦幼地下水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:58:12	
29	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:09:06	
30	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:09:04	
31	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 09:41:56	
32	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 09:38:51	
33	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:10:07	

備註:
改善措施:

每日【例假日】水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/20 08:15:37
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/20 20:29:27
 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/21 11:06:45

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:50:03	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:39:36	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:50:01	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 09:39:34	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:42:26	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:39:18	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:36:36	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:47:26	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:42:24	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:39:16	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:36:34	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:47:24	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:42:24	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:36:34	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:14:50	

16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:14:48	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:14:48	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:27:50	
19	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:09:19	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:31:38	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:01:10	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:01:11	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:01:09	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:01:10	
25	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-19 00:00)	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:01:14	
27	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:01:12	
28	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:39:39	
29	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:29:42	
30	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:29:40	
31	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-19 10:07:12	
32	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-19 10:11:37	
33	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:01:11	
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/20 08:10:35

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/20 20:30:01

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/21 11:06:47

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:16:03	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:08:36	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:16:02	

4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:08:34	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:20:15	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:22:53	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:59:59	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:14:38	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:20:13	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:22:52	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:59:58	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:14:36	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:20:11	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:59:57	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:04:27	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:04:25	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:04:19	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:46:20	
19	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:29:11	
20	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:11:58	
21	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:12:02	
22	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:11:54	
23	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:11:59	
24	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:12:05	
25	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:12:03	
26	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:56:18	
27	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:56:17	

28	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:12:01	
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/20 15:35:17
承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/20 20:23:30
承辦工程司：黃睿楷 2022/06/21 11:03:59

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:28:57	
2	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:24:48	
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/21 17:01:58
承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/21 19:50:35
承辦工程司：黃睿楷 2022/06/22 08:42:05

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:54:00	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:16:57	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:53:58	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:16:56	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:02:47	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:59:40	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:56:46	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:07:38	

9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:02:46	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:59:38	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:56:45	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:07:36	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:02:44	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:56:43	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:46:05	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:46:04	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:45:58	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:49:10	
19	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:41:22	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 10:13:19	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:20:02	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:20:06	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:20:00	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:20:03	
25	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:19:07	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:20:08	
27	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:20:07	
28	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:11:47	
29	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:34:11	
30	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 08:34:09	
31	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 09:14:12	
32	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 09:16:21	

33	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:20:04	
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/29 07:59:22
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/29 19:09:53
 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/30 08:56:25

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:33:01	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:22:38	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:32:59	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 08:22:37	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 15:19:17	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 15:14:01	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 15:10:23	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 15:26:40	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 15:19:15	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 15:13:59	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 15:10:22	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 15:26:38	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 15:19:14	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 15:10:20	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 14:57:56	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 14:57:55	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 14:57:53	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:21:20	

19	思源樓1F 山坡水池—樓後方	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:58:05	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:15:58	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:04:00	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:04:04	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:03:58	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:04:01	
25	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:08:24	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:04:06	
27	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:04:05	
28	婦幼水庫地面下 婦幼地面下水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:09:34	
29	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 13:56:57	
30	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 13:56:55	
31	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 09:44:41	
32	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 09:47:49	
33	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:04:02	
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/29 10:33:30
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/29 19:10:25
 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/30 08:56:56

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:
改善措施: