立體停車場發電機750KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月01日	
項號	檢查項目	刊足基準	傚旦万宏	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	立體停車場1F 750KVA發電	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:50:36	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:50:34	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-06-01 09:50:32	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:50:26	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:50:25	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:50:24	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:50:24	
1		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:50:23	
	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:50:22	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:50:21	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:50:20	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:50:19	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:50:17	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	朱忠正	2022-06-01 09:50:16	

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師:李中榮 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁 2022/06/01 16:24:42 2022/06/01 19:00:22 2022/06/09 14:38:01 錄

項號 檢查耳		檢查方法	檢查日期		2022年06月02日	
以上,	9 判定基準 頁目	恢 宜万法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:06:13	
	發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:06:11	
	主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-06-02 10:06:10	
	主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:06:05	
	主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:06:04	
	主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:06:04	
立體停車	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:06:03	
业庭停车 1 750KVA	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:06:02	
機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:06:01	
	供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:06:00	
	供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:06:00	
	供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:05:59	
	供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:05:58	
	供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-02 10:05:56	

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/02 16:44:34 2022/06/02 19:18:29 2022/06/09 14:36:58

	247					
電力	がらされた	松本主法	檢查日期		2022年06月03日	
檢查項目	判此基準	恢宜万法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:44:51	
	發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:43:54	
	主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-03 09:43:52	
	主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:43:49	
	主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:43:48	
	主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:43:47	
		電力 判定基準 機查項目	電力 判定基準 檢查方法 檢查項目	電力 判定基準 檢查方法 檢查日期 檢查項目 競電機部份-溫度表是否功能正常 目視 正常 發電機部份-壓力表是否漏油 目視 正常 主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上) 目視 26 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動 目視 正常 主控盤部份-各指示燈是否正常 目視 正常	電力 判定基準 檢查方法 檢查日期 檢查項目 發電機部份-溫度表是否功能正常 目視 正常 廖學智 發電機部份-壓力表是否漏油 目視 正常 廖學智 主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上) 目視 26 廖學智 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動 日視 正常 廖學智 主控盤部份-各指示燈是否正常 目視 正常 廖學智	電力 判定基準 検査方法 検査日期 2022 年 06 月 03 日 検査項目 検査項目 検査5法 検査5法 検査6

	立體停車場1F	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:43:46
1	750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:43:45
	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:43:44
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:43:43
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:43:42
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:43:41
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:43:39
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-03 09:43:36
備註: 改善措	施:					

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師:李中榮 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁 2022/06/04 09:54:04 銀2022/06/04 09:55:11 最終

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月04日	
項號	檢查項目	判定整件	燃旦刀石	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:29:18	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:29:16	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-04 10:29:14	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:29:11	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:29:10	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:29:09	
	· 神/京士坦4F	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:29:08	
1	立體停車場1F 750KVA發電 機	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:29:07	
'		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:29:06	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:29:06	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:29:05	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:29:04	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:29:03	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-04 10:29:01	
備註: 改善措	施:						

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/04 19:54:21 銀 2022/06/04 19:56:19 金 2022/06/09 14:36:08

單位	電力	判定基準	松木士汁	檢查日期		2022年06月05日	
項號	檢查項目	刊化基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:44:09	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:44:07	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-05 07:44:05	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:44:00	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:43:58	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:43:57	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:43:56	
	立體停車場1F	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:43:55	
1	750KVA發電	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:43:53	
	機	供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:43:52	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:43:51	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:43:50	
	在	供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:43:49	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-05 07:43:47	

立體停車場發電機750KVA每日維護保養記錄

承商駐院主任: 陳詩經 承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/05 12:41:13 2022/06/09 14:35:44

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月06日	
項號	檢查項目	判と基準	恢宜万法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	ŀ	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:57:14	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:57:13	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-06-06 10:57:10	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:57:01	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:56:59	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:56:58	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:56:56	
	立體停車場1F 750KVA發電 機	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:56:54	
1		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:56:53	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:56:51	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:56:50	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動 位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:56:48	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:56:47	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-06-06 10:56:45	
備註: 改善措	施:						

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/06 19:06:32 銀

- - -	判定基準 發電機部份-溫度表是否功能正常 發電機部份-壓力表是否漏油 主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	檢查方法目視目視	檢查結果 正常 正常	檢查員 曾俊豪	檢查時間 2022-06-07 09:54:37	備註
- - -	發電機部份-壓力表是否漏油 主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視		曾俊豪	2022-06-07 09:54:37	
<u>-</u>	主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)		正带			
			TT-113	曾俊豪	2022-06-07 09:54:34	
	1. [2. 4a 3.a 6.	目視	26.2	曾俊豪	2022-06-07 09:54:32	
	主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:54:22	
	主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:54:21	
	主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:54:20	
古古坦1日	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:54:18	
,	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:54:18	
	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:54:17	
	供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:54:16	
	供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:54:15	
		目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:54:13	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:54:12	
		目視	90	曾俊豪	2022-06-07 09:54:10	
	車場1F A發電	車場1F 供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常 供水部分-做水管至發電機是否混水	車場1F A發電 供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常 目視 供水部分-供水管至發電機是否漏水 目視 供水部分-散熱水箱是否正常 目視 供油部份-油水分離器外觀是否正常 目視 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖 目視 供油部份-油泵開關是否正常置於自動 位置 供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏 供油部份-每日油箱存油量是否充足 目視	車場1F A發電 供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常 目視 正常 供水部分-供水管至發電機是否漏水 目視 正常 供水部分-數熱水箱是否正常 目視 正常 供油部份-油水分離器外觀是否正常 目視 正常 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖 目視 正常 供油部份-油泵開關是否正常置於自動 目視 正常 供油部份-供油管<油槽至發電機>是 百海 目視 正常 供油部份-供油管<油槽至發電機>是 百海 (共油部份-每日油箱存油量是否充足 目視 90	車場1F 供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常 目視 正常 曾俊豪 供水部分-供水管至發電機是否漏水 目視 正常 曾俊豪 供水部分-散熱水箱是否正常 目視 正常 曾俊豪 供油部份-油水分離器外觀是否正常 目視 正常 曾俊豪 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖 目視 正常 曾俊豪 供油部份-油泵開關是否正常置於自動 目視 正常 曾俊豪 供油部份-供油管<<油槽至發電機>是 百視 正常 曾俊豪 供油部份-每日油箱存油量是否充足 日視 90 曾俊豪	車場1F A發電 供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常 目視 正常 曾後豪 2022-06-07 09:54:18 供水部分-供水管至發電機是否漏水 目視 正常 曾後豪 2022-06-07 09:54:18 供水部分-散熱水箱是否正常 目視 正常 曾後豪 2022-06-07 09:54:17 供油部份-油水分離器外觀是否正常 目視 正常 曾後豪 2022-06-07 09:54:16 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖 目視 正常 曾後豪 2022-06-07 09:54:15 供油部份-油泵開關是否正常置於自動 目視 正常 曾後豪 2022-06-07 09:54:13 世末 曾後豪 2022-06-07 09:54:13 日初 正常 曾後豪 2022-06-07 09:54:10 日初 正常 曾後豪 2022-06-07 09:54:10

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	期 2022年06月08日		
項號	檢查項目	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:49:39	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:49:38	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-08 15:49:37	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:49:34	

		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:49:32
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:49:30
	立體停車場1F	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:49:29
1	750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:49:28
	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:49:27
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:49:26
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:49:25
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:49:24
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:49:23
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-08 15:49:22
備註:	•			•	•	
改善措	施:					

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月09日	
項號	檢查項目	刊足左华	恢旦力法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:13:11	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:39:29	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-10 07:39:27	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:39:23	
	立體停車場1F 750KVA發雷	主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:39:21	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:39:19	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:39:17	
1		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:39:16	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:39:14	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:39:13	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:39:12	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:39:10	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:12:53	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-10 07:39:08	

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/09 15:31:40 2022/06/09 20:30:27 2022/06/13 12:08:09

DD ().	##			1√ √ □ #□		0000 = 00 = 40 =	
單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月10日	
項號	檢查項目	717033-		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:42:50	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:42:45	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-10 07:42:43	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:42:37	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:42:36	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:42:35	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:42:32	
	立體停車場1F	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:42:25	
1	750KVA發電	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:42:23	
	機	供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:42:22	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:42:15	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:42:14	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:42:12	

	供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-10 07:42:11	
備註:						
改善措施:						

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/10 11:22:02 銀

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月11日	
項號	檢查項目	判定基準	恢	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:25:42	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:25:41	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	27.5	王德全	2022-06-11 09:25:40	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:25:33	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:25:32	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:25:31	
	立體停車場 1F	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:25:30	
1	750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:25:29	
'	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:25:29	
	<i>V</i> ×	供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:25:28	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:25:27	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:25:26	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:25:26	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-11 09:25:24	

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/13 09:47:13 銀 2022/06/14 09:13:56 金 2022/06/17 16:58:23

				ı		
單位 電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月12日	
項號 檢查項目	判足整件	燃旦刀石	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:59	
	發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:57	
	主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.3	董家圻	2022-06-12 10:12:56	
	主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:53	
	主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:52	
	主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:50	
→ ⊯ / 古末担 1 Γ	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:49	
立體停車場1F 1 750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:48	
機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:48	
<i>D</i> ×	供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:47	
	供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:46	
	供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:45	
	供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-12 10:12:44	
	供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-12 10:12:43	

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月13日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:51:10	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:59	

		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-13 09:50:58
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:53
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:52
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:51
	立體停車場1F	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:50
1	750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:49
	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:47
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:46
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:45
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:45
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:50:44
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-13 09:50:42
備註:						
改善措	施:					

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/14 09:03:12 銀

單位	電力	dad should all the	14-1-2-2	檢查日期		2022年06月14日	3月14日	
項號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:02:19		
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:02:16		
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-14 14:02:15		
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:02:10		
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:02:09		
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:02:08		
	立體停車場 1 F	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:02:07		
1	TEPF物 TF 750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:02:05		
	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:02:04		
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:02:04		
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:02:03		
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:02:02		
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:02:01		
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-14 14:02:00		
備註:								
改善措	施:							
1								

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月15日	
項號	檢查項目	刊足基件	燃旦刀石	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:45:59	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:45:58	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-15 07:45:57	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:45:49	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:45:48	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:45:46	
	\ m# /	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:45:45	
4	立體停車場1F	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:45:44	
'	750KVA發電 機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:45:43	
	10%	供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:45:42	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:45:41	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:45:40	

	供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:45:39	
	供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-15 07:45:37	
備註: 改善措施:						

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/15 16:25:26 2022/06/15 19:58:46 2022/06/17 16:58:17

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月16日	
項號	檢查項目	刊足左华	傚旦万冶	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:44:43	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:44:41	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	27.5	王德全	2022-06-16 09:44:39	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:44:28	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:44:27	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:44:25	
	立體停車場 1F	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:44:24	
1	立腹停車場 IF 750KVA 發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:44:23	
	2.7	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:44:22	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:44:21	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:44:20	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:44:14	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:44:14	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	王德全	2022-06-16 09:44:12	
備註: 改善措	施:						

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/16 17:21:44 2022/06/16 19:41:43 2022/06/17 16:57:50 錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月17日	22年06月17日	
項號	檢查項目	判足弦华	傚旦万冶	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:42:43		
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:42:38		
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-06-17 09:42:37		
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:42:30		
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:42:29		
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:42:27		
	立體停車場 1F	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:42:26		
1	750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:42:25		
•	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:42:24		
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:42:23		
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:42:22		
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:42:21		
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:42:19		
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-17 09:42:16		
備註: 攻善措	施:							

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/17 17:26:05 2022/06/17 19:23:34 2022/06/22 16:23:50

錄

單位	電力	如ウ甘油	松木十十	檢查日期		2022年06月18日	
項號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:43:33
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:43:30
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-18 09:43:28
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:43:22
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:43:21
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:43:20
	立體停車場 1F	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:43:18
1	丑脰停車場 IF 750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:43:17
'	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:43:16
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:43:15
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:43:14
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:43:13
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:43:12
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-18 09:43:11
備註:						•
改善措施	施:					

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 2022/06/20 09:39:28 2022/06/20 20:25:32 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/22 16:23:32 錄

			檢查日期		2022年06月19日	
定基	定基準	檢查方法		1A-15 P	1 / 7	/#:÷-}-
			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
表是	表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:56:35	
表是	表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:56:33	
電舶	電瓶電壓(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-19 10:56:32	
選擇	選擇鍵是否置於自動	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:56:28	
示煜	示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:56:27	
泵是	泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:56:26	
答泻	答浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:56:25	
至多	至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:56:23	
箔是	箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:56:22	
雏岩	離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:56:20	
曹注	曹注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:56:19	
關是	關是否正常置於自動	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:56:18	
<泪	<油槽至發電機>♬	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:56:17	
省有	箱存油量是否充足	目視	90	辛祖元	2022-06-19 10:56:16	
育有	箱存油量是否充足				- 1,125	

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 2022/06/20 09:35:51 2022/06/20 20:27:33 承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/22 16:23:27 錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月20日		
項號	檢查項目	がた条件	恢宜万法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:35:04	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:35:02	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-20 08:34:57	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:34:51	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:34:50	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:34:47	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:34:45	
	立體停車場1F	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:34:44	
1	750KVA發電	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:34:40	
	機	供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:34:38	

供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:34:36
供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:34:27
供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:34:24
供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-20 08:34:22

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 率商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱 2022/06/20 12:07:58 2022/06/20 20:23:38 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/22 16:23:44 錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月21日	
項號	檢查項目	がた金牛	恢宜万法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:58:37	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:58:36	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-06-21 09:58:34	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:57:08	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:57:07	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:57:06	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:57:05	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:57:04	
1	750KVA發電	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:57:03	
	機	供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:57:02	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:57:01	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:57:01	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:56:59	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	朱忠正	2022-06-21 09:56:58	
備註: 改善措	施:						

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 率商工程師: 李中榮 2022/06/21 16:54:02 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/21 19:51:03 2022/06/22 16:23:21 錄

		, ,					
單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月22日	
項號	檢查項目	判定基件	燃旦刀石	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:47	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:46	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-06-22 10:54:45	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:41	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:40	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:39	
	 	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:38	
1	立體停車場1F 750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:37	
•	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:36	
	D24	供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:35	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:34	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:34	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:54:33	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-22 10:54:32	

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月23日	
項號	檢查項目	刊足左华	傚旦刀広	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:17:50	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:17:49	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-23 09:17:47	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:17:44	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:17:43	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:17:42	
	立體停車場1F	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:17:41	
1	750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:17:40	
	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:17:38	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:17:37	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:17:36	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:17:35	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:17:33	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-23 09:17:32	

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 2022/06/24 09:28:07 超2022/06/24 09:29:13 2022/06/30 12:42:19

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月24日	
項號	檢查項目	刊足基準	恢 重力/宏	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:29:41	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:29:39	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-24 10:29:38	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:29:34	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:29:33	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:29:31	
	立體停車場 1 F	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:29:29	
1	750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:29:28	
•	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:29:28	
	77%	供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:29:27	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:29:26	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:29:25	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:29:24	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-24 10:29:23	

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月25日		
項號	檢查項目	刊足整华		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:31:47	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:31:43	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-25 07:31:41	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:31:36	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:31:31	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:31:29	

		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:31:27
1	750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:31:26
	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:31:25
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:31:22
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:31:20
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:31:19
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:31:18
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-25 07:31:17
備註: 改善措	施:					

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/25 17:35:15 公22/06/30 11:17:42 錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月26日	
項號	檢查項目	刊足至华	燃旦刀石	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:15:21	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:15:20	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-06-26 10:15:17	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:15:11	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:15:09	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:15:07	
	立體停車場 1F	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:15:04	
1	750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:15:02	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:15:01	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:14:59	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:14:57	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:14:55	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 10:14:53	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-06-26 10:14:51	
備註: 改善措	施:						

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師:李中榮 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁 2022/06/27 09:18:12 2022/06/27 20:10:42 2022/06/30 11:25:23

錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月27日	
項號	檢查項目	刊足坐午		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:45	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:42	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-06-27 09:36:41	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:34	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:33	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:32	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:31	
	立體停車場1F	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:29	
1	750KVA發電	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:28	
	機	供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:27	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:26	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:25	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:36:24	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-06-27 09:36:23	
			目視	90	曾俊豪	2022-06-27 09:36:23	

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月28日	
項號	檢查項目	刊足基準	恢宜万法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:42:21	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:42:18	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-06-28 08:42:17	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:42:13	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:42:12	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:42:10	
	立體停車場 1F	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:42:09	
1	750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:42:08	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:42:07	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:42:05	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:42:04	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:42:03	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:42:02	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	廖學智	2022-06-28 08:42:00	
備註: 改善措	施:						

立體停車場發電機750KVA每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁

錄

2022/06/28 20:56:49 2022/06/28 20:58:48 2022/06/30 10:28:17

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期 2022 年 06 月 29 日			
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電 機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:16:04	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:16:01	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-06-29 09:16:00	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:15:56	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:15:55	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:15:54	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:15:52	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:15:51	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:15:50	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:15:49	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:15:49	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:15:48	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:15:46	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-29 09:15:44	
備註: 改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每日維護保養記錄

承商工程師:李中榮 承商駐院主任:謝濱隆 2022/06/30 15:56:13 2022/06/30 19:19:16

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月30日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:25	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:24	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-06-30 07:39:22	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:18	

		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:15		
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:14		
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:12		
1		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:11		
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:09		
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:08		
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:06		
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:03		
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:39:01		
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-06-30 07:38:59		
(共:	/#: <u>~</u> } .							

> 承商工程師:李中榮 承商駐院主任:謝濱隆 2022/06/30 15:55:03 2022/06/30 19:20:19