

湖畔門診避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	湖畔門診1F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:40:33	
	避難方向燈-D-01-01	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:40:32	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:40:32	
2	湖畔門診2F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:37	
	避難方向燈-D-02-01	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:36	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:34:35	
3	湖畔門診3F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:23:44	
	避難方向燈-D-03-01	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:23:43	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:23:43	
4	湖畔門診3F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:23:47	
	避難方向燈-D-03-02	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:23:46	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:23:45	
5	湖畔門診3F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:23:49	
	避難方向燈-D-03-03	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:23:48	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:23:47	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/24 09:51:01 2022/06/24 19:36:48 2022/06/30 12:35:14