

餘氯紀錄檢查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 01 日 | | |
|----|-----------------------------|------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 二門診RF 屋頂水池 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 10:44:53 | |
| 2 | 三門診R2F 屋頂沖洗水池-A | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 10:38:23 | |
| 3 | 三門診R2F 屋頂沖洗水池-B | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 10:38:27 | |
| 4 | 三門診B3F 飲用水池A | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 10:38:40 | |
| 5 | 三門診B3F 飲用水池B | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 10:38:47 | |
| 6 | 中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:27:10 | |
| 7 | 中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:27:16 | |
| 8 | 中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:26:34 | |
| 9 | 中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:26:47 | |
| 10 | 中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:26:51 | |
| 11 | 中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:26:55 | |
| 12 | 中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:26:59 | |
| 13 | 中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:27:02 | |
| 14 | 中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:25:57 | |
| 15 | 中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:26:11 | |
| 16 | 中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:26:15 | |
| 17 | 中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:26:21 | |
| 18 | 中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:25:37 | |
| 19 | 中正樓13F 實驗水池 LWT13-2 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:25:46 | |
| 20 | 中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:27:06 | |
| 21 | 中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:26:30 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|----|-----|-----|---------------------|--|
| 22 | 中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:25:51 | |
| 23 | 井水處理廠 B1F 原水水池1 | 設備狀況 | 目視 | .3 | 王財華 | 2022-06-14 14:00:52 | |
| 24 | 井水處理廠 B1F 中間水池1 | 設備狀況 | 目視 | 3 | 王財華 | 2022-06-14 14:00:45 | |
| 25 | 井水處理廠 B1F 清水水池1 | 設備狀況 | 目視 | .75 | 王財華 | 2022-06-14 14:01:14 | |
| 26 | 井水處理廠 B1F 清水水池2 | 設備狀況 | 目視 | .75 | 王財華 | 2022-06-14 14:01:22 | |
| 27 | 托兒所大樓RF 屋頂水池 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:53:02 | |
| 28 | 技警宿舍RF 屋頂水池 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:39:58 | |
| 29 | 身障中心RF 飲用水池-屋頂 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 14:23:45 | |
| 30 | 身障中心RF 沖洗水池-屋頂 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 14:23:41 | |
| 31 | 法定停車場地 面下 二號門地面下 水池 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:58:25 | |
| 32 | 思源樓1F 山坡水池—樓 後方 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:49:20 | |
| 33 | 思源樓RF 屋頂水池 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:49:11 | |
| 34 | 迴旋加速中心 RF 頂樓水池 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:40:18 | |
| 35 | 動力中心RF 沖洗水池 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:33:52 | |
| 36 | 動力中心RF 飲用水池 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:33:56 | |
| 37 | 動力中心1F 受水池 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:33:38 | |
| 38 | 動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:34:05 | |
| 39 | 婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 10:44:47 | |
| 40 | 地下連通道1F 飲用水池 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:58:34 | |
| 41 | 地下連通道1F 沖洗水池 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:58:30 | |
| 42 | 精神樓RF 屋頂水池 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:40:07 | |
| 43 | 臨床訓練中心 RF 屋頂水池 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:40:03 | |
| 44 | 中繼水池山坡 山坡水池 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:40:11 | |
| 45 | 立體停車場RF 屋頂水池 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 14:00:57 | |
| 46 | 立體停車場 B2F 水池B2F | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 14:01:04 | |
| 47 | 一門診1F 廁所 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 10:45:01 | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------|------|----|----|-----|---------------------|--|
| 48 | 三門診R2F 屋頂飲用水池-A | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 10:38:31 | |
| 49 | 三門診R2F 屋頂飲用水池-B | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 10:38:36 | |
| 50 | 介壽堂1F 廁所 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:53:08 | |
| 51 | 孝威樓1F 廁所 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 14:23:37 | |
| 52 | 醫學科技大樓 RF 屋頂飲用水池-A | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 14:11:51 | |
| 53 | 醫學科技大樓 RF 屋頂飲用水池-B | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 14:11:56 | |
| 54 | 醫學科技大樓 11F 沖洗水池-A | 設備狀況 | 目視 | .5 | 王財華 | 2022-06-14 14:12:01 | |
| 55 | 醫學科技大樓 11F 沖洗水池-B | 設備狀況 | 目視 | .5 | 王財華 | 2022-06-14 14:12:06 | |
| 56 | 醫學科技大樓 B3F 飲用水池-A | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 14:12:13 | |
| 57 | 醫學科技大樓 B3F 飲用水池-B | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 14:12:18 | |
| 58 | 致德樓RF 屋頂水池 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 14:23:33 | |
| 59 | 室外1F 廁所 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:53:13 | |
| 60 | 女醫生宿舍1F 廁所 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 10:45:04 | |
| 61 | 湖畔門診2F 屋頂水池 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 10:44:57 | |
| 62 | 舊資訊室1F 廁所 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:53:18 | |
| 63 | 護士宿舍1F 廁所 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 10:45:09 | |
| 64 | 動力中心B1F 飲用水池1-5 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:34:01 | |
| 65 | 動力中心RF 屋頂水池 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 08:33:46 | |
| 66 | 湖畔門診2F 廁所 | 設備狀況 | 目視 | .2 | 王財華 | 2022-06-14 10:45:12 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

餘氯紀錄檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/14 14:46:58

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/14 19:00:31

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/15 08:51:51

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 02 日 | | |
|-------|------|------|------|------|------------------|------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

餘氯紀錄檢查

| | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------------------|------|----|
| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 03 日 | | |
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

餘氯紀錄檢查

| | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------------------|------|----|
| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 04 日 | | |
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

餘氯紀錄検査

| | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------------------|------|----|
| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 05 日 | | |
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

餘氯紀錄検査

| | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------------------|------|----|
| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 06 日 | | |
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

餘氯紀錄検査

| | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------------------|------|----|
| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 07 日 | | |
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

餘氯紀錄検査

| | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------------------|------|----|
| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 08 日 | | |
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

餘氯紀錄検査

| | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------------------|------|----|
| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 09 日 | | |
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

餘氯紀錄検査

| | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------------------|------|----|
| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 10 日 | | |
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

餘氯紀錄検査

| | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------------------|------|----|
| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 11 日 | | |
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

餘氯紀錄検査

| | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------------------|------|----|
| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 12 日 | | |
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

餘氯紀錄検査

| | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------------------|------|----|
| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 13 日 | | |
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

餘氯紀錄検査

餘氯紀錄檢查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 24 日 | | |
|-------|------|------|------|------|------------------|------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

餘氯紀錄檢查

| | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------------------|------|----|
| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 25 日 | | |
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

餘氯紀錄檢查

| | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------------------|------|----|
| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 26 日 | | |
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

餘氯紀錄檢查

| | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------------------|------|----|
| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 27 日 | | |
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

餘氯紀錄檢查

| | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------------------|------|----|
| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 28 日 | | |
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

餘氯紀錄檢查

| | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------------------|------|----|
| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 29 日 | | |
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

餘氯紀錄檢查

| | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------------------|------|----|
| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 30 日 | | |
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |