

每日[平常日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場B2F 停車場水池-B2F	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:17:22	
2	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:15:16	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/03 08:22:04
承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/03 12:40:21
承辦工程司：黃睿楷 2022/05/03 14:29:29

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 11:20:00	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:22:01	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 11:20:00	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:22:00	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:31:29	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:39:25	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:36:01	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:35:08	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:31:29	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:39:24	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:36:00	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:35:08	

18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:31:28	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:35:59	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:47:58	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:47:58	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:47:57	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 10:44:53	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:57:13	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
36	思源樓1F 山坡水池-一樓 後方	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:42:21	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:08:31	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:54:36	

44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:54:37	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:54:39	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:02:05	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:45:13	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:45:12	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 10:57:36	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/03 08:21:12
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/03 12:41:48
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/03 14:28:59

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 17:37:33	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:59:09	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池- B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:59:11	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:11:36	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:11:37	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 16:31:06	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:12:40	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 16:31:05	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:12:34	

10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 15:25:03	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 15:21:02	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 15:18:02	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 15:19:17	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 15:25:02	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 15:21:01	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 15:18:01	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 15:19:16	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 15:25:01	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 15:18:00	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:48:00	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:47:58	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:47:57	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 10:03:40	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 10:03:37	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 10:03:41	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 10:03:43	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 17:23:53	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:11:52	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 14:59:14	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 17:38:48	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 17:38:41	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:11:25	

33	後山水庫山坡水池-低水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 14:38:00	
34	後山水庫山坡水池-高水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 14:38:02	
35	山上學苑山坡水池-山坡	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 14:41:06	
36	思源樓1F山坡水池--樓後方	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:18:57	
37	思源樓RF屋頂水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:21:14	
38	致德樓RF飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 17:38:07	
39	致德樓RF沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 17:38:05	
40	迴旋加速中心RF頂樓水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:54:43	
41	動力中心RF沖洗水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:26:00	
42	動力中心RF飲用水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:26:00	
43	動力中心1F受水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:51:15	
44	動力中心B1F沖洗水池FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:51:16	
45	動力中心B1F沖洗水池PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:51:17	
46	動力中心B1F飲用水池PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:52:12	
47	動力中心B1F飲用水池PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:52:10	
48	婦幼水庫地下 婦幼地下水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:23:17	
49	地下連通道1F飲用水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:28:51	
50	地下連通道1F沖洗水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:28:50	
51	精神樓RF屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:50:58	
52	臨床訓練中心RF屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 14:59:15	
53	中繼水池山坡山坡水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 14:27:52	
54	立體停車場RF屋頂水池	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 17:22:52	
55	三門診R2F屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:59:13	
56	三門診R2F屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:59:14	
備註:							
改善措施:							

每日【平常日】水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/04 08:02:10

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/04 13:31:50

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/06 14:20:14

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:32:05	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:58:03	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:58:04	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:46:46	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:46:47	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 08:57:40	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 08:59:43	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 08:57:38	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 08:59:42	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:08:35	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:01:24	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:48:23	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:57:42	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:08:33	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:01:23	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:48:22	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:57:40	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:08:32	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:48:21	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:26:35	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:26:33	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:26:31	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	陳思翰	2022-05-04 16:57:50	

24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	陳思翰	2022-05-04 16:57:48	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	陳思翰	2022-05-04 16:57:51	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	陳思翰	2022-05-04 16:58:01	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	陳思翰	2022-05-04 16:58:41	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:24:58	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:57:34	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:39:56	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:39:55	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:06:20	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:06:03	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:06:04	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:07:52	
36	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:29:38	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 11:02:44	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:16:35	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:16:34	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:40:47	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 13:52:44	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 13:52:46	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:27:54	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:27:59	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 16:48:18	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:22:47	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:22:44	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:15:08	

49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:23:38	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:23:37	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:45:41	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:57:35	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:49:08	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:22:51	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:58:05	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:58:06	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/04 17:10:32

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/04 19:48:14

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/06 14:19:31

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:50:41	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:38:51	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:38:53	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:17:59	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:18:00	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:17:14	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:06:55	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:17:13	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:06:54	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:40:29	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:42:20	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:37:10	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:38:16	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:40:28	

15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:42:20	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:37:09	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:38:15	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:40:27	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:37:09	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:11:01	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:11:01	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:11:00	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 11:06:37	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 11:06:36	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 11:06:39	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 11:06:41	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 10:51:36	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:38:38	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 10:10:25	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:46:02	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:46:01	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:17:12	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:10:05	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:10:06	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:11:31	
36	思源樓1F 山坡水池--樓 後方	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:30:43	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:12:10	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:17:01	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:16:59	

40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:01:36	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:24:06	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:24:09	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:59:05	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:59:06	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:59:08	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:59:52	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:59:51	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 10:04:39	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:20:52	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:20:51	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 13:57:39	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 10:10:27	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 13:49:03	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 11:00:09	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:38:54	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:38:55	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/05 16:03:18
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/05 19:40:52
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/06 14:14:13

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:20:50	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:46:10	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池- B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:46:10	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:28:03	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:28:04	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:19:20	

7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:00:40	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:19:19	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:00:39	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:51:14	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:58:19	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:44:57	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:46:22	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:51:13	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:58:18	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:44:56	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:46:21	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:51:12	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:44:55	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:29:28	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:29:27	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:29:26	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 10:06:01	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 10:06:00	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 10:06:02	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 10:06:07	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 09:59:07	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 08:51:04	

29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:19:53	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 15:06:16	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 15:06:15	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:12:07	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:30:58	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:30:59	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:33:08	
36	思源樓1F 山坡水池-一樓 後方	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 08:57:25	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 14:42:37	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:45:38	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:45:33	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:05:44	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:33:21	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:33:22	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:54:29	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:54:30	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:54:30	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:54:54	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:54:53	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:45:35	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 14:59:20	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 14:59:19	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:09:42	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:19:54	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:13:17	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 10:01:31	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:46:11	

56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:46:12	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/06 16:06:24
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/06 19:54:06
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/10 10:56:30

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:44:59	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:47:50	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:44:58	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:47:49	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:31:39	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:24:12	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:22:33	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:40:55	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:31:37	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:24:10	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:22:31	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:40:52	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:31:35	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:22:29	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:02:53	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:02:51	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:02:50	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:41:43	

19	思源樓1F 山坡水池—一樓 後方	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:19:04	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:02:35	
21	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:06:20	
22	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:06:22	
23	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:06:26	
24	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:10:29	
25	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:10:27	
26	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:44:08	
27	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:44:06	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/09 11:19:49
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/09 20:05:56
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/10 11:01:53

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:18:41	
2	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:18:40	
3	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:18:40	
4	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:05:56	
5	思源樓1F 山坡水池—一樓 後方	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:33:00	
6	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:51:58	
7	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:03	
8	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:02	
9	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:40:19	
10	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:12:37	
11	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:12:35	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/09 11:19:44
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/09 20:08:34
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/10 11:02:25

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:38:09	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:56:16	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:56:17	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:48:26	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:48:27	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:19:36	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 16:07:07	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:19:34	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:22:19	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:19:41	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:26:15	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:09:08	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:13:11	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:19:38	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:26:13	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:09:05	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:13:09	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:19:38	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:09:04	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:50:34	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:50:33	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:50:32	

23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:40:17	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:40:16	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:40:19	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:40:20	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:33:10	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:35:33	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:02:54	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:26:13	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:26:12	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:34:39	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:09:47	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:09:48	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:11:59	
36	思源樓1F 山坡水池--一樓 後方	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:41:45	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:34:24	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:10:21	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:10:20	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:48:49	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:54:01	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:54:03	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:50:04	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:50:05	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:50:08	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:50:41	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:50:40	

48	婦幼水庫地下 婦幼地下水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:20:34	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:31:54	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:31:52	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:52:28	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:02:55	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:55:21	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:31:12	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:56:18	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:56:19	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/09 17:07:03

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/09 20:10:48

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/10 11:03:06

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:45:44	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 10:15:30	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 10:15:32	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:59:46	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:59:47	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 11:24:22	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:01:49	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 11:24:21	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:01:48	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:35:56	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:37:46	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:33:22	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:34:21	

14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:35:55	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:37:45	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:33:22	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:34:21	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:35:54	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:33:21	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:58:13	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:58:12	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:58:11	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:51:56	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:51:55	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:51:57	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:52:01	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:42:48	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 14:33:13	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 14:01:00	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:37:17	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:37:16	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:12:13	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:12:24	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:12:26	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:14:11	
36	思源樓1F 山坡水池--一樓 後方	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:01:38	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:53:20	

38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:10:14	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:10:12	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:29:28	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:13:54	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:13:56	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:32:17	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:32:18	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:32:20	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:32:57	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:32:56	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:55:30	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:09:28	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:09:26	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:25:33	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 14:01:01	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:21:38	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:46:37	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 10:15:33	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 10:15:34	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/10 15:38:45

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/10 19:40:58

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/12 10:32:34

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:49:39	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 10:12:34	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池- B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 10:12:35	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:59:20	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:59:21	

6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 14:36:48	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 14:18:17	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 14:36:47	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 14:18:16	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:43:31	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:29:08	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:36:36	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:38:26	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:43:30	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:29:07	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:36:35	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:38:24	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:43:27	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:36:34	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:08:13	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:08:12	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:08:11	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-11 09:46:41	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-11 09:46:39	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-11 09:46:43	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-11 09:46:44	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-11 09:53:37	

28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 08:40:45	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:13:58	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 15:17:17	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 15:17:16	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 11:00:37	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:21:23	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:21:24	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:23:28	
36	思源樓1F 山坡水池-一樓 後方	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 08:46:36	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:50:34	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:53:38	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:53:37	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 08:58:20	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:02:24	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:02:25	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:22:25	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:22:26	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:22:27	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:23:17	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:23:16	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:32:31	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:44:56	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:44:55	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:02:12	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:13:59	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:05:07	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-11 09:57:26	

55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 10:12:36	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 10:12:37	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/11 16:59:04
承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/11 19:11:31
承辦工程司：黃睿楷 2022/05/12 10:30:47

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:45:18	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:35:07	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:35:09	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:15:23	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:15:25	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 11:05:20	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:25:00	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 11:05:19	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:25:00	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 14:55:38	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 14:47:19	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 14:43:50	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 16:12:56	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 14:55:37	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 14:47:18	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 14:43:49	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 16:12:55	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 14:55:36	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 14:43:48	

20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 14:28:18	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 14:28:16	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 14:28:15	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 10:37:10	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 10:37:07	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 10:37:11	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 10:37:15	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 10:30:31	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 14:38:54	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 13:48:04	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:48:51	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:48:49	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:18:36	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 14:11:19	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 14:11:21	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 14:12:50	
36	思源樓1F 山坡水池--樓 後方	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 10:03:56	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:09:51	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:19:21	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:19:20	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 14:02:28	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:36:36	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:36:38	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:56:43	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:56:44	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:56:46	

46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 16:50:33	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 16:50:32	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:57:55	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:38:27	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:38:25	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 13:58:47	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 13:48:06	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 13:54:25	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 10:22:29	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:35:10	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:35:11	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/13 15:25:08
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/13 19:59:08
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/16 15:58:27

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:28:53	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:58:35	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池- B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:58:36	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:37:23	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:37:24	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 16:02:03	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 08:43:55	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 16:02:01	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 08:43:54	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 15:29:33	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 15:56:29	

12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 15:24:43	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 15:25:42	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 15:29:31	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 15:56:28	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 15:24:42	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 15:25:41	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 15:29:30	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 15:24:41	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 15:06:56	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 15:06:55	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 15:06:55	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-13 10:09:10	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-13 10:09:08	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-13 10:09:11	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-13 10:09:12	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-13 16:44:44	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:10:01	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:44:32	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 15:04:12	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 15:04:11	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:37:59	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:52:32	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:52:33	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:54:56	

36	思源樓1F 山坡水池—一樓 後方	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:21:20	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:05:11	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:38:55	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:38:54	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:30:16	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 08:54:18	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 08:54:20	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:30:19	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:30:20	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:30:21	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:31:13	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:31:12	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:10:56	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:50:00	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:49:59	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:34:07	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:44:35	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:37:14	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-13 16:44:04	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:58:37	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:58:38	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/13 16:56:02

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/13 19:59:28

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/16 15:58:33

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 08:52:54	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 08:43:32	

3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 08:52:53	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 08:43:30	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:27:28	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:34:40	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:23:04	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:24:05	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:27:27	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:34:39	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:23:02	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:24:04	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:27:26	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:23:00	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:08:34	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:08:33	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:08:32	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:44:57	
19	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:01:13	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:10:38	
21	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:33:20	
22	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:33:21	
23	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:33:22	
24	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:34:20	
25	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:34:19	

26	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:42:04	
27	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:42:03	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/16 08:38:59
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/16 21:08:27
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/17 11:00:10

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:53:32	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:03:14	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:53:31	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:03:13	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:14:12	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:12:00	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:10:46	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:16:56	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:14:11	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:11:59	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:10:46	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:16:55	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:14:10	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:10:44	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:51:12	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:51:11	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:51:10	
18	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-05-15 11:14:44	

19	法定停車場地面下二號門地面下水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 14:56:05	
20	思源樓1F山坡水池—樓後方	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 14:09:42	
21	動力中心B1F飲用水池PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:28:31	
22	動力中心B1F飲用水池PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:28:31	
23	婦幼水庫地面下婦幼地面下水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 14:24:31	
24	地下連通道1F飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:07:18	
25	地下連通道1F沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:07:17	
26	立體停車場RF屋頂水池	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-15 11:11:49	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/16 08:28:30

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/16 21:10:13

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/17 11:02:06

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:30:24	
2	三門診R2F屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:57:55	
3	三門診R2F屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:57:56	
4	三門診B3F飲用水池A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:49:53	
5	三門診B3F飲用水池B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:49:54	
6	中正樓4F飲用水池PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:42:33	
7	中正樓4F飲用水池PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:27:02	
8	中正樓4F沖洗水池RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:42:32	
9	中正樓4F沖洗水池RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:27:00	
10	中正樓13F飲用水池PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:08:14	
11	中正樓13F飲用水池PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:03:29	
12	中正樓13F飲用水池PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:02:05	
13	中正樓13F飲用水池PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:14:52	

14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:08:12	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:03:27	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:02:04	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:14:51	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:08:11	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:02:03	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:36:53	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:36:52	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:36:51	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 14:03:33	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 14:03:32	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 14:03:34	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 14:03:37	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 13:54:31	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:23:00	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:55:23	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 11:00:24	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 11:00:23	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:19:08	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:02:26	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:02:27	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:04:35	
36	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:33:52	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 13:52:35	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:44:26	

39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:44:25	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:41:47	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:25:14	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:25:15	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:18:36	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:18:38	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:18:41	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:19:41	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:19:40	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地下水 池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:12:45	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:02:41	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:02:40	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:45:32	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:55:24	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:48:29	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 13:56:48	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:57:57	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:57:58	

備註:
改善措施:

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/16 15:58:21

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/16 19:40:14

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/17 10:59:19

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:31:15	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:43:19	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池- B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:43:20	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:50:31	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:50:32	

6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 08:56:46	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 08:36:07	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 08:56:45	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 08:36:03	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:53:10	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:47:40	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:42:32	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 16:01:42	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:53:09	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:47:39	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:42:30	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 16:01:39	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:53:07	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:42:28	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:25:34	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:25:33	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:25:32	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-17 10:08:40	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-17 10:08:39	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-17 10:08:42	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-17 10:08:43	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-17 10:51:10	

28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:16:57	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:54:57	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 09:48:09	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 09:48:07	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:04:33	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:04:11	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:04:13	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:06:11	
36	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:30:35	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:25:18	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:25:17	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:25:16	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:43:41	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 09:01:47	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 09:01:50	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:14:19	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:14:21	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:14:24	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 16:36:55	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 16:36:53	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:16:42	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:06:50	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:06:48	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:40:19	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:54:58	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:46:58	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-17 10:54:33	

55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:43:21	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:43:23	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
 2022/05/17 16:42:39

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/17 19:48:47

承辦工程司：黃睿楷
 2022/05/18 14:11:47

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:33:22	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:49:56	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:49:57	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:43:07	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:43:08	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 14:39:12	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 14:28:03	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 14:39:10	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 14:28:00	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:47:02	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:42:08	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:51:54	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:51:03	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:46:57	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:42:05	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:51:51	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:51:01	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:46:55	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:51:50	

20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:22:43	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:22:40	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:22:39	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-05-18 09:46:08	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-05-18 09:46:07	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-05-18 09:46:09	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-05-18 09:46:11	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-05-18 16:49:06	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:31:01	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:57:23	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:30:09	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:30:07	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:01:09	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:04:13	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:04:14	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:05:58	
36	思源樓1F 山坡水池--樓 後方	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:35:36	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:50:20	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:13:13	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:13:12	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:44:20	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:15:59	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:16:05	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:32:48	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:32:49	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:32:55	

46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:34:09	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:34:03	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:13:51	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:12:50	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:12:48	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:47:24	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:57:24	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:49:54	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-18 16:48:50	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:49:58	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:49:59	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/18 17:01:15
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/18 20:16:58
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/19 15:08:25

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:43:11	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:12:33	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池- B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:12:36	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:29:39	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:29:41	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 08:51:56	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 08:42:07	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 08:51:55	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 08:42:05	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:45:29	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:37:08	

12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:38:13	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:39:04	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:45:27	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:37:07	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:38:11	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:38:58	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:45:25	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:38:10	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:09:52	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:09:52	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:09:51	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 10:07:43	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 10:07:42	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 10:07:44	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 10:07:47	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 14:31:50	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 14:33:41	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 13:44:57	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:47:33	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:47:30	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:01:34	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 14:13:34	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 14:13:35	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 14:15:26	

36	思源樓1F 山坡水池—一樓 後方	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 10:00:41	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:16:41	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:17:11	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:17:09	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 14:00:45	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 15:41:06	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 15:41:09	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:58:42	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:58:43	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:58:44	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:59:47	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:59:44	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:55:27	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 13:58:55	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 13:58:53	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 13:56:12	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 13:44:58	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 13:50:54	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 14:29:01	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:12:37	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:12:38	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/19 16:01:03
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/19 19:59:30
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/23 14:01:48

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:10:05	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:34:35	

3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:34:36	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:16:20	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:16:21	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 11:12:54	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 08:52:33	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 11:12:51	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 08:52:31	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:59:29	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:53:42	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:51:20	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 11:03:18	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:59:28	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:53:40	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:51:18	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 11:03:15	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:59:27	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:51:17	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:39:44	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:39:42	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:39:41	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:01:26	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:01:25	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:01:27	

26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:01:28	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:44:28	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 08:41:36	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:22:44	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:16:38	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:16:37	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:09:07	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:32:16	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:32:17	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:34:19	
36	思源樓1F 山坡水池-一樓 後方	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 08:50:29	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:59:42	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:02:08	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:02:06	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 08:58:22	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:07:08	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:07:10	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:27:36	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:27:37	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:27:39	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:28:10	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:28:08	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:50:58	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:11:41	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:11:39	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:02:46	

52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:22:45	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:15:32	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:40:00	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:34:37	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:34:39	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/20 17:30:31

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/20 19:20:33

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/23 14:03:04

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 15:00:12	
2	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:53:59	
3	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:50:16	
4	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 15:03:57	
5	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 15:00:09	
6	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:53:57	
7	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:50:15	
8	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 15:03:56	
9	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 15:00:08	
10	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:50:13	
11	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:39:22	
12	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:39:20	
13	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:39:19	
14	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:32:47	
15	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:03:48	
16	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:29:24	

17	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:29:26	
18	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:14:08	
19	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:14:09	
20	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:14:10	
21	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:14:38	
22	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:14:36	
23	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:04:14	
24	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:22:30	
25	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:22:29	

備註:

改善措施:

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政

2022/05/25 08:11:55

承商駐院主任：謝濱隆

2022/05/25 20:33:08

承辦工程司：黃睿楷

2022/05/26 14:50:24

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

每日[平常日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:19:46	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:38:38	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:38:39	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:27:49	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:27:50	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 16:40:27	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 08:52:46	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 16:40:26	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 08:52:45	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 16:28:32	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 16:25:29	

12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 16:34:13	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 16:33:23	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 16:28:31	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 16:25:28	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 16:34:12	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 16:33:22	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 16:28:31	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 16:34:11	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:47:23	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:47:22	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:47:21	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:10:14	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:10:12	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:10:15	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:10:17	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:17:58	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:20:29	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:48:50	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:27:49	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:27:48	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:24:36	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:55:59	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:56:00	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:58:01	

36	思源樓1F 山坡水池—一樓 後方	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:26:28	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:55:41	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:12:06	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:12:05	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:34:16	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:02:32	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:02:33	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:33:22	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:33:23	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:33:23	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:33:50	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:33:49	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:05:40	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:36:51	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:36:50	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:37:42	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:48:51	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:40:27	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:25:04	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:38:40	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:38:41	

備註:
改善措施:

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/25 08:09:20

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/25 20:35:11

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/26 14:48:27

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 15:56:25	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:12:54	

3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:12:55	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:27:48	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:27:49	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:36:40	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:39:05	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:36:39	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:39:04	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 09:55:47	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:05:15	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 09:36:53	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 09:37:51	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 09:55:46	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:05:14	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 09:36:52	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 09:37:50	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 09:55:45	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 09:36:50	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 09:15:12	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 09:15:11	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 09:15:10	
23	井水處理廠 B1F 原水池1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-24 09:41:57	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-24 09:41:56	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-24 09:41:57	

26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-24 09:41:58	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-24 09:37:07	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:03:58	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:42:59	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:28:32	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:28:30	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 13:48:22	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:27:56	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:27:57	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:27:35	
36	思源樓1F 山坡水池-一樓 後方	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:10:42	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:35:30	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:28:16	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:28:15	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:33:12	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:50:33	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:50:36	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:39:12	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:39:12	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:39:15	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:40:09	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:40:07	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 15:40:43	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 13:51:11	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 13:51:09	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:23:07	

52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:43:00	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:37:23	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-24 09:34:36	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:12:57	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:12:58	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/01 16:42:47
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/01 19:01:04
 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/02 15:23:59

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:35:49	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:52:08	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:52:09	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:43:56	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:43:57	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:32:38	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 09:16:42	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:32:37	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 09:16:41	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:22:40	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:19:26	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:17:05	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:28:02	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:22:39	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:19:26	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:17:04	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:28:02	

18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:22:39	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:17:03	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:55:55	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:55:54	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:55:53	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:00:27	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:00:27	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:00:29	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:00:30	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:18:18	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:29:20	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:00:10	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:56:09	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:56:08	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 13:53:07	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:08:01	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:08:02	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:10:04	
36	思源樓1F 山坡水池-一樓 後方	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:36:10	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:18:17	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:38:20	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:38:19	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:45:34	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 09:31:04	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 09:31:06	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:54:43	

44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:54:45	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:54:46	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:55:11	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:55:10	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:18:39	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:19:05	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:19:04	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:50:02	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:00:12	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:52:58	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:15:11	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:52:10	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:52:11	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/25 17:06:47
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/25 20:25:45
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/26 14:51:16

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:16:41	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:54:14	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池- B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:54:15	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:06:16	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:06:18	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:25:43	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:15:11	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:25:42	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:15:09	

10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:50:44	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:44:45	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:42:01	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:52:03	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:50:43	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:44:44	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:42:00	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:52:01	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:50:41	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:41:58	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:31:15	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:31:13	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:31:12	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 10:02:33	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 10:02:31	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 10:02:34	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 10:02:37	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 09:53:33	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 14:46:04	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 13:50:35	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:15:03	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:15:02	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:49:33	

33	後山水庫山坡水池-低水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 14:06:33	
34	後山水庫山坡水池-高水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 14:06:44	
35	山上學苑山坡水池-山坡	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 14:08:53	
36	思源樓1F山坡水池--樓後方	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:41:18	
37	思源樓RF屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:22:37	
38	致德樓RF飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 08:45:57	
39	致德樓RF沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 08:45:55	
40	迴旋加速中心RF頂樓水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 14:29:09	
41	動力中心RF沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:46:10	
42	動力中心RF飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:46:12	
43	動力中心1F受水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:40:06	
44	動力中心B1F沖洗水池FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:40:07	
45	動力中心B1F沖洗水池PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:40:08	
46	動力中心B1F飲用水池PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:40:55	
47	動力中心B1F飲用水池PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:40:54	
48	婦幼水庫地下婦幼地面下水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:31:46	
49	地下連通道1F飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:37:27	
50	地下連通道1F沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:37:26	
51	精神樓RF屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 14:20:27	
52	臨床訓練中心RF屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 13:50:36	
53	中繼水池山坡山坡水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 13:57:39	
54	立體停車場RF屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 09:55:53	
55	三門診R2F屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:54:16	
56	三門診R2F屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:54:18	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
 2022/05/26 15:19:37
 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/05/26 19:37:28
 承辦工程司：黃睿楷
 2022/06/01 11:28:58

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:45:09	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 11:21:43	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 11:21:44	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:51:49	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:51:50	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 08:39:39	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 08:29:20	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 08:39:37	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 08:29:18	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 15:19:25	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 15:14:06	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 15:09:53	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 15:28:08	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 15:19:23	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 15:14:04	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 15:09:49	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 15:28:04	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 15:19:22	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 15:09:48	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:47:35	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:47:33	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:47:32	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 15:02:10	

24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 15:02:08	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 15:02:11	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 15:02:13	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 10:53:12	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:10:57	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:48:08	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:50:33	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:50:31	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:43:05	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:08:14	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:08:15	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:10:30	
36	思源樓1F 山坡水池--樓 後方	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:21:18	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:38:36	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:26:25	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:26:24	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:29:30	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 08:45:01	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 08:45:03	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:14:42	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:14:44	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:14:48	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:16:07	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:16:05	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:22:18	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 13:45:34	

50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 13:45:33	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:34:30	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:48:10	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:38:00	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 11:02:39	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 11:21:45	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 11:21:46	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/27 16:23:01
承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/27 19:26:39
承辦工程司：黃睿楷 2022/06/01 11:30:46

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場地面下 二號門地面下水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:18:59	
2	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 15:11:21	
3	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 15:11:22	
4	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:54:43	
5	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:54:44	
6	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:54:45	
7	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:53:30	
8	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:53:29	
9	婦幼水庫地面下 婦幼地面下水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:45:40	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/30 08:20:29
承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/30 12:56:35
承辦工程司：黃睿楷 2022/06/01 11:35:35

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:33:12	

2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:48:58	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:49:05	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:41:15	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:41:16	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 11:07:26	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 08:51:13	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 11:07:24	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 08:51:11	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:54:39	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:49:39	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:47:16	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:59:36	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:54:37	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:49:37	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:47:14	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:59:35	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:54:37	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:47:13	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:34:56	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:34:55	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:34:54	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-30 10:07:38	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-30 10:07:37	

25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-30 10:07:39	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-30 10:07:43	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-30 10:00:01	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:28:49	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:59:16	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:41:29	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:41:28	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:00:08	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:06:23	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:06:24	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:08:39	
36	思源樓1F 山坡水池-一樓 後方	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:35:10	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:54:49	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:26:40	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:26:39	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:42:11	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:01:38	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:01:41	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:18:50	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:18:51	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:18:52	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:19:27	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:19:25	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:16:16	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:03:13	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:03:12	

51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:47:44	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:59:17	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 17:09:21	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-30 09:56:19	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:49:06	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:49:08	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/30 17:17:17
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/30 18:57:33
 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/01 11:37:40

單位 項號	給排水 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 31 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:45:32	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:57:46	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:57:47	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:09:32	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:09:33	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:27:40	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:18:46	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:27:39	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:18:44	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:56:00	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:52:42	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:49:38	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 16:09:54	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:55:58	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:52:41	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:49:37	

17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 16:09:53	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:55:57	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:49:36	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:40:24	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:40:23	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:40:22	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-31 09:43:09	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-31 09:43:08	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-31 09:43:10	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-31 09:43:13	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-31 09:49:43	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:24:20	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:03:31	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:43:57	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:43:56	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:21:01	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:52:08	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:52:09	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:54:13	
36	思源樓1F 山坡水池-一樓 後方	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:30:22	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:12:52	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 09:28:32	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 09:28:31	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:42:41	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:36:23	

42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:36:25	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:32:00	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:32:02	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:32:04	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:32:25	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:32:22	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:12:22	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:31:36	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:31:35	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:38:40	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:03:32	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:51:02	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-31 09:52:46	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:57:48	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:57:49	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：蕭獻政 2022/05/31 16:58:03
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/31 19:06:15
 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/01 11:38:23