

介壽堂消防泵浦(月)檢查

| 單位 | 消防 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 | | |
|-------|--------------------|-------------|------|------|---------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 介壽堂1F 消防泵浦-FP-1 | 相對地絕緣電阻MQ-T | 目視 | 100 | 曾耀緯 | 2022-06-20 10:10:00 | |
| | | 相對地絕緣電阻MQ-S | 目視 | 100 | 曾耀緯 | 2022-06-20 10:09:55 | |
| | | 相對地絕緣電阻MQ-R | 目視 | 100 | 曾耀緯 | 2022-06-20 10:09:52 | |
| | | 電壓、電流 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-20 10:09:49 | |
| | | 自動/手動啟動測試 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-20 10:09:49 | |
| | | 表類 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-20 10:09:48 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-20 10:09:47 | |
| | | 泵浦 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-20 10:09:38 | |
| | | 控制盤 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-20 10:09:37 | |
| | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-20 10:10:01 | | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
 2022/06/27 12:27:37

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/27 20:01:38

承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/30 11:06:49