



บริษัท เบนซ์พระราม 3 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Benz Praram 3 Co., Ltd. (Head Office)

487 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
487 Rama 3 Road, Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok 10120
Telephone (02) 491 8899 Fax (02) 291 7334
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID No. 0105536029206

ต้นฉบับ / Original

ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ
Tax Invoice/Invoice/Delivery Note

(เอกสารออกเป็นชุด)

The authorized Mercedes-Benz Service Center

ชื่อ/ที่อยู่ บมจ. รุจีประกันภัย
Name/Address 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธันกุล ชั้น 12
ถ.รัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
Phone : 020806083

เลขที่ใบสั่งซ่อม 61949/ 31930 เลขที่ 3571707 หน้า 1
WIP/Job No. Document No. Page
เลขทะเบียน มพ1110กท วันที่ 10/06/25 10:57:06
License No. Date
รุ่น Model MB CCLASS รหัสลูกค้า R0000148
Customer No.
เลขตัวรถ WDC2539096L009491 เลขเครื่องยนต์ 65192134324476
Chassis No. Engine No.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107555000597 สาขา สำนักงานใหญ่ เลขมอเตอร์ 1 Motor 1 No. เลขมอเตอร์ 2 Motor 2 No.
Tax ID Branch Due-In Date : Time 09/05/2025 17.22 วันกำหนดรับรถ Deadline 31/05/2025 18.00
เลขระยะทางเข้า 46856 เลขระยะทางออก 46859
Mileage In Mileage Out

ลำดับที่ Item	รหัสค่าบริการ/อะไหล่ Operation/Part No.	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	ส่วนลด Disc %	จำนวนเงิน Net Price
1	1111	ค่าถอดล้อ 1 วง	0.10	1,600.00	10	144.00
2	SUB	ซ่อมล้อแม็กซ์หลัง L	1.00	3,000.00	0	3,000.00
3	MA000 991 36 04	รีเวท LAMP UNIT	10.00	170.00	15	1,445.00
4	MA253 885 07 22	คิ้วขอบบังโคลนหลัง- LCOVER BUM	1.00	8,360.00	15	7,106.00
5	MA253 885 18 25	ขายล่างหลังชิ้นล่าง TRIM BUMPER	1.00	15,380.00	15	13,073.00
6	54101101	Short test perform	1.20	1,180.00	10	1,274.40
7	J1-0801-MB1	ทำสีกันชนหลัง เบา กลุ่ม B	6.00	1,600.00	10	8,640.00
8	J1-0401-LB2	ทำสีประตูหน้า L กลาง กลุ่ม B	8.50	1,600.00	10	12,240.00
9	J1-0501-LB3	ทำสีประตูหลัง L หนัก กลุ่ม B	11.50	1,600.00	10	16,560.00
10	J1-0601-LB3	ทำสีบังโคลนหลัง L หนัก กลุ่ม	11.50	1,600.00	10	16,560.00
ค่าแรง/Labour	ค่าอะไหล่/Part	รายการชุด/Menu	เบ็ดเตล็ด/Sublet	อื่นๆ/Other	ส่วนลด/Disc.	มูลค่ารวม/Total Value
55,418.40	21,624.00	0.00	3,000.00	0.00	9,973.60	90,016.00
						คงเหลือ/Net Value : 80,042.40
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT : 5,602.97
						รวมทั้งสิ้น /Total Value : 85,645.37

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายงานในเอกสารฉบับนี้ ภายใน 7 วัน มิฉะนั้นบริษัทจะถือว่าเอกสารฉบับนี้ถูกต้องสมบูรณ์

เงื่อนไขการรับประกัน

- การรับประกันงานซ่อมเป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือ 5,000 กม. ระยะเวลานับจากวันที่ซ่อมเสร็จ
- การรับประกันอะไหล่ระยะเวลาที่ซ่อมเสร็จ รับประกันเป็นระยะเวลา 24 เดือนไม่จำกัดระยะทาง
- ความเสียหายของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มีผลต่อเนื่องจากการไม่ยินยอมเปลี่ยนอะไหล่ หรือนำอะไหล่มาเอง หรือปฏิบัติงานซ่อมที่ศูนย์บริการแนะนำ
- ความเสียหายของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกิดจากการใช้งานผิดปกติ หรือใช้รถผิดประเภท หรือเกิดจากการดัดแปลงสภาพรถ
- ตามข้อยกเว้นการรับประกันที่ระบุในคู่มือรับประกันคุณภาพ

(สภาพหรือลักษณะอะไหล่ที่เปลี่ยนตามเอกสารฉบับนี้เป็นอะไหล่ใหม่ทั้งหมด)

ได้รับของตามรายการข้างบนนี้ถูกต้องและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

The above mentioned items are received correctly and in good condition.

ลูกค้า / Customer
ผู้รับรถ วันที่/Date
Customer's Signature
กรุณาลงชื่อตัวบรรจง

ลงชื่อผู้มีอำนาจ วันที่/Date
Authorized Signature
กรุณาลงชื่อตัวบรรจง
ลงชื่อผู้รับเงิน วันที่/Date
Cashier Signature
กรุณาลงชื่อตัวบรรจง



บริษัท เบนซ์พระราม 3 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Benz Praram 3 Co., Ltd. (Head Office)

487 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
487 Rama 3 Road, Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok 10120
Telephone (02) 491 8899 Fax (02) 291 7334
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID No. 0105536029206

ใบสรุปราคา
PRO-FORMA INVOICE

The authorized Mercedes-Benz Service Center

ชื่อ/ที่อยู่ บมจ. รุ่งโรจน์ประกันภัย
Name/Address 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12
ถ.รัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
Phone : 020806083

เลขที่ใบสั่งซ่อม 61949/ 31930 เลขที่ 175336 หน้า 1
WIP/Job No. Document No. Page
เลขทะเบียน มพ1110กท วันที่ 10/06/25 10:55:57
License No. Date
เลขตัวรถ WDC2539096L009491 รหัสลูกค้า R0000148
Chassis No. Customer No.

รุ่น Model MB CCLASS เลขเครื่องยนต์ 65192134324476 เลขระยะทางเข้า 46856 เลขระยะทางออก 46859
Engine No. Mileage In Mileage Out

วันที่รถเข้ารับบริการ 09/05/2025 17.22 วันที่กำหนดรับรถ 31/05/2025 18.00 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107555000597 สาขา สำนักงานใหญ่
Due-In Date : Time Deadline Tax ID Branch

ลำดับที่ Item	รหัสค่าบริการ/อะไหล่ Operation/Part No.	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	ส่วนลด Disc %	จำนวนเงิน Net Price	
1	1111	ค่าถอดล้อ 1 วง	0.10	1,600.00	10	144.00	
2	SUB	ซ่อมล้อแม็กซ์หลัง L	1.00	3,000.00	0	3,000.00	
3	MA000 991 36 04	รีเวทLAMP UNIT	10.00	170.00	15	1,445.00	
4	MA253 885 07 22	คิ้วขอบบังโคลนหลัง- LCOVER BUM	1.00	8,360.00	15	7,106.00	
5	MA253 885 18 25	ขายล่างหลังขึ้นล่างTRIM BUMPER	1.00	15,380.00	15	13,073.00	
6	54101101	Short test perform	1.20	1,180.00	10	1,274.40	
7	J1-0801-MB1	ทำสีกันชนหลัง เบา กลุ่ม B	6.00	1,600.00	10	8,640.00	
8	J1-0401-LB2	ทำสีประตูหน้า L กลาง กลุ่ม B	8.50	1,600.00	10	12,240.00	
9	J1-0501-LB3	ทำสีประตูหลัง L หนัก กลุ่ม B	11.50	1,600.00	10	16,560.00	
10	J1-0601-LB3	ทำสีบังโคลนหลัง L หนัก กลุ่ม	11.50	1,600.00	10	16,560.00	
ค่าแรง/Labour		ค่าอะไหล่/Part	รายการชุด/Menue	เบ็ดเตล็ด/Sublet	อื่นๆ/Other	ส่วนลด/Disc.	มูลค่ารวม/Total Value
55,418.40		21,624.00	0.00	3,000.00	0.00	9,973.60	90,016.00
						คงเหลือ/Net Value :	80,042.40
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT :	5,602.97
						รวมทั้งสิ้น /Total Value :	85,645.37

หมายเหตุ กรุณาเซ็นชื่อเพื่ออนุมัติซ่อมและส่งเอกสารกลับเพื่อบริษัทดำเนินการต่อ

ลงชื่อผู้เสนอราคา _____
วันที่ 10/06/25 _____

ลงชื่อผู้อนุมัติ _____
วันที่ _____



รายงานความเสียหาย/บัตรติดต่

วันที่เกิดเหตุ / เวลา	วันที่นัดหมาย / เวลา	วันที่ตรวจรอบ / เวลา
1 21-04-2025 08:30:00		

รถประกัน

2	รถประกันเป็นฝ่าย	At Fault	ลักษณะเกิดเหตุ	Collision with property										
3	ผู้เอาประกันภัย (ตามหน้าตารางกรมธรรม์) ชื่อ: ฐิจารวรรณ อนนตรโสติ ประเภทใบขับขี่: หมายเลขใบขับขี่:													
๔	รายละเอียดยานพาหนะ รถ/รุ่น: Mercedes-Benz / GLC250 เลขทะเบียนรถ: จพ1110 กรุงเทพมหานคร เลขตัวถัง: WDC2539096L00 9491 อู่/ศูนย์ซ่อม: Dealer เลขไมล์: 46,607 รถขับเคลื่อนได้: Yes รถอยู่ที่อู่ / ศูนย์: No มีกล้องติดรถยนต์: Yes กล้องทำงานปกติ: Yes มีคนเจ็บ: จำนวนผู้โดยสาร:													
5	บริษัทประกันภัย บริษัท: บริษัท ฐิจารวรรณ จำกัด (มหาชน) เลขกรมธรรม์: V10000-07850509-01 เลขเคลม: CLA-00402502 ระยะเวลาประกันภัย เริ่มต้นวันที่: 09-01-2025 สิ้นสุดวันที่: 09-01-2026 แผนความคุ้มครอง: T1/E5000/Dealer/Driver > 30/Comp													
6	รายละเอียดอุบัติเหตุ รายการความเสียหาย (A: รอยขีดข่วน B: รอยบุบ ครูด เล็กน้อย C: รอยบุบ ครูด มาก D: รอยแตก ร้าว ดึง กร่อน) <table><thead><tr><th>ความเสียหาย</th><th>หมายเหตุ</th></tr></thead><tbody><tr><td>กันชน / ด้านหลัง / ด้านซ้าย / B (Bumper / Rear / Left / B)</td><td>ครูด</td></tr><tr><td>บังโคลน / ด้านหลัง / ด้านซ้าย / B (Fender / Rear / Left / B)</td><td>ครูด+บุบ</td></tr><tr><td>ประตู / ด้านหน้า / ด้านซ้าย / B (Door / Front / Left / B)</td><td>ครูด</td></tr><tr><td>ประตู / ด้านหลัง / ด้านซ้าย / B (Door / Rear / Left / B)</td><td>ครูด</td></tr></tbody></table> ค่าเสียหายส่วนแรกตามหน้าตาราง: 5,000 บาท ค่าเสียหายส่วนแรกกรณีผิดเงื่อนไข: 0 บาท (ค่าเสียหายส่วนแรกตามวงเงินที่ระบุในกรมธรรม์ในอุบัติเหตุแต่ละครั้ง) (ค่าเสียหายส่วนแรกกรณีผิดเงื่อนไขกรมธรรม์ในอุบัติเหตุแต่ละครั้ง) หมายเหตุ: รอตตรวจเลขตัวถังและภาพถ่ายก่อนทำประกัน				ความเสียหาย	หมายเหตุ	กันชน / ด้านหลัง / ด้านซ้าย / B (Bumper / Rear / Left / B)	ครูด	บังโคลน / ด้านหลัง / ด้านซ้าย / B (Fender / Rear / Left / B)	ครูด+บุบ	ประตู / ด้านหน้า / ด้านซ้าย / B (Door / Front / Left / B)	ครูด	ประตู / ด้านหลัง / ด้านซ้าย / B (Door / Rear / Left / B)	ครูด
ความเสียหาย	หมายเหตุ													
กันชน / ด้านหลัง / ด้านซ้าย / B (Bumper / Rear / Left / B)	ครูด													
บังโคลน / ด้านหลัง / ด้านซ้าย / B (Fender / Rear / Left / B)	ครูด+บุบ													
ประตู / ด้านหน้า / ด้านซ้าย / B (Door / Front / Left / B)	ครูด													
ประตู / ด้านหลัง / ด้านซ้าย / B (Door / Rear / Left / B)	ครูด													

รถคู่กรณี

2	รถประกันเป็นฝ่าย		ลักษณะเกิดเหตุ	Collision with property		
3	ผู้เอาประกันภัย (ตามหน้าตารางกรมธรรม์) ชื่อ: ประเภทใบขับขี่: หมายเลขใบขับขี่:					
4	รายละเอียดยานพาหนะ รถ/รุ่น: / เลขทะเบียนรถ: เลขตัวถัง: อู่/ศูนย์ซ่อม: เลขไมล์: รถขับเคลื่อนได้: รถอยู่ที่อู่ / ศูนย์: มีกล้องติดรถยนต์: กล้องทำงานปกติ: มีคนเจ็บ: จำนวนผู้โดยสาร:					
5	บริษัทประกันภัย บริษัท: เลขกรมธรรม์: เลขเคลม: ระยะเวลาประกันภัย เริ่มต้นวันที่: สิ้นสุดวันที่: แผนความคุ้มครอง:					
6	รายละเอียดอุบัติเหตุ รายการความเสียหาย (A: รอยขีดข่วน B: รอยบุบ ครูด เล็กน้อย C: รอยบุบ ครูด มาก D: รอยแตก ร้าว ดึง กร่อน) <table><thead><tr><th>ความเสียหาย</th><th>หมายเหตุ</th></tr></thead><tbody></tbody></table> ค่าเสียหายส่วนแรกตามหน้าตาราง: บาท ค่าเสียหายส่วนแรกกรณีผิดเงื่อนไข: บาท (ค่าเสียหายส่วนแรกตามวงเงินที่ระบุในกรมธรรม์ในอุบัติเหตุแต่ละครั้ง) (ค่าเสียหายส่วนแรกกรณีผิดเงื่อนไขกรมธรรม์ในอุบัติเหตุแต่ละครั้ง) หมายเหตุ:				ความเสียหาย	หมายเหตุ
ความเสียหาย	หมายเหตุ					

7 เหตุการณ์

8	ผู้ขับขี่/ผู้เอาประกันภัย: ชื่อ นามสกุล: ฐิจารวรรณ อนนตรโสติ เบอร์โทรศัพท์: 0818335500 อีเมล: rujirawan.anutarasoti@gmail.com	
9	ผู้ปฏิบัติงาน: ชื่อ นามสกุล: Thipniya Phala เบอร์โทรศัพท์: 025828844 อีเมล: thipniya.pha@roojai.com	

หมายเหตุ :- เอกสารนี้ออกไว้เพื่อสะดวกในการติดต่อ ไม่ถือว่าเป็นเอกสารทางกฎหมายหรือหลักฐาน

- หากประสงค์จะแจ้งข้อสงสัยหรือข้อบกพร่อง กรุณาติดต่อบริษัทฯ ภายใน 1 วันทำการ ก่อนมีการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยติดต่อฝ่ายคุ้มครองลูกค้าของบริษัทฯ ได้ ในเวลาทำการ (08.30-17.00 น. จันทร์-ศุกร์) หรือ email: claim-motor-support@roojai-insurance.com หรือ โทร. 02 080 9191



บริษัท เบนซ์พระราม 3 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Benz Praram 3 Co., Ltd. (Head Office)

487 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

487 Rama 3 Road, Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok 10120

Telephone (02) 491 8899 Fax (02) 291 7334

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID No. 0105536029206

The authorized Mercedes-Benz Service Center

ชื่อ/ที่อยู่ บจก. รุ่งใจเซอร์วิส

Name/Address 4/222 อาคารอาร์เบอร์มอลล์ ชั้น 12

ห้องเลขที่ 12D01 หมู่ที่ 10

ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา

อ.ศรีราชา

ชลบุรี 20230

Phone : 026241111

เลขที่ใบสั่งซ่อม
WIP/Job No. 61949/ 31930

เลขที่ Document No. 175251

หน้า Page 1

เลขทะเบียน
License No. มพ1110นท

วันที่ Date 05/06/25 17:24:59

เลขตัวรถ
Chassis No. WDC2539096L009491

รหัสลูกค้า
Customer No. R0000145

รุ่น Model MB CCLASS

เลขเครื่องยนต์
Engine No. 65192134324476

เลขระยะทางเข้า
Mileage In 46856

เลขระยะทางออก
Mileage Out 46856

วันที่รถเข้ารับบริการ
Due-In Date : Time 09/05/2025 17.22

วันกำหนดรับรถ
Deadline 31/05/2025 18.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
Tax ID 0205557039404

สาขา สาขาสำนักงานใหญ่

ลำดับที่ Item	รหัสค่าบริการ/อะไหล่ Operation/Part No.	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	ส่วนลด Disc %	จำนวนเงิน Net Price
1	MA000 991 36 04	รีเวท LAMP UNIT	10.00	170.00	15	1,445.00
2	MA253 885 18 25	ชายล่างหลังขึ้นล่าง TRIM BUMPER	1.00	15,380.00	15	13,073.00
3	T	*DD 5000 บาท	0.00	0.00	0	0.00

เคลม RJ1-MV-CLA-00402502

อนุมัติค่าซ่อม INS เพิ่มเติม 1 รวม Vat = 15,534.26.-

รวมอนุมัติค่าซ่อม INS เดิมเพิ่มเติม รวม Vat = 109,419.70.- (6/6/25)

22
-----Approver
(Worapon Supkungyu)
Roojai Insurance Public Company Limited

ค่าแรง/Labour	ค่าอะไหล่/Part	รายการชุด/Menu	เบ็ดเตล็ด/Sublet	อื่นๆ/Other	ส่วนลด/Disc.	มูลค่ารวม/Total Value
0.00	14,518.00	0.00	0.00	0.00	2,562.00	17,080.00

คงเหลือ/Net Value: 14,518.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT: 1,016.26

รวมทั้งสิ้น/Total Value: 15,534.26

หมายเหตุ กรุณาเซ็นชื่อเพื่ออนุมัติซ่อมและส่งเอกสารกลับเพื่อรับดำเนินการต่อ

ส่งชื่อผู้เสนอราคา

วันที่ 05/06/25

อนุมัติ (นาย ชาญวิทย์ ตั้งมั่นมงคล)
บริษัท รุ่งใจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันที่



บริษัท เบนซ์พาราม 3 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Benz Praram 3 Co., Ltd. (Head Office)

487 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
487 Rama 3 Road, Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok 10120
Telephone (02) 491 8899 Fax (02) 291 7334
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID No. 0105536029206

The authorized Mercedes-Benz Service Center

ชื่อ/ที่อยู่ บจก. รุจีเซอร์วิส
Name/Address 4/222 อาคารอาร์เบอร์มอลล์ ชั้น 12
ห้องเลขที่ 12D01 หมู่ที่ 10
ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา
ชลบุรี 20230
Phone : 026241111

เลขที่ใบสั่งซ่อม
WIP/Job No. 61949/ 31930

เลขที่
Document No. 174711

หน้า
Page 1

เลขทะเบียน
License No. มพ1110กท

วันที่
Date 10/05/25 10:40:59

เลขตัวรถ
Chassis No. WDC2539096L009491

รหัสลูกค้า
Customer No. R0000145

รุ่น
Model MB CCLASS

เลขเครื่องยนต์
Engine No. 65192134324476

เลขระยะทางเข้า
Mileage In 46856

เลขระยะทางออก
Mileage Out 0

วันที่รถเข้ารับบริการ
Due-In Date : Time 09/05/2025 17.22

วันกำหนดรับรถ
Deadline 26/05/2025 16.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
Tax ID 0205557039404

สาขา
Branch สำนักงานใหญ่

ลำดับที่ Item	รหัสค่าบริการ/อะไหล่ Operation/Part No.	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	ส่วนลด Disc %	จำนวนเงิน Net Price
1	Customer concern (n	ทำสีเคลมประกันภัย รุจีเคลม	0.00	0.00	0	0.00
2	54101101	Short test perform	1.20	1,180.00	10	-1,274.40/
3	J1-0801-MB1	ทำสีกันชนหลัง เบา กลุ่ม B	6.00	1,600.00	10	-8,640.00/
4	J1-0401-LB2	ทำสีประตูหน้า L กลาง กลุ่ม B	8.50	1,600.00	10	-12,240.00/
5	J1-0501-LB3	ทำสีประตูหลัง L หน้า กลุ่ม B	11.50	1,600.00	10	-16,560.00/
6	J1-0601-LB3	ทำสีบังโคลนหลัง L หน้า กลุ่ม	11.50	1,600.00	10	-16,560.00/
7	J1-SUB	ทำสีล้อแม็กหลัง L NET	1.00	3,000.00	0	-3,000.00/
8	1111	ค่าถอดล้อ 1 วง	0.10	1,600.00	10	-144.00/
9	MA253 880 61 01/ 9999	กันชนหลังTRIM BUMPER	1.00	26,140.00	15	-22,219.00/
10	MA253 885 07 22	คิ้วขอบบังโคลนหลัง- LCOVER BUM	1.00	8,360.00	15	-7,106.00/
ค่าแรง/Labour	ค่าอะไหล่/Part	รายการชุด/Menue	เบ็ดเตล็ด/Sublet	อื่นๆ/Other	ส่วนลด/Disc.	มูลค่ารวม/Total Value
58,418.40	29,325.00	0.00	0.00	0.00	11,332.60	99,076.00
คงเหลือ/Net Value :						87,743.40
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT :						6,142.04
รวมทั้งสิ้น /Total value :						93,885.44

เคลม RJI-MV-CLA-00402502

อนุมัติค่าซ่อม INS รวม Vat= 93,885.44.-

(หัก DD.หน้าตาราง 5,000.- ศูนย์เรียกเก็บหักจากค่าซ่อม) 15/5/25

ตั้งเบิกในนาม บริษัท รุจีประกันภัย เท่านั้น
ให้ท่าน ออกใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ในนาม บมจ. รุจีประกันภัย

ผู้อนุมัติ

(นาย วรพล ทรัพย์คงอยู่)

บริษัท รุจีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Roj Insurance Public Company Limited

วันที่

วันที่ 10/05/25