

บริษัท อุตสาหกรรมยานยนต์ จำกัด  
 235/1-2 ม.6 ถนนเลี่ยงเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี  
 โทร : 042-211248-9 แฟกซ์ : 042-212112  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0415540000567  
 email : udautoglass@hotmail.com

เอกสารวางบิลตั้งเบิก

บริษัท รีโจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	เลขที่บิล	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่รับเงิน	กรมธรรม์	ทะเบียนรถ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	IH0012405	HS6617250	RJI-MV-CLA-00409244	10000-08504006	ขท4579 อด	5,778.00	
ท้าพนแม็คร้อยเข็ดสิบแปดบาทถ้วน						5,778.00	

  
 ผู้รับวางบิล 02 JUN 2025  


ผู้วางบิล \_\_\_\_\_ อดดา \_\_\_\_\_ โทร 090-7823081

30/5/2568

## บริษัท อุตสาหกรรมจักรยานยนต์ จำกัด

35/1-2 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

โทร.042-211248-9 Fax.042-212112

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0415540000567

บิล เงินสด / ใบกำกับภาษี

สำนักงานใหญ่

ลูกค้า

เลขที่บิล เงินสด

HS6617250

บริษัท รุ่งประภันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

วันที่

28/05/68

44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น12

ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107555000597 สำนักงานใหญ่

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	ราคารวมภาษี
1	กระเจหะน้ำ2ชั้นISUZU-DMAX+พิล์ม	1.00แผ่น	5,778.00	5,778.00

หมายเหตุ

เลขคุณลักษณะ: RJI-MV-CLA-00409244

กรมธรรม์: 10000-08504006

ทะเบียน: ขท4579อค

ผู้เอาประกัน:

(ห้ามเข้าร้อยเข็มสินแบดบทถ้วน).

รวมเงินเดือน	5,778.00
หักส่วนลด	0.00
ยอดหลังหักส่วนลด	5,778.00
หักเงินมัดจำ #	0.00
สินค้ายากเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
มูลค่าสินค้า	5,400.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%	378.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	5,778.00

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้อง

และอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ

ในนาม บริษัท อุดรกรุงจักรยานยนต์ จำกัด

ผู้รับสินค้า

วันที่ \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

๑๐๗

ผู้รับมอบอำนาจ

๑๐๗

หน้าที่ 1/1

วันที่พิมพ์ 27/5/2568 ครั้งที่ 1

## ใบอนุมัติซ่อม

อู่ : อุดรกรุงกรรณต์ บจ.

บริษัท / บ.ประกัน : บริษัท รุ่ใจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
(Windscreen)

235/1-2 หมู่ที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลลุนหนองบัว อ่าเภอเมืองอุดรธานี  
จ.อุดรธานี 41000 โทร.(042) 204 115-6, 090-029 0378, 088-332  
7568 / (042 FAX.042-323866

เลขที่ E-Claim : RN342-505-1094

เลขที่เคลม : RJI-MV-CLA-00409244

วันที่เสนอราคา : 20 พฤษภาคม 2568  
วันที่เกิดอุบัติเหตุ : 13 พฤษภาคม 2568

หมายเลขกรมธรรม์ : 10000-08504006

รถของ : รถประกัน

จำนวนวันซ่อม : 1 Jobno :  
วันที่ซ่อมเสร็จ : 14 พฤษภาคม 2568

ทะเบียน : ขท4579 อุดรธานี

หมายเลขตัวถัง : MP1TFR87JKG051522

เลขเครื่อง :

ยี่ห้อ : ISUZU

รุ่น : D Max 15 On

แบบ : MP1TFR87JK สี :

ประเภทค่าแรง : ค่าแรงสมາคム ปี 52

ลำดับ	รายการ	ระดับ	จำนวน	ผู้จัด	ประเภท	ค่าอะไหล่	ค่าแรง	สุทธิ
1	กระจกหน้า2ชั้น ISUZU D-MAX	-	1	อู่	อะไหล่แท้	3,600.00	-	3,600.00
2	ฟิล์ม HI-KOOL นานหน้าเต็มบาน	-	1	อู่	อะไหล่แท้	1,800.00	-	1,800.00
รวม						5,400.00	0.00	5,400.00
หักส่วนลด/นาบส่วนเพิ่ม(เหมาซ่อม)						-0.00	-0.00	-0.00
ก่อน VAT						5,400.00	0.00	5,400.00
VAT						-	-	378.00
รวมทั้งสิ้น						-	-	5,778.00
ค่าเสียหายส่วนแรก (อู่เรียกเก็บ - หักจากค่าซ่อม)						-	-	-1,000.00
ยอดสุทธิ						-	-	4,778.00

ผู้เสนอราคา

เจ้าหน้าที่ประเมิน

ผู้อนุมัติ

คุณ จารุยาณี โยศสิงห์  
20 พฤษภาคม 2568

คุณ Worapon Supkongyu  
25 พฤษภาคม 2568

คุณ Worapon Supkongyu  
25 พฤษภาคม 2568





## รายงานความเสียหาย/บัตรติดต่อ

12405

วันที่เกิดเหตุ / เวลา	วันที่นัดหมาย / เวลา
1 13-05-2025 06:27:00	

วันที่ตรวจสอบ / เวลา

--

### รถประจำ

2 รถประกันเป็นเจ้าของ No TP Involved	ลักษณะเกิดเหตุ Windscreen crack
3 ผู้เอาประกันภัย (ตามหน้าตารางกรมธรรม์) ชื่อ: ธีรัสสัน พานิชกุล ประเภทใบขับขี่: Motor Driving Licence หมายเลขใบขับขี่: 66000043	
4 รายละเอียดยานพาหนะ รถ/รุ่น: Isuzu / D-Max 4 doors เลขทะเบียนรถ: 湘H4579 จุดรถมา: เลขตัวถัง: MP1TFR87JKG051 ลักษณะ: Garage เลขไมล์: 522 170,438 รถเข็นเคลื่อนได้: Yes รถเข็นห้ามยกตื้อ: Yes วิศวกรรม: มีคนเสียบ:	
5 บริษัทประกันภัย บริษัท: บริษัท รัฐประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขกรมธรรม์: V1000-08504006 เลขคุณ: CLA-00409244 ระยะเวลาประกันภัย เดือนที่นำเสน่: 26-05-2024 สัมฤทธิ์: 26-05-2025 แผนความคุ้มครอง: T1/E1000/Panel/Driver > 30/Comp	
6 รายละเอียดบัตรเดท รายการความเสียหาย (A: รอบขึ้นชานชาลา B: รอบบุบ ครุด เกินอ่อน C: รอบบุบ ครุด มาก D: รอบแตก ชำรุด หัก งอ) ความเสียหาย กระจกปั๊มน้ำ / กระจกเลา / A (Windscreen / Front / Middle / A) หมายเหตุ - แพกห้าว/+พื้น - ค่าเสียหายสำหรับตามหน้าตาราง: 1,000 บาท (ค่าเสียหายสำหรับตามวงเงินที่ระบุในกรมธรรม์ที่ไม่บังคับให้ต้องซ่อม) หมายเหตุ ตรวจสอบเศษเหล็กต่างๆ และ ภาพถ่ายก่อนทำประกัน	
7 เหตุการณ์	



### 8 ผู้ขับขี่/ผู้เอาประกัน:

ชื่อ นามสกุล: ธีรัสสัน พานิชกุล	เบอร์โทรศัพท์: 0885639959
------------------------------------	------------------------------

ชื่อ นามสกุล: ธีรัสสัน พานิชกุล	เบอร์โทรศัพท์: 0885639959
------------------------------------	------------------------------

อีเมล: theerawatdowsakul2233@gmail.com
---

### 9 ผู้ปฏิบัติงาน:


ชื่อ นามสกุล: Ketmanee Saingchok	เบอร์โทรศัพท์: 025828844
-------------------------------------	-----------------------------

ชื่อ นามสกุล: Ketmanee Saingchok	เบอร์โทรศัพท์: 025828844
-------------------------------------	-----------------------------

อีเมล: ketmanee.sai@roojai.com
-----------------------------------

หมายเหตุ: - เอกสารนี้ออกให้เพื่อสะดวกในการติดต่อ ไม่ใช่券ที่สามารถแลกใช้ได้

- หากประสงค์จะซ่อมที่กู้หรือศูนย์นักเชื่อม กุญแจติดต่อบริษัทฯ ภายใน 1 วันทำการ ท่านจะได้รับค่าติดต่อซ่อม โดยติดต่อฝ่ายคุ้มครองเบริกท้า ได้ในเวลาทำการ (08.30-17.00 น. จันทร์-ศุกร์) หรือ email: claim-motor-support@roojai-insurance.com หรือ โทร. 02 080 9191



088-5639959

รายการจดทะเบียน

วันจดทะเบียน	27 มิถุนายน 2562	เลขทะเบียน	กข 4579	จังหวัด	อุดรธานี
ประเภท	รถยกตั้งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	(ราย)	1	ลักษณะ	นั่งสองห้องท้ายบรรทุก
ยี่ห้อรถ	ISUZU	แบบ	D-MAX	วันปี	ค.ศ. 2019
ลิข. ชื่อ	นาย ยิทธิ์เครืองยนต์	เลขตัวรถ	MP1TFR87JKG051522	อายุที่	กลางไฟ
อยู่ที่	ชัยฯ เกาะ	เลขเครื่องยนต์	RZ4ETY4238		
เจ้าของ	ISUZU	เชื้อเพลิง	ดีเซล	เลขถังแก๊ส	
จำนวน	4	ปี	1898	ซีซี	แรงม้า
น้ำหนักรวม	1750	กก.	150	น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนัก載物	2 เมตร 4 สล. ยาง 4 ล้อ
น้ำหนักรวม	1750	กก.	5	ที่นั่ง	คน

## ເຈົ້າຂອງຮຄ

วันที่ครอปครองรถ 22 กันยายน 2566

ผู้ถือการ์ดประจำบ้าน นายวีระพันธุ์ ดาวสกุล  
เลขที่บ้าน 5419900002731  
หมู่ 282/7 หมู่ 7 ตำบลแม่เมาต์ อำเภอแม่เมาต์  
ต. หมอกาช่อง บ. เมือง จ.อุตรดิตถ์  
ผู้ครอบครอง

๑๖๙ บันทึกประจำวัน ๒๕๖๗ สัญชาติ ไทย

เลขที่บัตร  
ที่อยู่

สัมภาระ ลักษณะ

四百

วิชากษาดี

三

กิตติมศักดิ์

## พัฒนาการของสังคมไทย

二三

Digitized by srujanika@gmail.com

二

ପ୍ରକାଶକ

ພູກສະຫຼຸບການ ຕ້າວອັນດີ

13

**ZEAL**  
Protect Film

ใบรับประกันคุณภาพ  
WARRANTY CARD

เลขที่รับประกัน IH12409  
วันที่ติดตั้ง 14/5/68

รายละเอียดลูกค้า ชื่อลูกค้า ธีร์วิญญา คงศรี วันเกิด (2/7/ป) ..... เลขที่บัตรประชาชน.....  
ที่อยู่ ..... 089-5639959 อัมรร์ .....  
เบอร์โทรศัพท์ .....  
รายละเอียดการรับประกัน  
ประเภทรถ  ปั๊ง  กระบะ  รถตู้  SUV  MPV  อื่นๆ .....  
ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่นรถ D-Max ทะเบียน กท457800 เลขตัว 6539  
ส่วนที่ติดตั้ง  รอบคัน รุ่น .....  นานหน้า รุ่น .....  รอบ .....  รอบ .....  
 อื่นๆ .....  
ผู้แทนจำหน่าย ศูนย์บริการ Toyota จังหวัดเชียงใหม่ เมืองไทย



ส่วนที่ 3 ส่าหริบลูกค้า

9/5/68



บริษัท อุตสาหกรรมกระจก จำกัด (สำนักงานใหญ่)

235/1-4 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.อุตรธานี 41000

โทรศัพท์ 042-211248-9 แฟกซ์ 042-212112

### ใบตรวจรับรถยนต์

วันที่ ๑๔ เดือน ก.ค พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า ชื่อ วรรธน์ ต่อ สกุล ใจชัย  
รถ Yanmar หมายเลข วห ๔๕๗๔๐๓  
รถ Yanmar หมายเลข วห ๔๕๗๔๐๓

ได้ตรวจสภาพรถยนต์คันดังกล่าว ซึ่งนำเข้าซ่อมที่ บริษัท อุตสาหกรรมกระจก จำกัด เป็นผู้ซ่อมไว้แล้ว ทาง บริษัท อุตสาหกรรมกระจก จำกัด ได้ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียหาย ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ ทุกประการ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับรถยนต์คันดังกล่าว ไปใช้งานแล้ว

ข้าพเจ้าขออนุญาตและทำหนังสือรับรองฉบับนี้ให้ทาง บริษัท อุตสาหกรรมกระจก จำกัด ติดต่อขอรับเงินค่าสินไหมรถยนต์จาก บริษัท อุตสาหกรรมกระจก จำกัด (กรุงเทพฯ)

เลขคณิต..... เลขกรมธรรม์..... ข้าพเจ้าสัญญาว่า  
จะไม่ติดใจความใดๆ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ต่อผู้สั่งซ่อมและผู้รับซ่อม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

เพื่อเป็นหลักฐานในการครั้งนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

ลงชื่อ ..... ผู้รับรถยนต์

(.....)

ลงชื่อ ..... เจ้าของอู่/ตัวแทน

(.....)



ภาพถ่ายจุดเสียหาย



ภาพถ่ายก่อนซ่อม



ภาพถ่ายก่อนซ่อม

ภาพถ่ายขณะซ้อม



ภาพถ่ายหลังติดฟิล์ม



ภาพถ่ายซ่อมเสร็จ

