

Desigualdad En El Camino

- Presentaciones

Nombre:

Miguel Ángel Larrea Calle

Facultad:

Ingeniería de Software

Institución:

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Sede – Bello

Curso:

Desarrollo Social Contemporáneo


NRC – 10 – 56891

Docente:

Juan Camilo León Uribe


Fecha:

18 de Mayo



Problemática Socioambiental: Vía En la Vereda "Tablazo Popalito"

Un análisis desde la **Ecología Integral** y el desarrollo sostenible en el municipio de Barbosa, Antioquia



Contexto Territorial

Barbosa se ubica al norte del Valle de Aburrá y posee una fuerte identidad rural. La vereda "Tablazo Popalito" es parte de este tejido territorial donde la vía no es solo infraestructura, sino un vínculo vital entre comunidad y oportunidad.

55.000

Habitantes

Población aproximada según DANE
(2021)

206 km²

Extensión

Territorio municipal, mayoría en zona
rural

Causas de la Problemática

El deterioro de la vía en la vereda "Tablazo Popalito" surge de razones entrelazadas — desde lo administrativo hasta lo natural — que juntas arman un panorama socioambiental complejo.



Institucional

Trámites iniciados en administraciones pasadas sin continuidad. Registros oficiales que no reflejan la realidad del camino. Ausencia de control técnico constante y planes integrales de mantenimiento.



Económica

Escasez de recursos financieros y técnicos en municipios rurales. Presupuestos apretados que causan demoras en canales de agua, bordes y refuerzos del suelo.



Social

Falta de información clara genera desconfianza institucional. La comunidad siente que es ignorada, lo que dificulta la colaboración entre vecinos y autoridades.



Ambiental Y/O Territorial

Terreno empinado, lluvias intensas en Antioquia, desgaste gradual del suelo, falta de drenajes eficientes y posible omisión de normas ecológicas en el diseño original de la obra.



Consecuencias de la Problemática

Los efectos del deterioro vial se extienden mucho más allá del simple inconveniente del tránsito. Alteran el balance entre el paisaje, las personas y la administración, reafirmando la naturaleza **integral socioambiental** del problema.



1) Social - Dificultad para acceder a escuelas, clínicas y servicios vitales, baja calidad de vida.



2) Económica - Mayores costos de traslado, freno a la venta de cosechas, menor competitividad agrícola.



3) Institucional - Erosión de la confianza pública, imagen de ineficacia gubernamental.



4) Ambiental y Territorial - Erosión acelerada, acumulación de barro, alteración del flujo hídrico, zanjas incontrolables, riesgos en épocas lluviosas.

Cada dimensión se retroalimenta con las demás: el daño ambiental agrava el problema social, que a su vez debilita la respuesta institucional, creando un ciclo difícil de romper sin una intervención integral.





Impacto Social

Las comunidades campesinas de la vereda "Tablazo Popalito" enfrentan barreras cotidianas que limitan su desarrollo humano y su acceso a derechos fundamentales.



Acceso a Educación

Los niños y jóvenes enfrentan dificultades para llegar a tiempo a las escuelas, especialmente en épocas de lluvia cuando la vía se vuelve intransitable. Esto genera ausentismo y deserción escolar.



Acceso a Salud

La movilidad complicada retrasa la atención médica oportuna. En emergencias, el mal estado de la vía puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para los habitantes rurales.



Tejido Social y Confianza

La percepción de abandono institucional fragmenta el tejido comunitario. La desconfianza en las autoridades locales dificulta la organización colectiva y la participación ciudadana.

Impacto Ambiental

El deterioro de la vía no solo afecta a quienes la transitan: transforma el territorio mismo, alterando los equilibrios naturales que sostienen la vida en la vereda "Tablazo Popalito".



Erosión Acelerada

El tráfico sobre suelos degradados y sin protección acelera la pérdida de capa vegetal y la erosión del terreno, especialmente en zonas de pendiente pronunciada.



Alteración Hídrica

La falta de drenajes eficientes cambia el flujo natural del agua, generando acumulaciones, zanjas incontrolables y riesgos de deslizamiento en épocas de lluvia intensa.



Sedimentación Y Contaminación

El barro y las partículas arrastradas por el agua contaminan fuentes hídricas cercanas, afectando la calidad del agua disponible para las comunidades y los ecosistemas locales.



Riesgos En Temporada de Lluvias

Las temporadas de aguaceros fuertes en Antioquia convierten la vía deteriorada en un factor de riesgo real para la seguridad de los habitantes y sus bienes.



Objetivos

Este análisis busca ir más allá de la descripción técnica del problema vial para ofrecer una lectura integral que visibilice todas sus dimensiones y promueva soluciones sostenibles.

Principal

Examinar las distintas afecciones de la infraestructura vial en la vereda "Tablazo Popalito" a través de la **Ecología Integral** y el progreso sostenible, destacando sus dimensiones sociales, financieras, ecológicas e institucionales en el marco del municipio de Barbosa.

¿Qué Se Espera Lograr?

- Fomentar una visión más amplia de cómo las carreteras rurales importan para el avance completo del área
- Resaltar los lazos entre lo humano, lo económico, lo natural y lo gubernamental
- Mostrar cómo un problema local puede leerse desde la Ecología Integral
- Promover soluciones que integren todas las dimensiones del problema



Conclusiones

El problema de la vía en la vereda "Tablazo Popalito" no es un asunto técnico menor. Es una problemática socioambiental compleja que exige respuestas que integren todas sus dimensiones desde la perspectiva de la **Ecología Integral**.



Diagnóstico Territorial Integral

Reconocer la interconexión entre lo social, económico, ambiental e institucional como punto de partida para cualquier intervención.



Participación Comunitaria

Involucrar activamente a los habitantes de la vereda en el diseño, ejecución y seguimiento de las soluciones viales para reconstruir la confianza institucional.



Infraestructura con Criterio Ecológico

Diseñar e implementar soluciones viales que respeten los ciclos naturales, incorporen drenajes eficientes y minimicen el impacto ambiental en el territorio.



Política Pública Sostenible

Garantizar continuidad administrativa, presupuesto suficiente y mecanismos de control técnico que aseguren el mantenimiento a largo plazo de las vías rurales.