

## Damage Report

Date of the accident

Accident No

11003/2022

Workshop Detail

—

Request Number

8032293 /1R

Accident Type

Third Party Liability

PO Amount

—

Pricing Type

Pricing and Providing

PO Note

ارسال الفاتورة لنا للتسديد بعد توقيع  
الفاتورة باستلام القطع من الكراج

Vehicle Owner Name

ورثة احمد مجد

VIN

JN1BFAN16Z0008680

Plate No

50-31827

Car Details

Nissan Sunny

Year

2011

Car's notes

—


Created By

عبد الرحمن ابو حمور

10:18:25 08/03/2022) AM)

Damage Point

4, 5, 6




## Task Details

#	Task Description	Labour Time	Labour Price	Type	Status
1	تركيب القطع و دهان مكان الحادث	3 (Day(s)	220 JOD	Body Repair	Approved

## Damaged Parts Details


#	Image	Name	Damage Point	Quantity	Note	Status	Approved By	Reject Note	Created By
1		باب فارغ خلفي يمين Used	باب خلفي يمين	1		Approved 08/03/2022 02:07:57 PM	مازن عبيد		ماجد الاعرج 08/03/2022 01:05:46 PM

## Surveyors



ماجد الاعرج

Approved By



مازن عبيد

wat-11003/2022 Gallery

image

image

image

image

image

image

image

