

## كشف معاينة اضرار مركبه

اسم الشركة المتسببه	اسم مالك المركبة	تاريخ وقوع الحادث
lenovo	Test applier	4:00PM 07/09/2023
Faulty Vehicle	رقم الشاصي	اسم المعايين
Plateno	TEST7896325410897451	Assafahmad
—	رقم اللوحة	Survey Date
Faulty Vehicle Make	TEST5822222222	28/09/2023
CULTUS	تفاصيل السيارة	اسم المعايين
Faulty Vehicle	CULTUS C008	Assafahmad
Model	سنة الصنع	تاريخ وقوع الحادث
C008	2020	28/09/2023
Faulty Vehicle Year	ملاحظات السيارة	رقم الحادث
2020	—	0212313132132
نوع التسعير		تفاصيل ورشة العمل
تسعير و توفير		Al Haddad Motors
انشأ من قبل		Agency,54 Riffa Block Riffa
27/09/2023)		+97366322222
(AM 8:58:08		رقم الطلب
نقطة الضرر		1R/ 270923004
1716,15,14,13,		نوع الحادث
		تأمين الزامي
		Policy Number
		88888888
		Faulty Policy Number
		22223334333333
		Depreciation
		—
		قيمة طلب الشراء
		—

ملاحظات شركة التأمين ارسال الفاتورة لنا للتسديد بعد توقيع الفاتورة باستلام القطع من الكراج

## تفاصيل الاصلاح

#	وصف المهمة	وقت العمل	سعر العمل	نوع	حاله
1	gfcvhhcgfhcgchgcgch hcgh	100 (ايام)	10000 دينار بحريني	اصلاح يودي	موافق عليه

## تفاصيل القطع المتضررة

#	الاسم	Depreciation	نقطة الضرر	العدد	ملاحظة	حاله	موافق عليه من قبل	رفض الملاحظة	انشأ من قبل
1	FR WINDSCREEN GLASS مستعمل	—	زجاج امامي	1		موافق عليه	Bahrain Insurance		27/09/2023 AM 08:58:58
2	FR WINDSCREEN GLASS MOULDING مستعمل	—	زجاج امامي	1		موافق عليه	Bahrain Insurance		27/09/2023 AM 08:58:58
3	FR WINDSCREEN GLASS DAM KIT مستعمل	—	زجاج امامي	1		موافق عليه	Bahrain Insurance		27/09/2023 AM 08:58:58

#	الاسم	Depreciation	نقطة الضرر	العدد	ملاحظة	حاله	موافق عليه من قبل	رفض الملاحظة	انشأ من قبل
4	FR WINDSCREEN GLASS SEALENT مستعمل	—	زجاج امامي	1		موافق عليه 27/09/2023 AM 10:26:11	Bahrain Insurance		27/09/2023 AM 08:58:58

المعاين

موافق عليه من قبل

9/27/23, 8:59 AM