


كشف معاينة اضرار مركبه



اسم مالك المركبة	اسم الشركة المتسببه	تاريخ وقوع الحادث
شركة امنية للهواتف	الضامنون العرب	01/12/2022
المتنقلة	نوع التسعير	رقم الحادث
رقم الشاصي	تنسجير و توفير	so-1464/2022
KNMC4C2HMBP895345	انشأ من قبل	تفاصيل ورشة العمل
رقم اللوحة	مجد ابوالعوف	كراج عبد الله ابو
16-29873	10:52:13 28/02/2022)	الرز،ماركا Amman
تفاصيل السيارة	(AM	+962795528710
Nissan Sunny	نقطة الضرر	رقم الطلب
سنة الصنع	176 ,	1R/ 280222106
2012	حق الرجوع للافراد	نوع الحادث
ملاحظات السيارة	لا يوجد حق رجوع الافراد	تأمين شامل
—		قيمة طلب الشراء
		JOD 90

ملاحظات شركة التأمين

ارسال الفاتورة لنا للتسديد بعد توقيع الفاتورة باستلام القطع من الكراج

تفاصيل الاصلاح

#	وصف المهمة	وقت العمل	سعر العمل	نوع
1	تريخ واجهة خلفية وتركيب القطع ودهان مكان اللازم	3 (Day(s))	JOD 90	اصلاح بودي

تفاصيل القطع المتضررة

#	صورة	الاسم	نقطة الضرر	العدد	ملاحظة	انشأ من قبل
1		طمبون خلفي مستعمل	طمبون خلفي	1	مهدى الاسطة	28/02/2022 PM 12:40:20

المعاين

مهدى الاسطة
موافق عليه من قبل
مجد ابو العوض

معرض الصور #so-1464/2022

image



image



image

