# 1 2 3 4 5 12 13 1415 16 17 6 11 10 9 8 7

### كشف معاينة اضرار مركبه اريخ وقوع الحادث اسم مالك المركبة

نوع التسعير الشركه المتكامله للتاجير تسعير و توفير تسعير فقط التمويلي انشأ من قبل رقم الشاصي KNAGM4AD6C5014162 فراس الاخرس 07/03/2022) رقم اللوحة (AM 10:49:26 24-11625 تفاصيل السيارة نقطة الضرر Kia Optima 126, سنة الصنع 2012 ملاحظات السيارة

تاريخ وقوع الحادث 02/03/2022 رقم الحادث 10948/2022/1 تفاصيل ورشة العمل — رقم الطلب ويقم الطلب نوع الحادث 1R/ 90322119 تامين الزامي قيمة طلب الشراء

ملاحظات شركة التأمين ارسال الفاتورة لنا للتسديد بعد توقيع الفاتورة باستلام القطع من الكراج

## تفاصيل الاصلاح

حاله	نوع	سعر العمل	وقت العمل	وصف المهمة	#
موافق عليه	اصلاح بودي	JOD 220	((Day(s) 3	تركيب القطع و دهان مكان الحادث	1

#### تفاصيل القطع المتضررة

انشأ من قبل	رفض الملاحظة	موافق عليه من قبل	حاله	ملاحظة	العدد	نقطة الضرر	الاسم	#
ماجد الاعرج 09/03/2022 PM 01:30:40		مازن عبید	موافق عليه 09/03/2022 PM 04:18:12		1	طمبون امامي	طمبون امامي مستعمل	1
ماجد الاعرج 09/03/2022 PM 01:30:40		مازن عبید	موافق عليه 09/03/2022 PM 04:18:12		1	طمبون امامي	سبويلر طمبون امامي سفلي مستعمل	2
ماجد الاعرج 09/03/2022 PM 01:30:40		مازن عبید	موافق عليه 09/03/2022 PM 04:18:12		1	طمبون امامي	طمبون خلفي مستعمل	3
ماجد الاعرج 09/03/2022 PM 01:30:40		مازن عبید	موافق عليه 09/03/2022 PM 04:18:12		1	طمبون امامي	حمالات خلفیه شمال و یمین مستعمل	4
ماجد الاعرج 09/03/2022 PM 01:30:40		مازن عبيد	موافق عليه 09/03/2022 PM 04:18:12		1	طمبون امامي	حمالات امامیه مستعمل	5

المعاين

ماجد الاعرج

موافق عليه من قبل

مازن عبيد