## Damage Report Request Detail

Vehicle Owner Name

نديم رائد عدنان الخليل

55SWF4HBXJU245539

Plate No 45-36709 Car Details

Mercedes Benz C350e

2018 Car's notes

Created By

محد ابوالعوف (22/02/2022 10:11:32

Damage Point

12

Individual Return لا يوجد حق رجوع الافراد

Date of the accident

11/02/2022

Accident No so-1321/2022

Workshop Detail

Amman كراج عبد الله ابو الرز,ماركا

+962795528710

Request Number 23022277 /1R

Accident Type


Comprehensive

PO Amount 365.91 JOD Pricing Type

**Pricing and Providing** 

PO Note

ارسال الفاتورة لنا للتسديد بعد توقيع الفاتورة باستلام القطع من الكراج



## Task Details

#	Task Description	Labour Time	<b>Labour Price</b>	Туре
1	فك وتركيب القطع وتركيب قطع داخلية وعيارت امامية وتركيب القطع ودهان مكان اللازم	3 (Day(s))	135 JOD	Body Repair

## **Damaged Parts Details**

شل امامي كامل Used	طمبون امامي	1		al. III a
3304				مهدي الاسطة 23/02/2022 12:11:04 PM
قشرة طمبون امامي Used	طمبون امامي	1		مهدي الاسطة 23/02/2022 12:11:04 PM
قاعدة نمرة امامي Used	طمبون امامي	1		مهدي الاسطة 23/02/2022 12:11:04 PM
فلينه طمبون امامي Used	طمبون امامي	1		مهدي الاسطة 23/02/2022 12:11:04 PM
نظارة روديتر على الواجهة امامي Used	طمبون امامي	1		مهدي الاسطة 23/02/2022 12:11:04 PM
بطانة اسفل الطمبون امامي Used	طمبون امامي	1		مهدي الاسطة 23/02/2022 12:11:04 PM
شبك طمبون امامي وسط Used	طمبون امامي	1		مهدي الاسطة 23/02/2022 12:11:04 PM
جسر طمبون امامي ألمنيوم Used	طمبون امامي	1		مهدي الاسطة 23/02/2022 12:11:04 PM
سبويلر طمبون امامي سفلي وسط مع نكلة Used	طمبون امامي	1		مهدي الاسطة 23/02/2022 12:11:04 PM
برواز شل امامي داخلي Used	طمبون امامي	1		مهدي الاسطة 23/02/2022 12:11:04 PM
	العدة نمرة امامي فلينه طمبون امامي فلينه طمبون امامي Used  العدم الواجهة امامي Used  العدم الطمبون امامي وسط العدم العد	طمبون امامي فلينه طمبون امامي العدة نمرة امامي للعمبون امامي فلينه طمبون امامي العمبون امامي للعمبون امامي للعمبون امامي للعمبون امامي للعمبون امامي للعمبون امامي وسط طمبون امامي وسط طمبون امامي العمبون امامي وسط للعمبون امامي العمبون امامي وسط للعمبون امامي المنيوم طمبون امامي المنيوم للعمبون امامي المنيوم للعمبون امامي المنيوم للعمبون امامي المنيوم للعمبون امامي سفلي وسط مع نكلة للعمبون امامي داخلي العمبون امامي داخلي	ال عدون امامي العدون امامي وسط العدون امامي وسط العدون امامي العدون العدون امامي العدون	ال طمبون امامي العدة نمرة امامي العدة نمرة امامي العدو العدي العدو العدي العدو العدي العد

#	lmage	Na	me	Damage Point	Quantity	Note	Created By
11		غطاء بطانة وحل يمين امامية Used		طمبون امامي	1		مهدي الاسطة 23/02/2022 12:11:04 PM
Surveyo ي الاسطة Approve بو العوض	ed By						
#so-1	1321/2022 0	Gallery	٦				
image				image			
image				image			

image	image
image	image
image	image

image	image
image	image
image	