


# كشف معاينة اضرار مركبه



نوع التسعير تسعير و توفير انشأ من قبل بشار عساف 16/02/2022) 10/135:10 نقطة الضرر بقطة الضرر مق الرجوع للافراد لا يوجد حق رجوع الافراد اسم مالك المركبة طارق جورج ابو سمرا رقم الشاصي رقم اللوحة رقم اللوحة 14-14153 تفاصيل السيارة Nissan Sunny سنة الصنع 2011 تاريخ وقوع الحادث 20/12/2021 رقم الحادث DEL-P/02/2/1/2021/0001580-21-04729 تفاصيل ورشة العمل كراج صناع الثقة,البيادر رقم الطلب رقم الطلب نوع الحادث تأمين شامل قيمة طلب الشراء JOD 190

ملاحظات شركة التأمين ارسال الفاتورة لنا للتسديد بعد توقيع الفاتورة باستلام القطع من الكراج

#### تفاصيل الاصلاح

نوع	سعر العمل	وقت العمل	وصف المهمة	#
اصلاح بودي	JOD 120	((Day(s) 0	فك وتركيب القطع +دهان +اصلاح الواجهه الخلفيه +زاويه فخده	1

### تفاصيل القطع المتضررة

ما المال						
#	صورة	الاسم	نقطة الضرر	العدد	ملاحظة	انشأ من قبل
1		ضوء خلفي شمال مستعمل	طمبون خلفي	1		فراس عزام 16/02/2022 PM 02:05:58
2		قشره طمبون خلفي مستعمل	طمبون خلفي	1		فراس عزام 16/02/2022 PM 02:05:58
3		جسر طمبون خلفي حديد مستعمل	طمبون خلفي	1		فراس عزام 16/02/2022 PM 02:05:58
4		حماله طمبون خلفي شمال مستعمل		1		فراس عزام 16/02/2022 PM 02:05:58

# المعاين

فراس عزام موافق عليه من قبل 2/16/22, 2:06 PM فراس عزام

## معرض الصور DEL-P/02/2/1/2021/0001580-21-04729

image	image
	· · · · · ·
image	image

mage	mage
image	image
image	