


كشف معاينة اضرار مركبه



تاريخ وقوع الحادث

7/03/2022

رقم الحادث

413/2022/1

لفاصيل ورشة العمل

حقاصيل ورشة العمل

تقاصيل ورشة العلب

12102205 /TR

ثامين الزامي

تامين الزامي

تامين الزامي

نوع التسعير

تسعير فقط

ارسال الفاتورة لنا للتسديد بعد توقيع الفاتورة باستلام القطع من الكراح

اسم مالك المركبة فيصل اشرف نصرالله رقم الشاصي رقم الشاصي رقم الشاصي (مقم الشاصية اللاحقة اللا

نقطة الضرر

#	مة	وصف المه	العمل	وقت		سعر العمل	نوع	í	تفاصيل الاصلاح حاله	
1	Body Repair	Body Repair			50 JOD		اصلاح بودي	موافق عليه		
								المتضررة	تفاصيل القطع	
#	صورة	الاسم	نقطة الضرر	العدد	ملاحظة	حاله	موافق عليه من قبل	رفض الملاحظة	انشأ من قبل	
1		قشرة تنده سقف مستعمل	سقف	1		موافق عليه 12/10/2022 04:50:16 PM	الشركة الوطنية للتأمين		Superior Account 12/10/2022 04:49:28 PM	
2		بطانة سقف مستعمل	سقف	1		موافق عليه 12/10/2022 04:50:16 PM	الشركة الوطنية للتأمين		Superior Account 12/10/2022 04:49:28 PM	
المعاين										
من قبل	موافق عليه	Superior Account								
من عبن	مواحق عي	Superior Account								

معرض الصور wat-413/2022/1#

age			