



## امر اصلاح



رقم الحادث 11009870	تاريخ وقوع الحادث 01/10/2022	اسم مالك المركبة Moiz	رقم الشاصي DF45HK89066879308	رقم اللوحة 159-9551	تفاصيل السيارة Nissan Juke	سنة الصنع 2016	انشأ من قبل (01/10/2022 8:09:48 AM) Superior Account
تفاصيل ورشة العمل Aqaba كراج محمود سالم, العقبة	رقم الطلب 1102201/1R	نوع الحادث تأمين الزامي	نقطة الضرر 5, 4	ملاحظات شركة التأمين -	نوع التسعير تسعير و توفير		

### تفاصيل الاصلاح

#	وصف المهمة	وقت العمل	سعر العمل	نوع	
1	Body Repair	2 (Day(s))	50 JOD	اصلاح بودي	
القطع التي تم شراؤها					
#	الاسم	العدد	تاريخ تلقي	المورد	هاتف
1	بلاستيكة مرش خلفي يمين ( مستعمل )	1	-	شركة طلال نوفل لقطع السيارات اليابانية(جديد- 079 7666602 (مستعمل)	
ملاحظة : <input type="checkbox"/>					
2	مجرى باب سحاب خلفي يمين ( جديد ( تجاري ))	1	-	شركة طلال نوفل لقطع السيارات اليابانية(جديد- 079 7666602 (مستعمل)	
ملاحظة : <input type="checkbox"/>					
3	نكله على الجناح خلفي يمين ( مستعمل )	1	-	شركة طلال نوفل لقطع السيارات اليابانية(جديد- 079 7666602 (مستعمل)	
ملاحظة : <input type="checkbox"/>					
قام بالموافقه					



AM 8:26 ,10/1/22  
ناصر رحالة

موافق عليه من قبل  
Superior Account