


كشف معاينة اضرار مركبه



اسم الشركة المتسببه	اسم مالك المركبة	تاريخ وقوع الحادث
—	ADnna	07/01/2023
نوع التسعير	رقم الشاصي	رقم الحادث
تسعير و توفير	UYTTK340013082GJGJG	wat-3433
انشأ من قبل	رقم اللوحة	تفاصيل ورشة العمل
Superior Account	PLA-07005	كراج محمود سالم
(07/01/2023 4:59:58	تفاصيل السيارة	العقبة Aqaba,
(PM	Toyota Corolla	0795556752
نقطة الضرر	سنة الصنع	رقم الطلب
1312 ,	1970	1R/ 70123001
حق الرجوع للافراد	ملاحظات السيارة	نوع الحادث
لا يوجد حق رجوع الافراد	—	تأمين شامل
		قيمة طلب الشراء
		—

ملاحظات شركة التأمين

ارسال الفاتورة لنا للتسديد بعد توقيع الفاتورة باستلام القطع من الكراج

تفاصيل الاصلاح

#	وصف المهمة	وقت العمل	سعر العمل	نوع
1	Body Repair	2 (Day(s)	JOD 200	اصلاح بودي

تفاصيل القطع المتضررة

#	صورة	الاسم	نقطة الضرر	العدد	ملاحظة	انشأ من قبل
1		شيك غطاء محرك امامي (أي)	غطاء محرك	1		Superior Account 07/01/2023 PM 05:01:28
2		سيخ غطاء المحرك امامي (تجاري)	غطاء محرك	1		Superior Account 05/04/2023 AM 10:44:58


المعاين

Superior Account

موافق عليه من قبل

Superior Account

معرض الصور #wat-3433



انشاء لائحة مطلوبة