

Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa
Av. Insurgentes Sur 3500, Col. Peña Pobre, Tlalpan, C.P. 14060, Ciudad de México

Folio

7790274

Emisor	Número de carpeta	Número de póliza	Número de CIS	Número de siniestro	Número de reporte
92016	20002257	20002211	20002211	40100 - 7919234	40100 - 7919234

Estado de cobranza	Vigencia: Desde	Hasta	Fecha de siniestro
06 COBRADO	21/12/2023	21/12/2025	17/12/2024

Nombre del ajustador	Clave ajustador
LUIS ENRIQUE GOMEZ REYES	1263789

☐ Daños del asegurado
 ☒ O tercero
 ☐ Robo
 ☐ Propiedad de la compañía

Nombre completo	RFC con homoclave
Juan Roberto Lara Guerra	

Dirección	C.P.
	57100

Población	Teléfono particular	Teléfono de oficina

Teléfono celular	Correo electrónico
5524998496	robertolara7013@gmail.com


2. Datos del vehículo

Marca	Tipo	Modelo	Número de motor	Número de serie
VOLKSWAGEN (AU)	POINTER	2006	0	9BWCC05W76P032824
Placas	Color	Transmisión	Kilómetros	Puertas:
977UHW	AZUL	ESTANDAR		☐ 2 ☒ 4
Uso	Particular			


2.1 Daños del vehículo

Descripción

fasia delantera a y b, salpicadera derecha, puerta delantera derecha

Daños:



Firma de conformidad asegurado o tercero
daños por siniestro

Observaciones y preexistentes:



Firma de conformidad asegurado o tercero
daños preexistentes

Deducible: ☐ Si ☒ No %

Valor Comercial: \$ **Importe:** \$

Recuperación:

☐ Efectivo ☐ G x G ☐ Sipac ☐ Tradicional

Compañía

Cuenta con:

Llave de birlos de seguridad: ☐ Si ☒ No

Placa delantera: ☒ Si ☐ No

Placa trasera: ☒ Si ☐ No

Observaciones:

Estimado asegurado y/o tercero

- El ajustador no está facultado para determinar cambio o reparación de piezas y/o refacciones del vehículo, así como tampoco puede determinar la pérdida total del mismo.
- Queda convenido y aceptado por las partes, que si por cualquier causa no estuviera vigente el contrato de seguros, ni cubierta la prima del mismo, Seguros Inbursa queda liberado de toda responsabilidad de esta orden de admisión, por lo que la reparación de los daños a los vehículos quedará a cargo del asegurado.
- La garantía de la reparación del vehículo queda a cargo del taller o agencia que usted seleccione previamente y que se menciona en esta orden.

IMPORTANTE: Al ingresar tu auto al taller llama al 800 911 9000 y acelera la entrega.

Autorizo el envío y reparación al taller o agencia que elegí:

Nombre

DAYTONA AUTOMOTRIZ

Clave

17400836

Dirección

AV JOSE LORETO FABELA 733 PUEBLO DE SAN JUAN DE ARAGON GUSTAVO A. MADERO 07950 CDMX

Teléfono

5627338725554793169555697071



Juan Roberto Lara Guerra

Nombre y firma de conformidad



1263789 - LUIS ENRIQUE GOMEZ REYES

Clave, nombre y firma del ajustador

Fecha

17/12/2024