

Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa
Av. Insurgentes Sur 3500, Col. Peña Pobre, Tlalpan, C.P. 14060, Ciudad de México

Folio

7796754

Emisor	Número de carpeta	Número de póliza	Número de CIS	Número de siniestro	Número de reporte
26100	21024703	21025347	25761818	40100 - 7922829	40100 - 7922829

Estado de cobranza	Vigencia: Desde	Hasta	Fecha de siniestro
05 PENDIENTE	30/11/2024	30/11/2025	11/01/2025

Nombre del ajustador	Clave ajustador
OSCAR NILA TAMBOLAN	979716

☒ Daños del asegurado
 ☐ O tercero
 ☐ Robo
 ☐ Propiedad de la compañía

Nombre completo	RFC con homoclave
ALFREDO TORRES RIOS	0

Dirección	C.P.
	07910

Población	Teléfono particular	Teléfono de oficina


Teléfono celular	Correo electrónico
5510225050	alfredo.torresr71@gmail.com

2. Datos del vehículo


Marca	Tipo	Modelo	Número de motor	Número de serie	
TOYOTA (AU)	YARIS	2018	2NRX225691	MR2B29F36J1095659	
Placas	Color	Transmisión	Kilómetros	Puertas:	Uso
F15AUD	PLATA	ESTANDAR	97875	☐ 2 ☒ 4	Particular

2.1 Daños del vehículo
Descripción

fascia delantera lado izquierdo, salpicadera izquierda, rin delantero izquierdo, puerta delantera izquierda, luz de espejo lateral izquierdo

Daños:



Firma de conformidad asegurado o tercero
daños por siniestro

Observaciones y preexistentes:



Firma de conformidad asegurado o tercero
daños preexistentes

Deducible: ☒ Si ☐ No %

Valor Comercial: \$ **Importe:** \$

Recuperación:

☐ Efectivo ☐ G x G ☐ Sipac ☐ Tradicional

Compañía

Cuenta con:

Llave de birlos de seguridad: ☐ Si ☒ No

Placa delantera: ☒ Si ☐ No

Placa trasera: ☒ Si ☐ No

Observaciones:

puerta trasera derecha,

Estimado asegurado y/o tercero

- El ajustador no está facultado para determinar cambio o reparación de piezas y/o refacciones del vehículo, así como tampoco puede determinar la pérdida total del mismo.
- Queda convenido y aceptado por las partes, que si por cualquier causa no estuviera vigente el contrato de seguros, ni cubierta la prima del mismo, Seguros Inbursa queda liberado de toda responsabilidad de esta orden de admisión, por lo que la reparación de los daños a los vehículos quedará a cargo del asegurado.
- La garantía de la reparación del vehículo queda a cargo del taller o agencia que usted selecciones previamente y que se menciona en esta orden.

IMPORTANTE: Al ingresar tu auto al taller llama al 800 911 9000 y acelera la entrega.

Autorizo el envío y reparación al taller o agencia que elegí:

Nombre

DAYTONA AUTOMOTRIZ

Clave

17400836

Dirección

AV JOSE LORETO FABELA 733 PUEBLO DE SAN JUAN DE ARAGON GUSTAVO A. MADERO 07950 CDMX

Teléfono

5627338725554793169555697071



Alfredo Torres Rios

Nombre y firma de conformidad



979716 - OSCAR NILA TAMBOLAN

Clave, nombre y firma del ajustador

Fecha

11/01/2025