

Medlemsnummer: <u>157</u>	Maskinnummer: <u>317</u>
Företag: <u>Hans-Olof Gustafsson</u>	Maskinbeteckning: <u>Buskröjare Case Maxx</u>
Namn: <u>Hans-Olof Gustafsson</u>	Årsmodell: <u>1996</u>
Adress: <u>Rom Askerby</u>	Reg.nr / Serienr / Tillvnr: <u>NZR040</u>
Postadress: <u>715 94 ODENSBACKEN</u>	Maskinklassning ME: <u></u>
	Typ av maskin: <u>ÖVRIGT</u>

<b>Motor</b>				
Motorfabrikat	Motortyp	Effekt/kw		
<u>Case</u>	<u>6T590</u>	<u>81</u>		
<b>Eftermonterad avgasreningsutrustning</b>				<b>Bullernivå</b>
Katalysator finns	Partikelfilter finns	Motorvärmare finns	Vattenb.lack	
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	
<b>Oljor och smörjmedel</b>			<b>Volym, liter</b>	<b>Miljöklassificering</b>
Motorolja				Eu steg:
<u>Texaco Ursa Super TD 15 W <del>40</del></u>				<u>Eu steg 0</u>
Växellåda				Förklaring: Eu steg I, II, III, IIII räknas som klassade.
<u>ingår i hydralsystem</u>				Eu steg 0 räknas som oklassad.
Hydraulsystem				
<u>Agrol Hybran</u>			<u>76</u>	
Smörjolja				Saneringsvätska finns i maskinen:
				<u>1</u>
<b>Övrigt</b>				
Kylmedia	Gasolanläggning	Maskinen använder följande däck	Regummerbara	Batteri
<u></u>	<u>0</u>	<u>Kleber 520/70R38, Alliance 16,9R24</u>	<u></u>	<u></u>
Kylvätska		Dimension/typ	Regummerade	Batteri-antal
<u></u>		<u></u>	<u>0</u>	<u></u>
<b>Bränsle</b>				
Mätning förbrukning diesel och olja		Medelförbrukning /tim		
Bränsle	Period Fr.o.m	Period T.o.m		
<u>Biomil</u>	<u></u>	<u></u>		
<b>Försäkring</b>				
Maskinförsäkring finns genom				
<u>0</u>				