

Equipo	FAN COIL
Ubicación	PISO 7 TORRE NORTE
Descripción	AREA LIMPIA, PISO 7 TORRE NORTE
Marca	ANWO
Modelo	FCA400CT
Serie	K114012998

Correlativo de Fan Coil	0
N° de Activo Fijo	50003034-0
N° OT	15370
Edificio	
Período Ejecución	MAYO 2024
Area	Mantenición


Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de agua caliente	✓
Limpieza serpentín de agua fría	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (Rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe (incluye mantención a bomba de condensado)	✓
Reapriete de borneras de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Observaciones:	SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA.

Fecha Mantención: 11-05-2024

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Carlos Herrera


Mantenición Grupo 1
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica