

Equipo	CONGELADOR
Ubicación	SALA CUNA PISO 1
Descripción	CONGELADOR COCINA SALA CUNA PISO 1
Marca	MIDEA
Modelo	MFV-1600B208FN
Serie	22021200281

N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	14962
Edificio	
Período Ejecución	MAYO 2024
Area	MantenCIÓN

Chequeo de temperatura de compresor	✓
Chequeo de luces interiores	✓
Funcionamiento de termostato de cooler	✓
Chequeo de estado de burletes	✓
Limpieza de serpentín (condensador)	✓
Limpieza de bandeja de condensado	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Cooler	-19.1

Medición de Consumos Eléctricos (A)	
L	Nominal
Compresor	0.3
Ventilador	0.5

Observaciones: SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA.

Fecha MantenCIÓN: 23-05-2024

Técnico 1	Federico Serra
Técnico 2	Manuel Gonzalez


MantenCIÓN Grupo 1
QR Cleaner

Firma Técnico


Carlos Briceño
Supervisor de MantenCIÓN
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica