

Equipo	FAN COIL
Ubicación	PISO 7 TORRE NORTE
Descripción	AREA LIMPIA, PISO 7 TORRE NORTE
Marca	ANWO
Modelo	FCA400CT
Serie	K114012998

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de agua caliente	✓
Limpieza serpentín de agua fría	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (Rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe (incluye mantención a bomba de condensado)	✓
Reapriete de borneras de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Correlativo de Fan Coil

0

N° de Activo Fijo

50003034-0

N° OT

1941

Edificio

Período Ejecución

NOVIEMBRE 2023

Area

Mantención

Observaciones: SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA.

Fecha Mantención: 10-11-2023

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Carlos Herrera

**Mantención Grupo 1**
QR Cleaner

Firma Técnico


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica