

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	SPLIT DUCTO
Ubicación	1°PISO JARDIN MANQUEHUE
Descripción	PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA HEMODIALISIS
Marca	ANWO
Modelo	GEP36E
Serie	THS-9681

N° de Activo Fijo	50001666-0
N° OT	15748
Edificio	
Período Ejecución	JUNIO 2024
Area	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Chequeo de correas	N/A
Alineacion de poleas	N/A
Cambio de correas	N/A
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (Rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe (incluye mantención a bomba de condensado)	✓
Limpieza de condensador	✓
Limpieza de evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motores	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	4.6
Calor	N/A
Retorno	20.1

	Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
			R	S	T	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.89			0.95
Ventilador Interior						
Compresor 1	✓		7.1	7.2	6.9	12.3
Compresor 2						

Observaciones: SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA.

Fecha Mantención: 14-06-2024

Técnico 1	Federico Serra
Técnico 2	Manuel Gonzalez



Mantenición Grupo 1
QR Cleaner



Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica