

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo **FAN COIL** Ubicación PISO 3 CLINICA Descripción AREA DE MATERIALES QUIRURGICOS Marca YORK Modelo FCHW0600W31931P Serie UJIM041966 Limpieza de filtros Limpieza serpentín de agua caliente Limpieza serpentín de agua fría Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (Rejilla de retorno si aplica) 1 Limpieza de sistema de condensado y desagüe (incluye mantención a bomba de condensado) Reapriete de borneras de motores • Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones ~ Limpieza de motor eléctrico

Correlativo de Fan Coil	0	
N° de Activo Fijo	S/R	

N° OT	5822	
Edificio		
Período Ejecución	FEBRERO 2024	
Area	Mantención	

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.9	
Calor	37.6	

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.4	0.3	0.2	0.7
Motor 2				
Motor 3				

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
3.6	3.4	3.1		

**Observaciones:** SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA.

Fecha Mantención:

Limpieza general del equipo

28-02-2024

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado

Carlos Herrera

Mantención Grupo 1 QR Cleaner

Firma Técnico

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica