

Fecha	Equipo	Técnico	Observaciones
30 /07 /2024	FAN COIL 50531E03048555 FARMACIA DIGITACION SUBTERRANEO N°3 TORRE SUR	Federico Serra	PENDIENTE
30 /07 /2024	FAN COIL 50531K76879593 CENTRAL DE ALIMENTACION CUARTO FRIO SUBTERRANEO N°1 MO	Federico Serra	PASAR AL TURNO NOCHE.
30 /07 /2024	FAN COIL K113065139 ESTAR AUXILIARES SEDILE, SUBT N°1 TORRE SUR SUBTERRANEO N°1 TORRE SUR	Federico Serra	NO DEJARON ACCEDER AL ESTAR.
30 /07 /2024	FAN COIL F2662015BH12579 CUARTO DE DELIVERY, SUBT N °1 TORRE SUR SUBTERRANEO N°1 TORRE SUR	Federico Serra	EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS A LOS MOTORES PERO EL PERSONAL DEL DELIVERY NO DEJA REALIZAR LA MANTENCION POR EL POCO TIEMPO QUE PERMITEN.
30 /07 /2024	FAN COIL 50531E19666961 SUR, SALA MONITOREO V2 PISO 4 MO	Federico Serra	NO SE PUDO ACCEDER A LA MANTENCION POR LA REMODELACION
30 /07 /2024	FAN COIL 50531E19666884 SUR, SALA DE MONITOREOS PISO 4 MO	Federico Serra	NO SE PUDO ACCEDER A LA MANTENCION POR LA REMODELACION
30 /07 /2024	FAN COIL 50530B80924539 SODEXO BODEGA DE ABARROTOS N°2 SUBTERRANEO N°1 MO	Federico Serra	PASAR AL TURNO NOCHE.
30 /07 /2024	FAN COIL F2811006CI00850 OFC. DR. JUAN HEPP K PISO 5 TORRE SUR	Federico Serra	OFICINAS CERRADAS
30 /07 /2024	FAN COIL 50531E19666876 Norte, Sala Monitoreo 4 Piso 4 Mo	Federico Serra	NO SE PUDO ACCEDER A LA MANTENCION POR LA REMODELACION
30 /07 /2024	FAN COIL 50531E19666951 Norte, Sala Monitoreo 3 Piso 4 Mo	Federico Serra	NO SE PUDO ACCEDER A LA MANTENCION POR REMODELACION
30 /07 /2024	FAN COIL K113112865 HABITACION 320, PISO 3 NORTE VIT PISO 3 HABITACIONES	Federico Serra	PENDIENTE
30 /07 /2024	FAN COIL F6010001EB11437 SODEXO BODEGA DE ABARROTOS N°1 SUBTERRANEO N°1 MO	Federico Serra	PASAR AL TURNO DE NOCHE
	FAN COIL UBGM021205		

Fecha	Equipo	Técnico	Observaciones
30 /07 /2024	HABITACION 212, PISO 2 NORTE VIT PISO 2 HABITACIONES	Federico Serra	PENDIENTE
30 /07 /2024	VRV - UI 901KCNL02M87 SHAFT COMPUTACION UPS ENTRADA MANO IZQ PISO 3 RAFAEL MALUENDA	Yenry Perez	Pendiente por Permiso
30 /07 /2024	VRV - UI 905KCXM1Q194 BAJO ESCRITORIO FRENTE ENTRADA PRINCIPAL PISO 3 RAFAEL MALUENDA	Yenry Perez	Pendiente por Permiso
30 /07 /2024	VRV - UI 810KCFT05315 FRENTE A ENTRADA PRINCIPAL PISO 3 RAFAEL MALUENDA	Yenry Perez	Pendiente por Permiso
30 /07 /2024	VRV - UI 902KCRN16062 CASINO 2 ESTE PISO 3 RAFAEL MALUENDA	Yenry Perez	Pendiente por Permiso
30 /07 /2024	VRV - UI 810KCEA07J84 CASINO 4 OESTE PISO 3 RAFAEL MALUENDA	Yenry Perez	Pendiente por Permiso
30 /07 /2024	VRV - UI 709KCXM17Z38 CASINO 3 OESTE PISO 3 RAFAEL MALUENDA	Yenry Perez	Pendiente por Permiso
30 /07 /2024	VRV - UI 709KCDG17Z30 CASINO 1 ESTE PISO 3 RAFAEL MALUENDA	Yenry Perez	Pendiente por Permiso
30 /07 /2024	VRV - UI 901KCF02M91 OFICINA 5 JEFE DE UNIDAD PISO 3 RAFAEL MALUENDA	Yenry Perez	Pendiente por Permiso
30 /07 /2024	VRV - UI 909KCAS01184 PILAR 4 PISO 3 RAFAEL MALUENDA	Yenry Perez	Pendiente por Permiso
30 /07 /2024	VRV - UI 901KCSF15A50 OFICINA N°4 PISO 3 RAFAEL MALUENDA	Yenry Perez	Pendiente por Permiso
30 /07 /2024	VRV - UI 909KCGW07799 PILAR 3 PISO 3 RAFAEL MALUENDA	Yenry Perez	Pendiente por Permiso
30 /07 /2024	VRV - UI 901KCKJ02M85 OFICINA N°3 PISO 3 RAFAEL MALUENDA	Yenry Perez	Pendiente por Permiso
30 /07 /2024	VRV - UI 909KCZPOMF37 OFICINA N°2 PISO 3 RAFAEL MALUENDA	Yenry Perez	Pendiente por Permiso
30 /07 /2024	VRV - UI 909KCTB07801 PILAR 2 PISO 3 RAFAEL MALUENDA	Yenry Perez	Pendiente por Permiso
30 /07 /2024	VRV - UI 901KCEA02M84 OFICINA N°1 PISO 3 RAFAEL MALUENDA	Yenry Perez	Pendiente por Permiso

Fecha	Equipo	Técnico	Observaciones
30 /07 /2024	VRV - UI 909KCCV0MF35 RECEPCION PRINCIPAL PISO 3 RAFAEL MALUENDA	Yenry Perez	Pendiente por Permiso
30 /07 /2024	VRV - UI 909KCUK01182 PILAR 1 PISO 3 RAFAEL MALUENDA	Yenry Perez	Pendiente por Permiso
30 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE 0567-C VEX 48 ESTACIONAMIENTOS SUB.2º ESTACIONAMIENTO SUB.2º TORRE SUR	Yenry Perez	Pendiente por Permiso
30 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE S/R VEX BAÑO 3, SUBGERENCIA DESARROLLO AMBULATORIO SUBTERRANEO N°1 RAFAEL MALUENDA	Yenry Perez	Pendiente por Permiso
30 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE THS15-1520 VEX SUB. ESTAC. ELECTRICA 1 SUBT -2	Yenry Perez	Pendiente por Permiso
30 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE THS15-1521 VEX SUB. ESTAC. ELECTRICA 2 SUBT -2	Yenry Perez	Pendiente por Permiso
30 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE 180315 VEX 66 LABORATORIO CLINICO CAMPANA PARASITOLOGIA ESTACIONAMIENTO ANTIGUO 5TO PISO	Yenry Perez	el acceso esta cerrado
30 /07 /2024	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ZEPM097582 UMA 105 PLANTA TELEFONICA SALA DE MAQUINAS URG.ESCOLAR SUB.1º	Yenry Perez	Pendiente por Permiso
30 /07 /2024	SPLIT DUCTO 63239904199 SUB ESTACION CAS SUBTERRANEO N°2 TORRE SUR	Yenry Perez	Pendiente por Permiso
30 /07 /2024	SPLIT DUCTO 34083709609962901500 SPLIT 17 PLANTA TELEFONICA SALA DE MAQUINA URG. ESCOLAR, CLINICA	Yenry Perez	Pendiente por Permiso
30 /07 /2024	SPLIT DUCTO 40204152 SPLIT 13 RESPALDO PLANTA TELEFONICA SALA DE MAQUINA URG. ESCOLAR, CLINICA	Yenry Perez	Pendiente por Permiso
30 /07 /2024	FAN COIL K113065142 HABITACION 227, PISO 2 NORTE VIT PISO 2 HABITACIONES	Federico Serra	pendiete

Fecha	Equipo	Técnico	Observaciones
30 /07 /2024	FAN COIL K113065154 HABITACION 219, PISO 2 NORTE VIT PISO 2 HABITACIONES	Federico Serra	pendiente
30 /07 /2024	FAN COIL S/R HABITACION 218, PISO 2 NORTE VIT PISO 2 HABITACIONES	Federico Serra	pendiente
30 /07 /2024	FAN COIL K113065087 HABITACION 217, PISO 2 NORTE VIT PISO 2 HABITACIONES	Federico Serra	pendiente
26 /07 /2024	MINI SPLIT 4G85970017378 CENTRAL PARKING OFICINA SUBTERRANEO N°3 TORRE SUR	Yenry Perez	Se realizó cambio de bomba condensado y limpieza del equipo
26 /07 /2024	FAN COIL F5011003EF20069 Sala de Informe Laboratorio del Sueño 1 Piso -3	Miguelangel Delgado	a este equipo se le realizo correctiva y se cambio el motor ya que se encontraba dañado
26 /07 /2024	FAN COIL 50531N09400875 Farmacia Interna/ Ingreso Medicamentos Piso -3	Miguelangel Delgado	puerta cerrada
26 /07 /2024	FAN COIL 50531N09400818 ESTACIONAMIENTO -3 JEFE DPTO FARMACIA SUBTERRANEO N°3 TORRE SUR	Federico Serra	puerta cerrada ver durante el día no dejan llaves en la noche
26 /07 /2024	FAN COIL 50531N09400721 ESTACIONAMIENTO -3 JEFE CALIDAD Y GESTION TEC SUBTERRANEO N°3 TORRE SUR	Federico Serra	oficina cerrada ver durante el dia
26 /07 /2024	FAN COIL 50530B70447565 Estacionamiento -3 Pasillo Medicamentos Piso -3	Miguelangel Delgado	área llena de cajas para poder acceder al equipo se habla con el personal y no se podían mover.
26 /07 /2024	FAN COIL 50531E03057286 Estacionamiento -3 Farmacia Jefe Administrativa A Piso -3	Miguelangel Delgado	mejorar registro
26 /07 /2024	FAN COIL 50531N09400723 Farmacia Oficina Gestión de Calidad y Coordinación Piso -3	Miguelangel Delgado	puerta cerrada durante la noche
26 /07 /2024	FAN COIL 50531N09400707 Estacionamiento -3 Dosis Unitaria A Piso -3	Miguelangel Delgado	mejorar el registro
26 /07 /2024	FAN COIL K114012968 Finanzas Bodega Piso -4	Miguelangel Delgado	sin permiso aprobado
	MINI SPLIT		

Fecha	Equipo	Técnico	Observaciones
24 /07 /2024	D210117030415511150075 CASA N°3 OFICINA 1 PISO 2 CASA N°3 CONCILIO VATICANO	Yenry Perez	Casa cerrada no se puede ingresar
24 /07 /2024	MINI SPLIT D210088360415418150143 CASA N°3 OFICINA 2 PISO 2 CASA N°3 CONCILIO VATICANO	Yenry Perez	Casa cerrada no se puede ingresar a revisar equipo
24 /07 /2024	MINI SPLIT JAA0WAH9192398005255 CASA N°3 OFICINA ASISTENTE ADMINISTRATIVA CASA N°3 CONCILIO VATICANO	Yenry Perez	Casa cerrada no se puede ingresar , solo se lava equipo externo
24 /07 /2024	MINI SPLIT G51120112200D6020049 CASA N°3 OFICINA CENTRAL CASA N°3 CONCILIO VATICANO	Yenry Perez	Casa cerrada no se puede ingresar , solo se lava equipo externo
24 /07 /2024	MINI SPLIT G51120112200D6020099 CASA N°3 OFICINA JEFA CASA N°3 CONCILIO VATICANO	Yenry Perez	Casa cerrada no se puede ingresar , solo se lava equipo externo
24 /07 /2024	MINI SPLIT G51230106000D6030067 CASA N°3 SALA CAPACITACION CASA N°3 CONCILIO VATICANO	Yenry Perez	Casa cerrada no se puede ingresar , solo se lava equipo externo
24 /07 /2024	MINI SPLIT 4A12440005368 CASA N°3 DIGITACION CASA N°3 CONCILIO VATICANO	Yenry Perez	Casa cerrada no se puede ingresar , solo se lava equipo externo
24 /07 /2024	FAN COIL F5011004EF20253 Consulta 2 Oficina 2 Piso 9 Torre Sur	Miguelangel Delgado	no se ha realizado por falta de permiso
24 /07 /2024	CORTINA DE AIRE A4420-D PASILLO SUCIO, MAMPARA SUR, EQUIPO 2 PASILLOS PABELLON P4 VIT	Xavier Matute	falta de permiso
24 /07 /2024	CORTINA DE AIRE A4420-C PASILLO SUCIO, MAMPARA SUR, EQUIPO 1 PASILLOS PABELLON P4 VIT	Xavier Matute	falta de permiso
24 /07 /2024	CORTINA DE AIRE A4420-B PASILLO SUCIO, MAMPARA NORTE, EQUIPO 2 PASILLOS PABELLON P4 VIT	Xavier Matute	falta de permiso
24 /07 /2024	CORTINA DE AIRE A4420-A PASILLO SUCIO, MAMPARA NORTE, EQUIPO 1 PASILLOS PABELLON P4 VIT	Xavier Matute	no se logra entrar por falta de permiso
24 /07 /2024	CORTINA DE AIRE S/R PABELLONES FRENTE A ASCENSORES PISO 4 CLINICA	Xavier Matute	no se entra por falta de permiso
	CORTINA DE AIRE		

Fecha	Equipo	Técnico	Observaciones
24 /07 /2024	A1803141751 PABELLONES AREA SUCIA PISO 3 CLINICA	Xavier Matute	no se logra entrar por falta de permiso
24 /07 /2024	SPLIT CASSETTE WUJ53A464603W00160 CASSETTE PASILLO FARMACIA, SUBT N°3 TORRE SUR SUBTERRANEO N°3 TORRE SUR	Xavier Matute	equipo se encuentra en oficina y no se entra por tema de llaves no disponibles
24 /07 /2024	VRV - UI 410KCSF0QP66 INY. DE AIRE EXT PONIENTE PISO 5 RAFAEL MALUENDA	Xavier Matute	falta permiso para toda maluenda
24 /07 /2024	VRV - UI 602KCQW01C23 CONSULTA N°6 PISO 5 RAFAEL MALUENDA	Xavier Matute	falta permiso
24 /07 /2024	VRV - UI 602KCCV01C19 CONSULTA N°5 PISO 5 RAFAEL MALUENDA	Xavier Matute	no se ah logrado entrar por falta permiso
24 /07 /2024	FAN COIL F5011004EF20192 Auditoria Medica Oficina 5 Piso 9 Torre Sur	Miguelangel Delgado	no se ha podido entrar al area por falta de permiso
23 /07 /2024	MINI SPLIT A5002C245406W00051 BODEGA HHKK SUBT N°4 TORRE SUR SUBTERRANEO N°4 TORRE SUR	Yenry Perez	Se realizó mantención. A equipo y a bomba de condensado
22 /07 /2024	MINI SPLIT 2403286760274260130925 SALA DE NITROGENO PISO -1 PISO -1 EST. ANTIGUO	Yenry Perez	Equipo presenta baja carga de refrigerante,
22 /07 /2024	SPLIT MURO A2211B571001W00599 BODEGA LE FOURNIL SUBT N °1 ESTACIONAMIENTO ANTIGUO SUBTERRANEO N°1 ESTACIONAMIENTO ANTIGUO	Yenry Perez	Se lava equipo exterior y se limpian filtros ,
22 /07 /2024	FAN COIL UBGM021213 HABITACION 205, PISO 2 NORTE VIT PISO 2 HABITACIONES	Federico Serra	Equipo presenta vibración y leve ruido al colocar velocidad alta.
19 /07 /2024	FAN COIL K114033414 HABITACION 240, PISO 2 SUR VIT PISO 2 HABITACIONES	Federico Serra	Requiere cambio de termostato no se ven los números de la tapa.
19 /07 /2024	FAN COIL F402007DI12934 Kinesioterapia Box N°5 Piso 2 Torre Sur	Miguelangel Delgado	no se hizo, puerta se encontraba cerrada
19 /07 /2024	FAN COIL K112071030 Kinesiología Hall 4 Piso 2 Torre Sur	Miguelangel Delgado	Nombre y serial no aparecen en la maestra
19 /07 /2024	FAN COIL 50531E03048556 Kinesiología Sala Reunión Piso 2 Torre Sur	Miguelangel Delgado	Verificar nombre y serial ya que no aparece en la maestra
	FAN COIL		

Fecha	Equipo	Técnico	Observaciones
19 /07 /2024	F402007DI12950 Kinesioterapia Box N°11 Piso 2 Torre Sur	Miguelangel Delgado	Ruido chavetas y rodamiento
18 /07 /2024	MINI SPLIT THS-9683 SUB N°3 HOUSEKEEPING SUBTERRANEO N°3 TORRE SUR	Yenry Perez	Bodega cerrada
18 /07 /2024	FAN COIL F5011011EF19437 Casino 6 Piso -1 Casino	Miguelangel Delgado	dar de baja, serie#540L577420341090100003
18 /07 /2024	FAN COIL F5011011EF19428 Casino 3 Piso -1 Casino	Miguelangel Delgado	dar de baja serie#540L577420341090100010
18 /07 /2024	FAN COIL F5011011EF19452 Casino 7 Piso -1 Casino	Miguelangel Delgado	sin etiqueta f5011011EF19437
18 /07 /2024	FAN COIL F5011011EF19399 Casino 5 Piso -1 Casino	Miguelangel Delgado	dar de baja, serie #540L577420341090100019
18 /07 /2024	FAN COIL F5011011EF19409 Casino 4 Piso -1 Casino	Miguelangel Delgado	ruido de blower, desbalance, falta registro
17 /07 /2024	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CKPMXT0029 UMA 99 TOMA DE MUESTRAS, C.TELEF. DE LAB. SALA DE MAQUINA P2º ESTAC. MANQUEHUE	Yenry Perez	Se realiza cambio de correa
17 /07 /2024	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ZMKM004777 UMA 05A URGENCIA ESCOLAR SALA DE MAQ. URG. ESCOLAR SUB.1º	Yenry Perez	Se realizó cambio de correa
17 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE L0455128490900KIT VEX URGENCIA RESPIRATORIA P-1 VIT ESTAC. URG. ESCOLAR SUB.1º	Yenry Perez	Equipo presenta vibración en el blower
17 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE 1232 VEX 54 ESTACIONAMIENTOS URGENCIA ESCOLAR SUB.2º SALA DE MAQ. URG. ESCOLAR SUB.1º	Yenry Perez	Se realizó cambio de correa
17 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE 13757.1.3.1 VEX 05E EMERGENCIA SALA DE MAQUINAS P7º SUR B	Yenry Perez	Solo se limpio el exterior
17 /07 /2024	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 13607.1.2.2 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UTMO HAB 617 SALA DE MAQUINAS P7º SUR B	Yenry Perez	Solo se limpio el exterior

Fecha	Equipo	Técnico	Observaciones
17 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE 13757.1.3.2 VEX 03 HABITACIONES UTMO 617 SALA DE MAQUINAS P7º SUR B	Yenry Perez	Solo se limpio el exterior
17 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE 13757.2.2.1 VEX 04 HABITACIONES UTMO 617 SALA DE MAQUINAS P7º SUR B	Yenry Perez	Solo se limpio el exterior
17 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE 13757.1.3.3 VEX 01 HABITACIONES UTMO 618 SALA DE MAQUINAS P7º SUR B	Yenry Perez	Solo se limpio el exterior
17 /07 /2024	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 13607.1.2.1 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UTMO HAB 618 SALA DE MAQUINAS P7º SUR B	Yenry Perez	Solo se limpio el exterior
17 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE 13757.2.2.2 VEX 02 HABITACIONES UTMO 618 SALA DE MAQUINAS P7º SUR B	Yenry Perez	Solo se limpio el exterior
17 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE 30345 VEX 60 AULA MAGNA SALA DE MAQ. AZOTEA P7º TORRE SUR	Yenry Perez	Se realizó cambio de correas
17 /07 /2024	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE RLSMXT0003 UMA 109 FARMACIA SUB.3º ESTAC. MANQUEHUE PISO 1	Yenry Perez	No sé realiza cambio de correa por falta de stock (A41)
17 /07 /2024	FAN COIL F5011004EF20259 SALA DE PROCEDIMIENTO PISO 6 TORRE SUR	Federico Serra	Requiere cambio de termostato
17 /07 /2024	FAN COIL K117010195 OFC. AEROCOM SUBTERRANEO N°4 TORRE SUR	Federico Serra	Se recomienda cambiar nombre de la ubicación del equipo.
17 /07 /2024	FAN COIL K113112861 HABITACION 318, PISO 3 NORTE VIT PISO 3 HABITACIONES	Federico Serra	Requiere cambio de termostato, no se ven los números en la tapa, pero igual está operativo
16 /07 /2024	FAN COIL 50531E19667134 TUNEL VIT-MO EQUIPO 7, SUBT N°3 VIT SUBTERRANEO N°3 TORRE SUR	Miguelangel Delgado	sin acceso al filtro
	FAN COIL 50531E19667161		

Fecha	Equipo	Técnico	Observaciones
16 /07 /2024	TUNEL VIT-MO EQUIPO 8, SUBT N°3 VIT SUBTERRANEO N°3 TORRE SUR	Miguelangel Delgado	sin acceso al filtro
16 /07 /2024	FAN COIL 50531E19667136 TUNEL VIT-MO EQUIPO 4, SUBT N°3 VIT SUBTERRANEO N°3 TORRE SUR	Miguelangel Delgado	sin acceso al filtro
16 /07 /2024	FAN COIL 50531E19667156 TUNEL VIT-MO EQUIPO 9, SUBT N°3 VIT SUBTERRANEO N°3 TORRE SUR	Miguelangel Delgado	sin acceso al filtro
15 /07 /2024	VITRINA 1558344 VITRINA 1 ESTAR MEDICO PISO 3 HT VIT PISO 3 TORRE SUR	Yenry Perez	Se requiere cambio de burlete en la puerta del equipo
15 /07 /2024	FAN COIL K113112824 HABITACION 321, PISO 3 NORTE VIT PISO 3 HABITACIONES	Federico Serra	Requiere cambio de termostato ya que no se ven los números.
15 /07 /2024	FAN COIL K113112828 HABITACION 311, PISO 3 NORTE VIT PISO 3 HABITACIONES	Federico Serra	Se requiere cambio de termostato, no se ven los números de la tapa pero igual funciona.
15 /07 /2024	FAN COIL UBGM021229 HABITACION 209, PISO 2 NORTE VIT PISO 2 HABITACIONES	Federico Serra	Equipo presenta ruido en rodamientos del motor.
12 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE 2005/30350_ VEX 13 EXTERIOR BAÑOS LABORATORIO CLINICO ESTACIONAMIENTO MANQUEHUE P1º	Yenry Perez	Se realizó cambio de correas , motor tiene ruido de rodamiento y cubre correa está en mal estado se recomienda cambio
12 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE 6V40834 VEX 65 LABORATORIO CLINICO ESTACIONAMIENTO MANQUEHUE P1º	Yenry Perez	Se realizó cambio de correa , motor tiene ruido de rodamiento
12 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE BV1001855 LAVAVAJILLAS CENTRAL ALIMENTACION VIT AZOTEA P5º TORRE MEDICA	Xavier Matute	marca: AIROLITE, CASALS, MODELO: BOX BV 18 , serie del equipo: 24016065, NOMINAL; 11.6 AMPS
12 /07 /2024	FAN COIL F1488020CF07314 Kinesioterapia Hall Central 2 Piso 2 Torre Sur	Miguelangel Delgado	Válvula agua caliente filtra ½ anwo
12 /07 /2024	FAN COIL 138730FN056 Sala de Informes 3 Piso 5 Torre Norte	Miguelangel Delgado	Válvula de frío se pasa anwo ¾
12 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE S12848000 VEX 62 P3º Y P4º TORRE SUR	Xavier Matute	Etiqueta nueva por favor

Fecha	Equipo	Técnico	Observaciones
	AZOTEA P5º TORRE MEDICA		
12 /07 /2024	FAN COIL F5011011EF19413 Hall 1 Piso 5 Torre Sur	Miguelangel Delgado	Válvula agua fría filtra Clark ¾
11 /07 /2024	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CKPMXT0345 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE PREPARACIÓN MAT. LABORATORIO ESTAC. MANQUEHUE ALTILLO SUB.1º	Yenry Perez	No hay correas en stock
11 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE 0568-A VEX 49 ESTACIONAMIENTOS SUB.4º ESTACIONAMIENTO SUB.4º TORRE SUR	Yenry Perez	Se cambian correas
10 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE 0567-B VEX 51 ESTACIONAMIENTOS SUB.3º ESTACIONAMIENTO SUB.3º TORRE SUR	Yenry Perez	Se le hizo cambio de correa
10 /07 /2024	FAN COIL F5011012EF19494 Capacitación Eq. 5 Piso -3	Miguelangel Delgado	Cambiar nombre; Centro de ensayos clínicos
10 /07 /2024	FAN COIL F05530F60168765 Informática Piso -3	Miguelangel Delgado	Cambiar nombre; Centro de simulación, pasillo frente a consulta ensayos clínicos 2
10 /07 /2024	FAN COIL F5047008FA08628 Informática Piso -3	Miguelangel Delgado	Se realizó cambio de motor, se cambió actuador línea frio, llave de corte de calor se encuentra cerrada
10 /07 /2024	FAN COIL F5011007EF20409 Informatica Piso -3	Miguelangel Delgado	Cambiar nombre; Centro de simulación, entrada frente a consulta ensayos clínicos 1. Se le realiza cambio de rodamientos a motor izquierdo
10 /07 /2024	FAN COIL K112034061 Informática Piso -3	Miguelangel Delgado	Cambiar nombre; Centro de simulación, pasillo frente a sala de simulación 2
10 /07 /2024	FAN COIL F5011001EF20042 Informática Costado Izq. Entrada Lateral Piso -3	Miguelangel Delgado	Cambiar nombre; Centro de simulación, Frente a tablero eléctrico
10 /07 /2024	FAN COIL 50530B80924641 Informatica Ofc. Rodrigo Sandoval Piso -3	Miguelangel Delgado	Cambiar nombre; Centro de simulación, sala de simulación 1
10 /07 /2024	FAN COIL 340G079820927250100016 SALA DE OPERADORES DATA CENTER SUBT N°3 VIT SUBTERRANEO N°3 TORRE SUR	Miguelangel Delgado	Equipo de un solo motor de 0.70 0.50, 0.39, 0.36
09 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE THS-5601 VEX 20 LABORATORIO CLINICO	Yenry Perez	Se cambian correas , motor presenta leve ruido de rodamiento

Fecha	Equipo	Técnico	Observaciones
09 /07 /2024	ESTACIONAMIENTO MANQUEHUE SUB.1º		
	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE THS-400X2 VEX 18 LABORATORIO CLINICO ESTACIONAMIENTO MANQUEHUE SUB.1º	Yenry Perez	Se cambia correa
	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE THS-25X1 VEX 46 LABORATORIO CLINICO BIOLOGIA MOLECULAR ESTAC. MANQUEHUE ALTILLO SUB.1º	Yenry Perez	Se cambia correa
09 /07 /2024	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CKPMXT0027 UMA 102 BIOLOGIA MOLECULAR ESTAC. MANQUEHUE ALTILLO SUB.1º	Yenry Perez	Se realizó cambio de correa
09 /07 /2024	FAN COIL 340H280030532060100012 KINESIOTERAPIA BOX FONOAUDIOLOGIA PISO 2 MANQUEHUE I	Federico Serra	Termostato del equipo fancoil está operativo y sin novedad.
09 /07 /2024	FAN COIL F5011007EF20396 Hall Central 2 Piso 8 Torre Sur	Miguelangel Delgado	Se consiguen llaves de corte agua fría cerradas, se dejan abiertas
08 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE THS-09-56 VEX 56 ANATOMIA PATOLOGICA SALA DE MAQ. AZOTEA P17º TORRE SUR	Yenry Perez	Se realizó cambio de correa
08 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE 127135100 VEX 64 HEMODIALISIS SALA DE MAQ. AZOTEA P17º TORRE SUR	Yenry Perez	Se realizó cambio de correa
08 /07 /2024	FAN COIL 50531E19666973 Norte, Sala De Examen Piso 4 Mo	Federico Serra	Sala se encuentra en remodelación y segun lleva así varios meses.
08 /07 /2024	FAN COIL K114061838 HABITACION 247, PISO 2 SUR VIT PISO 2 HABITACIONES	Federico Serra	Actualmente es residencia médica.
08 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE 513250500-1299 VEX HAB 107 JARDIN COSTADO HOUSE KEEPING	Yenry Perez	Imprimir mpx
08 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE 00PP5352 VEX HAB 108 JARDIN COSTADO HOUSE KEEPING	Yenry Perez	Imprimir mpx
	MINI SPLIT 12672WJ5340J52500277		

Fecha	Equipo	Técnico	Observaciones
08 /07 /2024	OF EX CENTRAL PARKING P-1 COSTADO URG.ESCOLAR P-1 COSTADO URG.ESCOLAR	Yenry Perez	imprimir mpx
06 /07 /2024	FAN COIL 744641882780 Norte Hall De Espera Piso 10 Torre Norte	Miguelangel Delgado	Llave de corte inyección agua caliente filtrando ½
06 /07 /2024	FAN COIL F5030011EK08681 Hemodiálisis, Of Enfermera Jefe Piso -1 Hemodialisis	Miguelangel Delgado	LLAVE DE CORTE RETORNO DE AGUA FRIA FILTRANDO. VALVULA AGUA FRIA FILTRA 3/4", VALVULA AGUA CALIENTE EN SENTIDO CONTRARIO. SE DEJA LLAVE DE CORTE RETORNO AGUA FRIA CERRADA. NO SE SUBE FOTO PORQUE NO SIRVE ESTA VAINA
06 /07 /2024	FAN COIL 340D190270215270100010 ZONA EN REMODELACION, ESTACIONAMIENTO ANTIGUO PISO 2 VIT ESTACIONAMIENTO ANTIGUO PISO 2 VIT	Miguelangel Delgado	entre de día
05 /07 /2024	MINI SPLIT D210088360415418150135 SALA DE EQUIPOS ANGIOGRAFIA SALA DE MAQ. GATERA P3° CLINICA	Xavier Matute	SE REALIZA MANTENCIÓN A LA UNIDAD EXTERIOR. TAPA SUPERIOR ESTA BLOQUEADA. NO SE ENVIA FOTO POR ERROR EN APLICACION UNIDAD INTERIOR SE DEBE INGRESAR CON PERMISO O DE DIA EN SU DEFECTO
04 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE AS6300 VEX HABITACIONES 547 - 548 TECHO INTERMEDIO NORTE, PISO 6, VITACURA	Yenry Perez	Equipo presenta vibración
04 /07 /2024	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CDGMG-023352 UMA 78 RENOVACION AIRE EXTERIOR SALA DE MAQ. P6º NORTE CLINICA	Yenry Perez	Se realizó cambio de correa
04 /07 /2024	FAN COIL K114061842 HABITACION 233, PISO 2 SUR VIT PISO 2 HABITACIONES	Federico Serra	bajar rejilla de baño en caso de bloqueo
04 /07 /2024	CONGELADOR MA6501524LT CONGELADOR 650LT ESTAC.-3 VIT PISO -3 VIT	Yenry Perez	Equipo apagado
04 /07 /2024	CONGELADOR MA6501519LT CONGELADOR 650LT ESTAC.-3 VIT PISO -3 VIT	Yenry Perez	Equipo apagado
04 /07 /2024	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 91-124472 UMA 21 RAYOS X SALA DE MAQ. GATERA P3° CLINICA	Yenry Perez	Se realizó cambio de correa y limpieza de serpentín
04 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE 9441-A VEX 15 PABELLON CIRUGIA NORTE SALA DE MAQ. GATERA P3° CLINICA	Yenry Perez	Se realizó cambio de correas
	VENTILADOR EXTRACTOR DE		

Fecha	Equipo	Técnico	Observaciones
04 /07 /2024	AIRE 9441-B VEX 14 PABELLON CIRUGIA SUR SALA DE MAQ. GATERA P3° CLINICA	Yenry Perez	Se cambian correas y motor con ruido de rodamiento
04 /07 /2024	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 10860.4.2.1 UMA PAB. P4° PASILLO LIMPIO 5.1 NORTE SALA DE MAQUINAS P6°	Xavier Matute	Mismo problema
04 /07 /2024	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 92124705E UMA 65 SALA DE REUNIONES UCI SALA DE MAQ. P6º CLINICA	Xavier Matute	Junta de retorno agua caliente con fisura 1"
04 /07 /2024	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 92-124570I UMA 34 PASILLOS INTERIOR PABELLON SALA DE MAQ. P6º CLINICA	Xavier Matute	Las dos llaves de inyección (frío y calor), se consiguen cerradas y se dejan cerradas
04 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE 5664478856 VEX PABELLON N°7 TECHO URG. GENERAL	Xavier Matute	VARIDOR AL 43%
04 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE 1010401349 VEX BAÑO DE MUJERES, HALL URGENCIA RESPIRATORIA SUBTERRANEO N° 1 VITACURA SUBTERRANEO N° 1 VITACURA	Xavier Matute	equipo no enciende, DECOR-300 C S&P
04 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE 5664478864 VEX PABELLON N°5 TECHO URG. GENERAL	Xavier Matute	variador al 23% equipo se encuentra apagado, se deja apagado
04 /07 /2024	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 17620.6.4.2.04 UMA PABELLON 4 HT TECHO HT PISO 4 VIT	Xavier Matute	Filtros de papel en mal estado
04 /07 /2024	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 17620.6.4.2.03 UMA PABELLON 3 HT TECHO HT PISO 4 VIT	Xavier Matute	Filtros de papel en mal estado
03 /07 /2024	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 15567.2.1.1 UMA HABITACION 619 UTMO PISO 7 SALA DE MAQUINAS	Yenry Perez	Se limpia serpentín
03 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE L0455127700200126B VEX 2 HAB 619 SALA DE MAQUINAS P7º SUR B	Yenry Perez	Se realizó cambio de correa
03 /07 /2024	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE L0455127700200126A VEX HAB 619 SALA DE MAQUINAS P7º SUR B	Yenry Perez	Se realiza cambio de correa

Fecha	Equipo	Técnico	Observaciones
03 /07 /2024	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ULGM030255 UMA 80 UNIDAD DE ENFERMERIA UCI ADULTO SALA DE MAQ. P6º NORTE CLINICA	Yenry Perez	Se realizó cambio de correa
03 /07 /2024	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ULGM030172 UMA 70 UCI ADULTOS HAB. 565 SALA DE MAQ. P6º NORTE CLINICA	Yenry Perez	Motor con ruido de rodamiento y correa dañada , no se hace cambio de correa por no haber stock
03 /07 /2024	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ULGM030175 UMA 75 UCI ADULTOS HAB. 567 SALA DE MAQ. P6º NORTE CLINICA	Yenry Perez	Se limpia filtro de aire y se cambia correa de motor
03 /07 /2024	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ULGM030177 UMA 73 UCI ADULTOS HAB. 569 SALA DE MAQ. P6º NORTE CLINICA	Yenry Perez	Se cambió correo de motor
03 /07 /2024	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ULGM030254 UMA 79 UCI ADULTOS SALA DE PROCEDIMIENTOS SALA DE MAQ. P6º NORTE CLINICA	Yenry Perez	Se limpia filtro de aire
02 /07 /2024	FAN COIL UBGM021182 HABITACION 214 B, PISO 2 NORTE VIT PISO 2 HABITACIONES	Federico Serra	Habitación actualmente es una bodega/estar del personal medico