

Equipo	REFRIGERADOR
Ubicación	PISO 2 CLINICA
Descripción	PERIFERICA PISO 2 SUR
Marca	MABE
Modelo	RMP400FHUG
Serie	2106097619

N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	10272
Edificio	AV. VITACURA 5951
Período Ejecución	ABRIL 2024
Area	Mantenición

Chequeo de temperatura de compresor	✓
Chequeo de luces interiores	✓
Funcionamiento de termostato de gabinete	✓
Funcionamiento de termostato de cooler	✓
Chequeo de estado de burletes	✓
Limpieza de serpentín (condensador)	✓
Limpieza de bandeja de condensado	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓
Limpieza general del equipo	✓


Chequeo de Temperaturas (°C)	
Gabinete	1.9
Freezer	-23.3

Medición de Consumos Eléctricos (A)		
	L	Nominal
Compresor	0.35	0.43
Ventilador		

Observaciones:	SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA.

Fecha Mantenición: 17-04-2024

Técnico 1	Yenry Perez
Técnico 2	Manuel Gonzalez



Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Firma Técnico



Carlos Briceño
Supervisor de Mantenición
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica