

Equipo	FAN COIL
Ubicación	PISO 3 MO HABITACIONES
Descripción	HABITACION 1304, PISO 3 NORTE MO
Marca	YORK
Modelo	YGFC07CBAHEFXREG
Serie	50531E19667029

Correlativo de Fan Coil	0
N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	5556
Edificio	
Período Ejecución	FEBRERO 2024
Area	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de agua caliente	✓
Limpieza serpentín de agua fría	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (Rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe (incluye mantención a bomba de condensado)	✓
Reapriete de borneras de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓


Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.8
Calor	40.7

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
			Alta	Media	Baja	Nominal
Medición de Velocidad de Aire (m/s) Motor 1			0.42	0.38	0.34	0.59
Alta	Media	Baja				
3.1	2.8	2.5				

Observaciones:	SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA.

Fecha Mantención: 14-02-2024

Técnico 1	Yenry Perez
Técnico 2	Rodrigo Cisternas



Mantenición Grupo 1
QR Cleaner



Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica