

Equipo	VITRINA
Ubicación	PISO 1 CLINICA
Descripción	VITRINA 1 PERIFERICA PISO 1 NORTE
Marca	HAIER
Modelo	HYC-290
Serie	BE06MCEAQ00QEN8J0013

N° de Activo Fijo	30016495-0
N° OT	14752
Edificio	
Período Ejecución	ABRIL 2024
Area	Mantenición

Chequeo de temperatura de compresor	✓
Chequeo de luces interiores	✓
Funcionamiento de termostato de gabinete	✓
Chequeo de estado de burletes	✓
Limpieza de serpentín (condensador)	✓
Limpieza de bandeja de condensado	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓
Limpieza general del equipo	✓


Chequeo de Temperaturas (°C)	
Gabinete	4.1

Compresor Ventilador	Medición de Consumos Eléctricos (A)	
	L	Nominal
	1.53	2.27

Observaciones: SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA.

Fecha Mantención: 25-04-2024

Técnico 1	Yenry Perez
Técnico 2	Manuel Gonzalez



Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Firma Técnico



Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica