

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo	СОМРАСТО
Ubicación	PISO 1 ESTAC ANTIGUO
Descripción	FARMACIA ESTACIONAMIENTO ANTIGUO P1 VIT
Marca	MIDEA
Modelo	MRC-100HWN1-R
Serie	C705935640318520400001

Serie	C705935640318520400001			
Limpieza de filtros				
Chequeo de correas	5	V		
Alineacion de polea	s	<b>V</b>		
Cambio de correas		<b>V</b>		
Limpieza rejilla(s) d	e extracción	<b>V</b>		
Chequeo y limpieza de termostato		<b>V</b>		
Limpieza de difusores (Rejilla de retorno si aplica)		<b>V</b>		
Limpieza de sistema de condensado y desagüe (incluye mantención a bomba de condensado)		~		
Limpieza de conder	nsador	~		
Limpieza de evapor	<b>✓</b>			
Chequeo de válvula	<b>✓</b>			
Revisión auditiva d	<b>V</b>			
Revisión y limpieza	<b>V</b>			
Reapriete de borne	<b>V</b>			
Limpieza general de	<b>V</b>			
Inspección visual de	~			

N° de Activo Fijo	50003761-0		
N° OT	10210		
Edificio			
Período Ejecución	ABRIL 2024		

Mantención

Area

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	12.6			
Calor	36.9			
Retorno	19.6			

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior	~		1.7	1.4	1.9	2.3
Ventilador Interior	~		2.54	1.95	1.78	3.53
Compresor 1	~		9.1	9.3	8.6	9.6
Compresor 2						

**Observaciones:** SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA.

Fecha Mantención:

16-04-2024

Técnico 1 Técnico 2 Yenry Perez Manuel Gonzalez

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica