

Equipo	FAN COIL
Ubicación	PISO 1 CLINICA
Descripción	ACCESO VITACURA MAMPARAS AUTOMATICAS
Marca	YORK
Modelo	YGFC08CBASEF
Serie	F3004014BI08894

Correlativo de Fan Coil

0

N° de Activo Fijo

S/R

N° OT

14354

Edificio

Período Ejecución

ABRIL 2024

Area

Mantenición

Limpieza de filtros  
Limpieza serpentín de agua caliente  
Limpieza serpentín de agua fría  
Limpieza rejilla de extracción de baño  
Chequeo y limpieza de termostato  
Limpieza de difusores (Rejilla de retorno si aplica)  
Limpieza de sistema de condensado y desagüe (incluye  
mantención a bomba de condensado)  
Reapriete de borneras de motores  
Chequeo de válvulas  
Chequeo de llaves de corte  
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones  
Limpieza de motor eléctrico  
Limpieza general del equipo

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Chequeo de Temperaturas (°C)

Frío

11.5

Calor

38.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)

Alta

Media

Baja

3.8

3.5

3.2

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta

Media

Baja

Nominal

Motor 1

0.17

0.14

0.11

0.32

Motor 2

0.16

0.13

0.1

0.32

Motor 3

**Observaciones:** SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA.

Fecha Mantención: 19-04-2024

Técnico 1

Miguel Angel Delgado

Técnico 2

Carlos Herrera

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner  
Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Cliente