ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

UNIDAD MANEJADORA DE AIRE
SALA DE MAQ. P6º NORTE CLINICA
HABITACION 571 UCI ADULTOS CAS
INTERCAL
MF00-UMP-A0-14-10-9-0-H
16866.2B.6.5

Limpieza serpentín de agua caliente 1 Limpieza serpentín de agua fría ~ Chequeo de correas N/A Alineacion de poleas N/A Cambio de correas N/A Chequeo y limpieza de termostato V Limpieza de difusores (Rejilla de retorno si aplica) ~ Limpieza de sistema de condensado y desagüe (incluye mantención a bomba de condensado) 1 Reapriete de borneras de motores Chequeo de válvulas 1 Chequeo de llaves de corte agua fría y caliente ~ Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico ~ Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos 1 Inspección de juntas, lonas y aislación

_	
N° OT	14865
Edificio	- 1000
Período Ejecución	MAYO 2024

50004028-0

Mantención

N° de Activo Fijo

Area

•	Chequeo de Temperaturas (°C)					
	Frío	12.8				
	Calor	37.6				

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	3.3
-------------------------------------	-----

				Medición de Consumos Eléctricos (A)			
		Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
•	Motor 1	~		1.18	1.16	1.08	1.6
	Motor 2						

Observaciones: SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA.

Fecha Mantención: 03-05-2024

Técnico 1 Técnico 2

Federico Serra Manuel Gonzalez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner