

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

COMPACTO	
SALA DE MAQUINA PISO -1	
COMPACTO E931 RESONADOR SCANNER	
CARRIER	
50TQBO90-E931	
0815B00274009	

Limpieza de filtros	~
Chequeo de correas	N/A
Alineacion de poleas	N/A
Cambio de correas	N/A
Limpieza rejilla(s) de extracción	~
Chequeo y limpieza de termostato	~
Limpieza de difusores (Rejilla de retorno si aplica)	~
Limpieza de sistema de condensado y desagüe (incluye mantención a bomba de condensado)	~
Limpieza de condensador	~
Limpieza de evaporador	~
Chequeo de válvulas	~
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	~
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	~
Reapriete de borneras de motores	~
Limpieza general del equipo	~
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	~

N° de Activo Fijo	S/R
-------------------	-----

N° OT 16696 Edificio Período Ejecución **JULIO 2024** Area Mantención

					Medición de Consumos Eléctricos (A)			cos (A)
			Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Chequeo de Te	mperaturas (°C)	Ventilador Exterior	~		0.88	0.89	0.92	1.3
Frío	4.3	Ventilador Interior	~		2.76	2.81	2.86	4.6
Calor	N/A	Compresor 1	~		8.76	8.8	8.76	15.9
Retorno	18.9	Compresor 2	~		8.76	8.81	8.76	15.9

Observaciones: SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA.

Fecha Mantención: 18-07-2024

Técnico 1 Técnico 2

Yenry Perez Manuel Rodriguez

> Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

Mantención Grupo 1

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica