

Equipo

ORDEN DE TRABAJO

Ubicación PISO 4 CLINICA Descripción NORTE, MEDICO JEFE PABELLONES Marca **ANWO** Modelo FCA500CT Serie K111030298 Limpieza de filtros Limpieza serpentín de agua caliente Limpieza serpentín de agua fría Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (Rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe (incluye mantención a bomba de condensado) Reapriete de borneras de motores • Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones ~ Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo

FAN COIL

Correlativo de Fan Coil	0
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT Edificio Período Ejecución Area

14969
MAYO 2024
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.5		
Calor	41.3		

	Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Alta	Media	Baja	Nominal	
Motor 1	0.41	0.39	0.37	0.41	
Motor 2					
Motor 3					

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.6	2.4	2.2		

Observaciones: SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA.

Fecha Mantención:

20-05-2024

Técnico 1 Técnico 2 Yenry Perez

Manuel Gonzalez

Mantengion Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica