

Equipo

ORDEN DE TRABAJO

Ubicación PISO 1 ESTAC ANTIGUO Descripción FARMACIA ESTACIONAMIENTO ANTIGUO P1 VIT Marca MIDEA Modelo MRC-100HWN1-R Serie C705935640318520400001 Limpieza de filtros 1 Chequeo de correas 1 Alineacion de poleas N/A Cambio de correas N/A Limpieza rejilla(s) de extracción 1 Chequeo y limpieza de termostato 1 Limpieza de difusores (Rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe (incluye mantención a bomba de condensado) Limpieza de condensador Limpieza de evaporador 1 Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones 1 Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motores Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

COMPACTO

N° de Activo Fijo 50003761-0

N° OT 15707

Edificio

Período Ejecución JUNIO 2024

Mantención

Area

					Medición de Consumos Eléctricos (A)			
			Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Chequeo de Te	Chequeo de Temperaturas (°C)			~	2.1			2.3
Frío	9.8	Ventilador Interior	V		2.4	2.2	2.4	3.53
Calor	37.9	Compresor 1	~		4.6	4.1	3.6	9.6
Retorno	21.1	Compresor 2						

Observaciones: SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA.

Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Federico Serra
Manuel Gonzalez

14-06-2024

Mantención Grupo 1 QR Cleaner Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica