SELVITYS PANKILLE

Mökkikiinteistön tehdyt parannukset

Säynätsalo 14, 17800 Kuhmoinen
Säynätsalon saari, Päijänne

Luonnos 6 | 29.10.2026 | Laatija: Jari Peltola

Tarkoitus

Selvitys on laadittu mökkikokonaisuuden nykytilan ja tehtyjen parannusten arviointia sekä nykyisen asunnon pantin vapauttamista koskevan pankkikäsittelyn tueksi. Se käsittelee kulkuyhteyksiä, laituria ja rantaa, sisätiloja sekä kattojen, piippujen, rakennusten ulkopintojen ja saunan kunnostuksia.

Kohde	Saarimökki sekä erillinen mantereen rantapalsta
KUTISKO	291-413-13-51 | 7 800 m²
Kutiskonranta	291-413-9-170 | 3 000 m²
Pinta-ala yhteensä	10 800 m² (1,08 ha)
Rakennukset	Päämökki, rantasauna, aitta/varasto, puucee ja grillikatos
Päämökin pinta-ala	40 m²; esitteessä lisäksi katettu kuisti 16 m²
Rantasauna	19,9 m² myyntiesitteen mukaan
Rakennusvuosi	1987 myyntiesitteen mukaan
Mökkilainaa jäljellä	68 000 € omistajan ilmoituksen mukaan

Tietopohja: toimitetut myyntiesitteen valokuvat ja 24.5.2022 päivätyt rekisteriotteet sekä omistajan kuvaus. Pinta-alat ja rakennustiedot on kirjattu näiden asiakirjojen perusteella. Tämä selvitys ei ole kiinteistön arviolausunto.

01 / Kulkuyhteyden parantaminen

Lähtötilanne

Kutiskonrannan kiinteistölle on toimitetussa 24.5.2022 rekisteriotteessa merkitty 1 metrin levyinen tieoikeus (Y1999-22733). Myyntiesitteessä todetaan, ettei palstalle ollut tuolloin oikeutta rakentaa autotietä. Rekisteriotteessa on myös autojen pitämistä koskeva oikeus, alue 6 × 5 metriä.

Tehdyt työt omistajan ilmoituksen mukaan

Tieoikeuden kohdalle on tehty noin 160 metriä pitkä ja noin 2,5 metriä leveä hiekkatie maanomistajan luvalla. Reitiltä on kaadettu puita ja tien pohjaa on työstetty traktorilla. Tietä on rakennettu vaiheittain viimeisten kolmen vuoden aikana. Omistajan mukaan tielle on tuotu kuorma-autolla soraa joka vuosi keväällä. Tie ulottuu kohtaan, jossa joki alkaa. Tien päässä on omistajan mukaan kääntöpaikka, jossa mahtuu kääntymään iso pakettiauto ja jossa on tilaa kahdelle autolle. Tien päästä kuljetaan noin 25 metriä jalan venepaikalle, josta matka saareen jatkuu veneellä. Tien pohjalla on omistajan mukaan maanpeitekangas ja sen päällä sanomalehtiä koko tien matkalla.

Käytännön parannus

Raivattu ja levennetty kulkureitti helpottaa venepaikan suuntaan kulkemista sekä mökillä tarvittavien tavaroiden ja tarvikkeiden siirtämistä. Saareen kuljetaan edelleen veneellä.

Tieoikeus ja maanomistajan lupa

Rekisteriotteessa ilmoitettu tieoikeuden leveys on 1 metri. Toteutetun tien noin 2,5 metrin leveys ja maanomistajan lupa perustuvat omistajan ilmoitukseen. Tässä selvityksessä ei esitetä, että rekisteröity tieoikeus olisi muutettu 2,5 metriin. Luvan asiakirja, ehdot ja mahdollinen voimassaoloaika täydennetään aineistoon.

Täydennettävät tiedot

Töiden tarkemmat toteutusajankohdat; kustannukset ja mahdolliset kuitit; maanomistajan lupa; mahdolliset kuvat tilanteesta ennen töiden aloittamista; venepaikan tarkka sijainti. Toimitetut neljä valokuvaa esittävät rakentamisen työvaiheita ja kääntöpaikkaa. Tien tarkkaa linjausta ei ole merkitty karttaan ilman omistajan vahvistusta.

Täydennetyt osiot

Kattojen, piippujen ja ulkopintojen kunnostukset, saaren kulut sekä saunan vahaus ja uudet vertailukuvat on lisätty sivuille 14-18.

Työvaihekuvat / tien rakentaminen

Omistajan toimittamat valokuvat. Kuvausajankohdat täydennetään myöhemmin.

Kuva 1. Maanpeitekankaan asettelu rakennettavan kulkureitin pohjalle.

Kuva 2. Tien rakentamista ja pintamateriaalin levittämistä. Kuvan reunassa näkyy sanomalehtiä. Omistajan mukaan maanpeitekangas ja sen päällä sanomalehdet ulottuvat koko tien matkalle.

Työvaihekuvat / kulku ja kääntöpaikka

Kuva 3. Rakennetun kulkureitin pintaa ja linjausta maastossa.

Kuva 4. Tien päässä oleva kääntö- ja pysäköintialue. Omistajan mukaan alueella mahtuu kääntymään iso pakettiauto ja tilaa on kahdelle autolle. Venepaikalle jatketaan noin 25 metriä jalan.

02 / Laiturin ja rannan uudistaminen

Toteutus: kevät 2026

Omistajan mukaan vanha laituri purettiin ja sen sijaintipaikan ranta siistittiin hiekkarannaksi. Uusi, noin 12 metriä pitkä laituri rakennettiin keväällä 2026 eri kohtaan rantaa. Laituri rakennettiin betonirenkaiden ja kivien päälle tavoitteena pitkä käyttöikä.

Sijoitus ja käytettävyys

Omistajan mukaan uuden laiturin kärjessä veden syvyys on noin 1,8-2,2 metriä ja laiturin ympäristö on kivitön. Sijoitus mahdollistaa laiturin käytön syvemmän veden kohdalla. Vanhan laiturin poistaminen jätti entisen laituripaikan hiekkarannaksi.

Kuvat ja tietopohja

Seuraavilla sivuilla esitetään vanha laituripaikka ennen muutosta, siistitty hiekkaranta sekä uusi laituri kahdesta suunnasta. Rakenne-, mitta- ja syvyystiedot sekä rakentamisen ajankohta perustuvat omistajan ilmoitukseen. Pitkä käyttöikä on rakentamisen tavoite; selvitys ei sisällä teknistä kuntoarviota tai käyttöikäarviota.

Täydennettävät tiedot

Mahdolliset rakentamisen työvaihekuvat, materiaalitiedot, kustannukset ja kuitit voidaan lisätä myöhemmin.

Ranta / ennen ja jälkeen

Kuva 5. ENNEN: vanha laituri entisellä laituripaikalla (IMG_0197). Vanha laituri purettiin omistajan mukaan rannan uudistamisen yhteydessä.

Kuva 6. JÄLKEEN: entinen laituripaikka siistittynä hiekkarannaksi (IMG_4750).

Uusi laituri / kevät 2026

Kuva 7. Uusi noin 12 metrin laituri rannalta kuvattuna (IMG_5501). Omistajan mukaan kärjessä on noin 1,8-2,2 metriä vettä ja laiturin ympäristö on kivitön.

Kuva 8. Vene kiinnitettynä uuteen laituriin (IMG_5480). Omistajan mukaan veneen kiinnittäminen laituriin onnistuu helposti. Laituri on rakennettu betonirenkaiden ja kivien päälle.

03 / Päämökin sisätilojen uudistukset

Pintojen ja yleisilmeen uudistaminen

Omistajan toimittamat ennen- ja jälkeen-kuvat esittävät päämökin keittiötä, oleskelutilaa ja makuualkovia. Kuvissa aiemmat puunsävyiset pinnat ovat vaihtuneet osin valkoisiksi ja osin tummanruskeiksi. Omistajan mukaan päämökin sisäkatto ja lattia on maalattu kokonaisuudessaan ja seiniin on tehty uusi värikäsittely. Alla oleva kuvaselostus täydentää omistajan ilmoittamaa työkuvausta.

Keittiö

Keittiön kaapistojen etupinnat ovat vaaleat ja vetimet mustat. Takaseinä ja lattia ovat valkoiset, ja ikkunaseinä on tummanruskea. Keittiön yleisilme on muuttunut yhtenäisemmäksi ja vaaleammaksi.

Oleskelutila

Oleskelutilan katto, lattia ja osa seinäpinnoista ovat valkoiset. Yksi seinä on käsitelty tummanruskeaksi. Myös kalustus ja tekstiilit ovat muuttuneet, mikä näkyy tilan uudessa yleisilmeessä.

Makuualkovi

Makuualkovin puuseinät on sävytetty tummanruskeiksi ja katto on valkoinen. Kuvat esittävät lähtötilannetta sekä pintakäsittelyn jälkeistä tilannetta.

Täydennettävät tiedot

Sisätöiden toteutusvuosi, käytetyt pintakäsittelytuotteet sekä mahdolliset kustannukset ja kuitit täydennetään omistajan tiedoilla. Kuvaselostus ei ota kantaa rakenteellisiin muutoksiin tai taloteknisiin töihin.

Sisätilat / keittiö ennen ja jälkeen

Kuva 9. ENNEN: keittiön puunsävyiset seinät, lattia ja kaapistot.

Kuva 10. JÄLKEEN: keittiön vaaleat kaapistot, mustat vetimet, valkoinen takaseinä ja lattia sekä tummanruskea ikkunaseinä.

Sisätilat / oleskelutila

Kuva 11. ENNEN: oleskelutilan puunsävyiset seinät, katto ja lattia.

Kuva 12. JÄLKEEN: valkoiset katto-, lattia- ja seinäpinnat yhdistyvät tummanruskeaan seinään. Myös kalustus ja tekstiilit ovat muuttuneet.

Sisätilat / makuualkovi

Kuva 13. ENNEN: makuualkovin puunsävyiset pinnat.

Kuva 14. JÄLKEEN: makuualkovin tummanruskeat seinät ja valkoinen katto.

Kuva 15. JÄLKEEN: makuualkovin ja viereisen seinän uudistettu pintakäsittely.

Kartta / mantereen rantapalsta

Kutiskonranta, 291-413-9-170. Toimitettu karttatuloste 24.5.2022. Kartassa näkyy 1 metrin tieoikeus; tehtyä tietä ei ole merkitty uutena mittauksena.



asiakastieto

KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 24.05.2022
Rekisteriyksikkö 291-413-9-170 Kutiskonranta

1 (1)

Lähestymiskartta

Perustiedot

Kiinteistötunnus :	291-413-9-170
Nimi :	Kutiskonranta
Rekisteriyksikkölaji :	Tila
Palstojen määrä :	1
Kunta :	Kuhmoinen (291)
Arkistoviite :	291:1999:73
Kaavan mukainen käyttötarkoitus :	
Rekisteröintipvm :	09.12.1999
Kokonaispinta-ala :	0,3 ha
Olotila :	Voimassaoleva

Kiinteistö kartalla

Tämä raportti on Suomen Asiakastieto Oy:n muodostama. Raportin tiedot perustuvat Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietojärjestelmän ajantasaisiin rekisteritietoihin. Raportilla ei kuitenkaan ole samanlaista julkista luotettavuutta kuin virallisilla kiinteistötietodokumenteilla. Kiinteistörekisterin tiedoissa voi olla epätarkkuuksia. Kiinteistön tarkka alueellinen ulottuvuus selviää toimitusasiakirjoista ja maastosta. Taustakartta on viitteellinen. Karttatulosteella näytetään kiinteistöä koskevat käyttöoikeusyksiköt, joiden sijaintitieto on merkitty kartan rajaamalle alueelle. Kartat © MML, kunnat.

Liite / tieoikeuden lähtötiedot

Kutiskonrannan rekisteriotteen toimitettu sivu 1 (2), päivätty 24.5.2022. Ote kuvaa kyseisen ajankohdan rekisteritietoja.



KTJ

KIINTEISTÖREKISTERIOTE 24.5.2022
Rekisteriyksikkö 291-413-9-170 Kutiskonranta

Sivu 1 (2)

Perustiedot

Kiinteistötunnus:	291-413-9-170	Rekisteröintipvm:	9.12.1999
Nimi:	Kutiskonranta	Kokonaispinta-ala:	0,3000 ha
Rekisteriyksikkölaji:	Tila	Maapinta-ala:	0,3000 ha
Kunta:	Kuhmoinen (291)	Palstojen lukumäärä:	1
Arkistoviite:	291:1999:73		

Muodostumistiedot

Kiinteistötoimitus tai viranomaispäätös:
Lohkominen Rekisteröintipvm: 9.12.1999

Rekisteriyksiköt ja määräalat, joista tämä rekisteriyksikkö on muodostunut:

Määräala:	Rekisteriyksiköstä:	Maapinta-ala (ha)
291-413-9-164-M602	291-413-9-164 LAMMINTAUSTA	0,3000
Muodostumishetken pinta-ala yhteensä (ha):		0,3000

Erottamattomat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet

Kaavat ja rakennuskiellot

1) Yleiskaava
Hyväksymis-/vahvistamispvm: 6.6.1997
Kaavan arkistotunnus: 291Y977

Rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset

1) Autojen pitäminen (Y1999-22731)
Rekisteröintipvm: 9.12.1999
Arkistoviite: 291:1999:73
Oikeutetut: 291-413-9-170 Kutiskonranta
Rasitetut: 291-404-4-126 TOUKOLAHTI
Rajaukset:
Alueen koko 6 m x 5 m

2) Tieoikeus (Y1999-22733) / Leveys: 1 m
Rekisteröintipvm: 9.12.1999
Arkistoviite: 291:1999:73
Oikeutetut: 291-413-9-170 Kutiskonranta
Rasitetut: 291-404-4-126 TOUKOLAHTI

Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin

1) Yhteinen vesialue 291-876-1-0 Kirkonkylän jakokunta
Rekisteröintipvm: 28.1.1991
Osuuden suuruus: 0,000322 / 12,583200

2) Yhteinen maa-alue 291-878-1-0 Myllypaikka
Rekisteröintipvm: 15.6.1990
Osuuden suuruus: 0,000354 / 12,708800

3) Yhteinen maa-alue 291-878-3-0 Venevalkama
Rekisteröintipvm: 18.6.1990
Osuuden suuruus: 0,000354 / 0,250000

04 / Huolto- ja parannustyöt

Toteutus: viimeisten kolmen vuoden aikana
Omistajan ilmoituksen mukaan seuraavat työt on tehty viimeisten kolmen vuoden aikana.

Katot ja piiput
Rakennusten katot on maalattu. Piiput on kitattu ja suojamaalattu.

Rakennusten ulkopinnat ja kulut
Rakennuksia on suojamaalattu. Saaren alueelle on tehty ja parannettu kulkuja. Vertailukuvissa näkyvät päämökin ulkoasun muutos sekä rantaan johtava puinen kulkuväylä ja rannan oleskelutasot.

Sauna
Sauna on vahattu. Ennen- ja jälkeen-kuvissa näkyy saunan puupintojen muutos vaaleasta puunsävystä tummaksi.

Kuvien ja tietojen tulkinta
Työselostus ja toteutusaikaväli perustuvat omistajan ilmoitukseen. Vertailuparit on järjestetty kuvissa näkyvien muutosten perusteella. Tarkkoja kuvauspäiviä, työkohtaisia vuosia, tuotteita tai kustannuksia ei ole ilmoitettu. Kattojen ja piippujen käsittelystä ei ole erillisiä lähikuvia tässä aineistossa.

Lisäkuva / sisätila

Kuva 16. Täydentävä yleiskuva mökin sisätilasta: vaaleat seinä- ja kattopinnat. Kuva ei yksilöi uutta erillistä työvaihetta.

Päämökki / ennen ja jälkeen

ENNEN

Kuva 17. Päämökin ulkopinnat ennen kunnostusta.

JÄLKEEN

Kuva 18. Päämökin ulkoasu kunnostuksen jälkeen. Omistajan mukaan rakennuksia on suojamaalattu.

Saaren kulut / ennen ja jälkeen

ENNEN

Kuva 19. Rantaan johtava maastopolku ja aiempi rantaympäristö.

JÄLKEEN

Kuva 20. Rantaan johtava puinen kulkuväylä sekä rannan tasanteet.

Rantasauna / ulkopinnat

ENNEN

Kuva 21. Rantasaunan aiempi ulkoasu sivulta kuvattuna. Katossa ja piipussa näkyvät aiemmat pinnat.

JÄLKEEN / KATTO JA PIIPPU

Kuva 21a. Rantasauna kunnostuksen jälkeen. Kuvassa näkyvät maalattu katto sekä kitattu ja suojamaalattu piippu.

JÄLKEEN / YLEISKUVA

Kuva 22. Rantasauna kunnostuksen jälkeen toisesta suunnasta. Piippu, räystäät ja ikkunanpielet näkyvät kuvassa.

Sauna / ennen ja jälkeen

ENNEN

Kuva 23. Saunan puunsävyiset seinät, katto ja lauteet ennen vahausta.

JÄLKEEN

Kuva 24. Saunan tummat puupinnat vahauksen jälkeen.