圖資類別	碰撞構圖	地點	中正四路,自強二路	印表時間： 2025/07/02 15:28:16


事故型態	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年
追撞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
同向擦撞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
路口交岔撞	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
側撞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	1

事故型態	111年	99年	合計
追撞	2	0	4
其他	1	0	3
同向擦撞	0	0	1
路口交岔撞	0	0	1
側撞	0	0	1
合計	3	0	10

肇事類型 - (主)改善策略			(次)改善策略
追撞	直行追撞(4)	停止線前移	機慢車左轉待轉區，停止線前移，枕木紋行人穿越道線
		號誌燈面增設及位置調整	調整號誌燈面位置，增設號誌燈面配置
		黃燈秒數調整	

事故件數	100年			101年			102年			103年			104年			105年			106年			107年			108年			109年		
	件	傷	死	件	傷	死	件	傷	死	件	傷	死	件	傷	死	件	傷	死	件	傷	死	件	傷	死	件	傷	死	件	傷	死
A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	5	6	0
A3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	5	6	0

事故件數	110年			111年			99年			合計		
	件	傷	死	件	傷	死	件	傷	死	件	傷	死
A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
A3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0



圖資類別	碰撞構圖	地點	中正四路,自強二路	印表時間： 2025/07/02 15:28:16