圖資類別	碰撞構圖	地點	高鐵,重忠	印表時間： 2025/07/02 15:23:49

事故型態	111年	112年	113年	合計
路上翻車、摔倒	3	1	0	4
追撞	2	0	0	2
對向擦撞	1	0	0	1
路口交岔撞	1	0	0	1
其他	0	0	1	1
自撞	0	1	0	1
合計	7	2	1	10

事故件數	111年			112年			113年			合計		
	件	傷	死	件	傷	死	件	傷	死	件	傷	死
A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	7	10	0	2	2	0	1	1	0	10	13	0
A3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	7	10	0	2	2	0	1	1	0	10	13	0

肇事類型 - (主)改善策略			(次)改善策略
追撞	直行追撞(2)	停止線前移	機慢車左轉待轉區，停止線前移，枕木紋行人穿越道線
		號誌燈面增設及位置調整	調整號誌燈面位置，增設號誌燈面配置
		黃燈秒數調整	

