JP ແມັກຊິ່ງ auto max

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (Vientiane, Laos)
ເບີໂທລະສັບ / Phone: 2092431433

ລາຍງານການສ້ອມແປງ
Repair Statistics Report

ວັນທີເລີ່ມ / Start Date:	2026-05-30
ວັນທີສິ້ນສຸດ / End Date:	2026-06-29
ພິມວັນທີ / Export Date:	2026-06-29

ສະຫຼຸບສະຖິຕິການສ້ອມແປງ / Repair Summary KPIs

ຕົວຊີ້ບອກ / Metric	ຄ່າສະຖິຕິ / Value
ວຽກສ້ອມແປງທັງໝົດ / Total Repair Orders	25
ສຳເລັດແລ້ວ / Completed	22
ກຳລັງດຳເນີນການ / In-Progress	3
ອັດຕາຊ່ອມສຳເລັດ / Completion Success Rate	88.0%
ໄລຍະເວລາຊ່ອມສະເລ່ຍ / Average Repair Time	6.1 ຊົ່ວໂມງ (Hours)

ຍານພາຫະນະທີ່ມີການສ້ອມແປງສູງສຸດ / Top Repaired Brands

ຍີ່ຫໍ້ລົດ / Brand	ຈຳນວນງານສ້ອມແປງ / Total Repairs	ຊ່ອມສຳເລັດ / Completed	ເວລາສະເລ່ຍ / Avg Hours
ບໍ່ລະບຸ	13	13	0.1
Nissan	8	5	25.4
Isuzu	3	3	2.3
Ford	1	1	0.0

ແນວໂນ້ມການສ້ອມແປງປະຈຳວັນ / Daily Repair Trends

ວັນທີ / Date	ງານສ້ອມແປງທັ້ງໝົດ / Total Started	ຊ່ອມສຳເລັດ / Completed	ກຳລັງຊ່ອມ / In Progress
2026-06-29	1	0	1
2026-06-28	3	1	2
2026-06-26	1	1	0
2026-06-25	1	1	0
2026-06-23	1	1	0
2026-06-22	2	2	0
2026-06-20	1	1	0
2026-06-18	6	6	0
2026-06-17	1	1	0
2026-06-15	1	1	0
2026-06-14	3	3	0
2026-06-12	3	3	0
2026-06-05	1	1	0

ຜູ້ຈັດເຮັດລາຍງານ / Prepared By

ລົງຊື່: .....

(.....)

ຕຳແໜ່ງ: .....

ຜູ້ອະນຸມັດ / Approved By

ລົງຊື່: .....

(.....)

ຕຳແໜ່ງ: .....