JP ແມັກຊິ່ງ auto max

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (Vientiane, Laos)
ເບີໂທລະສັບ / Phone: 2092431433

ໃບສັ່ງງານຊ່ອມແປງ
REPAIR WORK ORDER

ເລກທີໃບສັ່ງຊ່ອມ / RO No:	R0032
ວັນທີ / Date:	2026-06-29
ເລກທີໃບຮັບລົດ / Job No:	JOB-2026-0024
ສະຖານະ / Status:	ກຳລັງສ້ອມແປງ (Working)

ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ແລະ ພາຫະນະ / Customer & Vehicle Info

ຊື່ລູກຄ້າ / Customer:	bank	ທະບຽນລົດ / Plate No:	ກຄ 4543
ເບີໂທ / Phone No:	123	ຍີ່ຫໍ້ & ລຸ້ນ / Brand & Model:	Nissan ຫກັຫກ (2021)
ຊ່າງຮັບຜິດຊອບ / Mechanic:	11	ສີລົດ / Color:	ດຳ
ໄລຍະທາງ / Mileage:	1,223 km	ລະດັບນ້ຳມັນ / Fuel Level:	full

ອາການເສຍ ແລະ ບັນຫາທີ່ແຈ້ງຊ່ອມ / Symptoms & Problems Reported:

321312312313

ລາຍການໜ້າວຽກບໍລິການ / Service Tasks to Perform

ລຳດັບ No.	ລາຍການບໍລິການ ແລະ ໜ້າວຽກຊ່ອມແປງ Task / Service Description	ສະຖານະໜ້າວຽກ Work Status Checklist	ບັນທຶກຂອງຊ່າງ / ໝາຍເຫດ Mechanic Remarks
-	ບໍ່ມີລາຍການບໍລິການ/ໜ້າວຽກ (No service tasks assigned)	-	-

ລາຍການອາໄຫຼ່ ແລະ ອຸປະກອນ / Spare Parts Required

ລຳດັບ No.	ຊື່ອາໄຫຼ່ ແລະ ອຸປະກອນ Spare Part Name & Description	ອະນຸມັດ Appr Qty	ເບີກຕົວຈິງ Withd Qty	ຫົວໜ່ວຍ Unit	ສະຖານະ / ໝາຍເຫດ Withdrawal Status
1	10000000	5	5	ຄູ່	ເບີກຄົບຖ້ວນ (Issued)

ການຢືນຢັນການສ້ອມແປງ / Repair Work Sign-off

ຊ່າງຜູ້ຮັບຜິດຊອບສ້ອມແປງ / Assigned Mechanic

ລົງຊື່: .....

(11)

ວັນທີ / Date: ..... / ..... / .....

ຫົວໜ້າຊ່າງ ຫຼື ຜູ້ກວດສອບ / Supervisor / Inspector

ລົງຊື່: .....

(.....)

ວັນທີ / Date: ..... / ..... / .....