JP ແມັກຊິ່ງ auto max

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (Vientiane, Laos)
ເບີໂທລະສັບ / Phone: 2092431433

ລາຍງານການສ້ອມແປງ
Repair Statistics Report

ວັນທີເລີ່ມ / Start Date:	2026-06-18
ວັນທີສິ້ນສຸດ / End Date:	2026-07-18
ພິມວັນທີ / Export Date:	2026-07-18

ສະຫຼຸບສະຖິຕິການສ້ອມແປງ / Repair Summary KPIs

ຕົວຊີ້ບອກ / Metric	ຄ່າສະຖິຕິ / Value
ວຽກສ້ອມແປງທັງໝົດ / Total Repair Orders	18
ສຳເລັດແລ້ວ / Completed	14
ກຳລັງດຳເນີນການ / In-Progress	4
ອັດຕາຊ່ອມສຳເລັດ / Completion Success Rate	77.8%
ໄລຍະເວລາຊ່ອມສະເລ່ຍ / Average Repair Time	41.0 ຊົ່ວໂມງ (Hours)

ຍານພາຫະນະທີ່ມີການສ້ອມແປງສູງສຸດ / Top Repaired Brands

ຍີ່ຫໍ້ລົດ / Brand	ຈຳນວນງານສ້ອມແປງ / Total Repairs	ຊ່ອມສຳເລັດ / Completed	ເວລາສະເລ່ຍ / Avg Hours
ບໍ່ລະບຸ	9	9	0.1
Nissan	9	5	114.6

ແນວໂນ້ມການສ້ອມແປງປະຈຳວັນ / Daily Repair Trends

ວັນທີ / Date	ງານສ້ອມແປງທັງໝົດ / Total Started	ຊ່ອມສຳເລັດ / Completed	ກຳລັງຊ່ອມ / In Progress
2026-07-18	1	0	1
2026-07-02	1	0	1
2026-06-29	1	0	1
2026-06-28	3	2	1
2026-06-26	1	1	0
2026-06-25	1	1	0
2026-06-23	1	1	0
2026-06-22	2	2	0
2026-06-20	1	1	0
2026-06-18	6	6	0

ຜູ້ຈັດເຮັດລາຍງານ / Prepared By

ລົງຊື່: .....

(.....)

ຕຳແໜ່ງ: .....

ຜູ້ອະນຸມັດ / Approved By

ລົງຊື່: .....

(.....)

ຕຳແໜ່ງ: .....