

# SAFETY CORRECTIVE ACTION REQUEST

안전시정조치요구서(최종완료)

발행자 : PM본사 홍길동

Date(최종승인일) : 2023-02-18 15:46:55



SCAR TITLE	HG-SCAR-001	PROJECT NAME	양자유통 업무설비 공동집배송센터 이후 추가내용 있는 경우 두줄
Send To	한미글로벌	Sent From	한미글로벌
Responsible	PM현장 홍길동	Issuer	PM본사 철이
Safety Violation Observed (지적사항)	1층 가설사다리 용단작업시 작업장소 5m 이내에 대형 소화기 1개, 소형 소화기 2개, 확장기 미배치하여 소방법 위반	Safety Violation Resolved (조치사항)	해당업체 관리자 교육 실시
History	발행완료 - PM본사 홍길동(2023-02-01 16:15:55) 발행완료 - PM본사 홍길동(2023-02-01 16:15:55) 발행완료 - PM본사 홍길동(2023-02-01 16:15:55) 발행완료 - PM본사 홍길동(2023-02-01 16:15:55) 발행완료 - PM본사 홍길동(2023-02-01 16:15:55) 발행완료 - PM본사 홍길동(2023-02-01 16:15:55)		

[회람자 공유 링크](#)

# SAFETY CORRECTIVE ACTION REQUEST

## 안전시정조치요구서(최종완료)

Date(최종승인일) : 2023-02-18 15:46:55



File Name	위반 사진.jpg	Date	2023-02-18 15:46:55
Violation Picture (지적사항 사진)			
File Name	조치 사진1.jpg	Date	2023-02-19 11:05:12
Resolution Picture (조치사항 사진)			

[회람자 공유 링크](#)

# SAFETY CORRECTIVE ACTION REQUEST

## 안전시정조치요구서(최종완료)

Date(최종승인일) : 2023-02-18 15:46:55

File Name	조치사진4.jpg	Date	2023-02-18 15:46:55
Resolution Picture (조치사항 사진)			
File Name	조치사진5.jpg	Date	2023-02-19 11:05:12
Resolution Picture (조치사항 사진)			

[회람자 공유 링크](#)

# SAFETY CORRECTIVE ACTION REQUEST

안전시정조치요구서(최종완료)

Date(최종승인일) : 2023-02-18 15:46:55

File Name	조치사진4.jpg	Date	2023-02-18 15:46:55
-----------	-----------	------	---------------------

Resolution Picture (조치사항 사진)	
---------------------------------	---

File Name	조치사진5.jpg	Date	2023-02-19 11:05:12
-----------	-----------	------	---------------------

Resolution Picture (조치사항 사진)	
---------------------------------	--

[회람자 공유 링크](#)