

# Relatório de Vistoria de Veículo

Token da Vistoria:	VIST_P2TESULW03UG_20250904_093859
Data da Vistoria:	2025-09-04 12:38:59.813115
Status:	Assinado

## Informações do Veículo

Nome do Cliente:	
Placa:	Não informado
Modelo:	ASDDASASDASDAS
Cor:	DASASDASDDASD
Ano:	Não informado
KM Rodado:	Não informado

## Itens Verificados

Item	Status
Ar Condicionado	✓ Sim
Antenas	✓ Sim
Tapetes	✗ Não
Tapete Porta-malas	✗ Não
Bateria	✓ Sim
Retrovisor Direito	✗ Não
Retrovisor Esquerdo	✗ Não
Extintor	✗ Não
Roda Comum	✗ Não
Roda Especial	✗ Não
Chave Principal	✗ Não
Chave Reserva	✗ Não
Manual do Veículo	✗ Não
Documento do Veículo	✗ Não
Nota Fiscal	✗ Não
Limpador Dianteiro	✗ Não
Limpador Traseiro	✗ Não
Triângulo	✗ Não
Macaco	✗ Não

Chave de Roda	X Não
Pneu Step	X Não

## Fotos da Vistoria

Total de fotos anexadas: 1

Foto 1: Foto Painel

GRUPO  
**OSVALDOZILLI**

Arquivo: foto\_painel\_VIST\_P2TESULW03UG\_20250904\_093859\_20250904\_093859.png

## Assinatura do Cliente

Cliente:	
Data da Assinatura:	2025-09-04 12:38:59.982596
Status:	Assinado digitalmente

Assinatura Digital:

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line, followed by a small vertical mark.

Verificação de integridade: 8695449543ddc0e1...

**Sistema Ágil - Vistoria de Veículos**  
Relatório gerado automaticamente em 04/09/2025 às 09:39  
Conferente: Murillo Ribeiro