

Relatório de Vistoria de Veículo

Token da Vistoria:	VIST_J89O2WGZMBGB_20250904_095114
Data da Vistoria:	2025-09-04 12:51:14.581332
Status:	Assinado

Informações do Veículo

Nome do Cliente:	ASDASD
Placa:	Não informado
Modelo:	ASD
Cor:	ASDAS
Ano:	Não informado
KM Rodado:	Não informado

Itens Verificados

Item	Status
Ar Condicionado	✗ Não
Antenas	✓ Sim
Tapetes	✓ Sim
Tapete Porta-malas	✗ Não
Bateria	✗ Não
Retrovisor Direito	✗ Não
Retrovisor Esquerdo	✗ Não
Extintor	✗ Não
Roda Comum	✗ Não
Roda Especial	✗ Não
Chave Principal	✗ Não
Chave Reserva	✗ Não
Manual do Veículo	✗ Não
Documento do Veículo	✗ Não
Nota Fiscal	✗ Não
Limpador Dianteiro	✗ Não
Limpador Traseiro	✗ Não
Triângulo	✗ Não
Macaco	✗ Não

Chave de Roda	X Não
Pneu Step	X Não

Fotos da Vistoria

Total de fotos anexadas: 1

Foto 1: Foto Painei

GRUPO
OSVALDOZILLI

Assinatura do Cliente

Cliente:	ASDASD
Data da Assinatura:	2025-09-04 12:51:14.751867
Status:	Assinado digitalmente

Assinatura Digital:



Verificação de integridade: 1e647c7b038b1a5d...

Sistema Ágil - Vistoria de Veículos

Relatório gerado automaticamente em 04/09/2025 às 09:51

Conferente: Murillo Ribeiro