

Relatório de Vistoria de Veículo

Token da Vistoria:	VIST_HGNSWQGH2XUK_20250904_093822
Data da Vistoria:	2025-09-04 12:38:22.669778
Status:	Assinado

Informações do Veículo

Nome do Cliente:	
Placa:	Não informado
Modelo:	DASDAS
Cor:	DASDAS
Ano:	Não informado
KM Rodado:	Não informado

Itens Verificados

Item	Status
Ar Condicionado	✗ Não
Antenas	✓ Sim
Tapetes	✗ Não
Tapete Porta-malas	✗ Não
Bateria	✗ Não
Retrovisor Direito	✗ Não
Retrovisor Esquerdo	✗ Não
Extintor	✗ Não
Roda Comum	✗ Não
Roda Especial	✗ Não
Chave Principal	✗ Não
Chave Reserva	✗ Não
Manual do Veículo	✗ Não
Documento do Veículo	✗ Não
Nota Fiscal	✗ Não
Limpador Dianteiro	✗ Não
Limpador Traseiro	✗ Não
Triângulo	✗ Não
Macaco	✗ Não

Chave de Roda	X Não
Pneu Step	X Não

Fotos da Vistoria

Total de fotos anexadas: 1

Foto 1: Foto Painel

GRUPO
OSVALDOZILLI

Arquivo: foto_painel_VIST_HGNSWQGH2XUK_20250904_093822_20250904_093822.png

Assinatura do Cliente

Cliente:	
Data da Assinatura:	2025-09-04 12:38:22.889863
Status:	Assinado digitalmente

Assinatura Digital:



Verificação de integridade: 9859191283dd60dd...

Sistema Ágil - Vistoria de Veículos
Relatório gerado automaticamente em 04/09/2025 às 09:38
Conferente: Murillo Ribeiro