

# Relatório de Vistoria de Veículo

Token da Vistoria:	VIST_XKD7AFBYIDPT_20250904_092126
Data da Vistoria:	2025-09-04 12:21:26.065195
Status:	Assinado

## Informações do Veículo

Nome do Cliente:	
Placa:	Não informado
Modelo:	ASDASD
Cor:	ASDAS
Ano:	Não informado
KM Rodado:	Não informado

## Itens Verificados

Item	Status
Ar Condicionado	✗ Não
Antenas	✗ Não
Tapetes	✓ Sim
Tapete Porta-malas	✗ Não
Bateria	✗ Não
Retrovisor Direito	✗ Não
Retrovisor Esquerdo	✗ Não
Extintor	✗ Não
Roda Comum	✗ Não
Roda Especial	✗ Não
Chave Principal	✗ Não
Chave Reserva	✗ Não
Manual do Veículo	✗ Não
Documento do Veículo	✗ Não
Nota Fiscal	✗ Não
Limpador Dianteiro	✗ Não
Limpador Traseiro	✗ Não
Triângulo	✗ Não
Macaco	✗ Não

Chave de Roda	X Não
Pneu Step	X Não

## Fotos da Vistoria

Total de fotos anexadas: 1

Foto 1: Foto Interior Tras

GRUPO  
**OSVALDOZILLI**

Arquivo: foto\_interior\_tras\_VIST\_XKD7AFBYIDPT\_20250904\_092126\_20250904\_092126.png

## Assinatura do Cliente

Cliente:	
Data da Assinatura:	2025-09-04 12:21:26.201794
Status:	Assinado digitalmente

Assinatura Digital:



Verificação de integridade: 73665ae7536d3f1e...

**Sistema Ágil - Vistoria de Veículos**  
Relatório gerado automaticamente em 04/09/2025 às 09:21  
Conferente: Murillo Ribeiro