Halo, Rudi

Operator Lapangan - Senin, 2 Nov 2026

Tersinkron 08:25

Settling Pond aktif

SP-02 Pit Selatan

Cuaca

Hujan & jam hujan

Air Permukaan

pH, TSS, debit

Koagulan

Kapur & tawas

Event Enviro

2 event overdue

Data hari ini - SP-02

pH Outlet	TSS Outlet	Debit harian
5.8	38 mg/L	1.279 m3/d
Abnormal	Normal	Normal

2 event overdue

Unggah eviden untuk menyelesaikan

Pencatatan Cuaca

SP-02 Pit Selatan

Tanggal pencatatan

Senin, 2 Nov 2026

Settling Pond

SP-02 Pit Selatan

Curah hujan

Rainfall

12.5 mm

Rain hours

3.5 jam

Data langsung masuk laporan

Dapat diedit kapan saja tanpa approval

Simpan data cuaca

Lampirkan foto eviden

Air Permukaan

SP-02 Pit Selatan - 2 Nov 2026

Inlet | Outlet

Titik Outlet

pH

5.8 pH

Di luar baku mutu 6-9

TSS

38 mg/L

Debit (per detik)

0.0148 m3/s

Debit harian — Otomatis

1.278,7 m3/d

Dihitung otomatis dari m3/s

Nilai abnormal hanya disorot

Data tetap tersimpan, tidak diblokir

Simpan data Outlet

Penggunaan Koagulan

Kontrol stok - SP-02 Pit Selatan

Kapur

Stok awal 200 kg

In	Out	Sisa (Otomatis)
100 kg	40 kg	260 kg

Tawas Serbuk

Stok awal 100 kg

In	Out	Sisa (Otomatis)
0 kg	12.5 kg	87.5 kg

Tawas Batu

Stok awal 100 kg

In	Out	Sisa (Otomatis)
50 kg	20 kg	130 kg

Simpan data koagulan

Sinkronisasi

Mode luring aktif

Mode luring - 3 data antre

Data aman di perangkat
Dikirim otomatis saat sinyal tersedia

Antrean unggah

Cuaca - SP-02
08:05 - 1 data — Antre

Air Permukaan - Outlet
08:12 - 1 data — Antre

Eviden - Cek Saluran Inlet
07:58 - 2 foto — Antre

Koagulan - Kapur
Kemarin 16:40 — Terkirim

Sinkronkan sekarang

Kalender Enviro

November 2026

Minggu ini - 2 s/d 8 Nov

Hari ini 2 Nov

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Min
2	3	4	5	6	7	8

Semua | Harian | Mingguan | Bulanan | 3

Cek Saluran Inlet SP-02

Overdue

Harian - tenggat 1 Nov

Unggah eviden

Uji Kualitas Air Bulanan

Overdue

Bulanan - tenggat 30 Okt

Unggah eviden

Kalibrasi pH Meter

Hari ini

Mingguan - hari ini, 2 Nov

Pembersihan Settling Pond

12 Nov

3-Bulanan - 12 Nov

Eksekusi Event

Cek Saluran Inlet SP-02

Cek Saluran Inlet SP-02


Overdue


Harian - SP-02 Pit Selatan - tenggat 1 Nov 2026

Periksa kebersihan saluran inlet dan catat kondisi aliran masuk.

Eviden (2)

Geotag aktif





Ambil foto

Unggah galeri

Overdue tetap tampil

Selesai setelah eviden diunggah

Selesaikan event

Kamera eviden

SP-02 - Cek Saluran Inlet

GPS -3.78421, 115.60214

02 Nov 2026, 08:34:12 WITA

Geotag dan timestamp otomatis ditempel pada foto

Dashboard

Manager - 27 Okt s/d 2 Nov 2026

SP-02 Pit Selatan

7 hari | 30 hari | 90 hari

pH Outlet hari ini

5.8

Abnormal

TSS Outlet

38 mg/L

Normal

Debit harian (otomatis)

1.278,7 m³/d

Dari 0,0148 m³/s


Curah hujan

12,5 mm

3,5 jam hujan

pH Inlet vs Outlet

Okt - Nov 2026



Sisa stok koagulan (kg)

Kapur	260
Tawas Serbuk	87,5
Tawas Batu	130

Beranda | Kalender | Laporan | Akun

Eviden Lapangan

Auditor - SP-02 Pit Selatan

Hanya baca

Semua | Cek Saluran | Uji Air | Pembersiha




GPS -3.78421, 115.60214 - 02 Nov 2026 08:21 WITA

Cek Saluran Inlet SP-02

2 Nov 2026, 08:21 WITA

Rudi Hartono - Operator

Pratinjau | Unduh



GPS -3.78410, 115.60230 - 30 Okt 2026 14:05 WITA

Uji Kualitas Air Bulanan

30 Okt 2026, 14:05 WITA

Rudi Hartono - Operator

Pratinjau | Unduh

Unduh semua eviden (ZIP)

Kalender | Riwayat | Eviden | Akun

EVO - Komponen

Simpan Simpan Simpan

Label
0.0 unit

Label
0.0 unit

Label Otomatis
0.0 unit

Normal Normal Normal Normal Normal

Tersinkron Tersinkron Tersinkron

Beranda Input Kalender Laporan Akun

Beranda Input Kalender Laporan Akun

Beranda Input Kalender Laporan Akun

Beranda Input Kalender Laporan Akun

Beranda Input Kalender Laporan Akun

08:31 LTE

Judul
Subjudul

EVO - Foundations

Environment Operations - palet hijau-biru lingkungan, tombol besar untuk operasi lapangan, warna status untuk abnormalitas dan overdue.

color/primary
#0E7C66

color/primary-dark
#0A5C4B

color/primary-soft
#E3F4EF

color/water
#1C7ED6

color/water-soft
#E4F0FB

color/bg
#F4F7F6

color/surface
#FFFFFF

color/text
#12201C

color/text-sub
#5E6E69

color/text-on-primary
#FFFFFF

color/border
#DAE3E0

color/success
#12A150

color/success-soft
#DDF5E6

color/warning
#D97706

color/warning-soft
#FFF1D6

color/danger
#D92D20

color/danger-soft
#FEE4E2

color/camera
#101614

Tipografi - Inter

Heading/H1	**Debit air inlet, pH 7.2, TSS 38 mg/L**
Heading/H2	**Debit air inlet, pH 7.2, TSS 38 mg/L**
Body/Default	Debit air inlet, pH 7.2, TSS 38 mg/L
Body/Strong	**Debit air inlet, pH 7.2, TSS 38 mg/L**
Label/Default	**Debit air inlet**, pH 7.2, TSS 38 mg/L
Caption/Default	Debit air inlet, pH 7.2, TSS 38 mg/L
Button/Default	**Debit air inlet, pH 7.2, TSS 38 mg/L**
Number/Large	**1.284 m3/d**

Kelola Pengguna

Admin System - akun dan hak akses

Cari nama atau email

Semua | Admin | Manager | Operator

5 pengguna + Tambah

AW	**Andi Wijaya** andi.wijaya@evo.example	Admin
SM	**Sinta Maharani** sinta.maharani@evo.example	Manager
RH	**Rudi Hartono** rudi.hartono@evo.example	Operator
BP	**Bagas Prakoso** bagas.prakoso@evo.example	Operator
DL	**Dewi Lestari** dewi.lestari@evo.example	Auditor

Hak akses peran

Fungsi utama setiap peran dalam EVO

Fungsi	Admin	Mgr	Opr	Aud
Akun dan master data	✓	-	-	-
Atur jadwal kalender	-	✓	-	-
Dashboard dan laporan	-	✓	-	-
Input data dan eksekusi event	-	-	✓	-
Lihat kalender dan historis	-	-	-	✓
Unduh eviden lapangan	-	-	-	✓

Tanda strip berarti bukan fungsi utama peran tersebut. Admin dapat mengatur akses pengguna.

Laporan

Tarik data dan unduh untuk presentasi

Lokasi

SP-02 Pit Selatan

Periode

1 Okt - 2 Nov 2026

Data yang disertakan

Cuaca | Air Permukaan | Koagulan | Event

Pratinjau air permukaan

Outlet

Tanggal	pH	TSS (mg/L)	Debit (m³/d)
2 Nov	5,8	38	1.278,7
1 Nov	6,4	42	1.301,2
31 Okt	6,8	40	1.250,0
30 Okt	7,1	39	1.287,4
29 Okt	6,9	44	1.262,9

Debit harian dihitung otomatis dari m³/s. Sel merah menandai nilai di luar baku mutu.

Ekspor Excel (.xlsx)

Ekspor PDF

Master Data

Admin System - Settling Pond

+ Tambah Settling Pond

3 Settling Pond

SP-01 Pit Utara
-3.77802, 115.59880
Aktif

SP-02 Pit Selatan
-3.78421, 115.60214
Aktif

SP-03 Disposal Barat
-3.79105, 115.59431
Nonaktif

Ubah SP-02 Pit Selatan

Kode
SP-02

Nama
Pit Selatan

Latitude
-3.78421

Longitude
115.60214

Baku mutu (untuk sorotan abnormal)

pH minimum
6

pH maksimum
9

TSS maksimum (mg/L)
[isi sesuai izin lingkungan]

Settling Pond aktif
Tampil di pilihan lokasi operator

Batal

Simpan

Beranda
Pengguna
Master
Akun