

13.04.2020

Sayın Yetkili;

Aşağıda tarihleri ve sözleşme şartları belirtilen ürünlerde limit dışı durumlar söz konusudur. Feldspat kamyon bazında numune alınarak feldspat standartları ile kalibre edilmiş XRF cihazı ile elementel analizi, elek ile fiziksel analizi yapılmaktadır. Sözleşme şartlarına uygunluğu ile kabul/red verilmektedir. Limit dışı ölçüm sonucu görüldüğünde numune tekrar alınarak analiz tekrarı yapılmaktadır. Aşağıda kamyonlar için şartlı kabul yapılmıştır. Cam analizinde sapma durumu günlük takip edilmektedir.

Demir oranı ürünümüzün renk kalitesini doğrudan etkilediğinden aşağıda verilen sapmaların giderilmesini, sözleşme şartlarının sağlanmasını rica eder, bugünden itibaren limit dışı durumlar söz konusu olduğunda kamyonun red edileceği ve yüklemeye alınmayacağını bildiririz.

KAMYON	TARİH	Elementler (%)								
		SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO2	CaO	MgO	Na2O	K2O	P2O5
		Min Max	Min Max	Min Max	Max	Min Max	Min Max	Min	Min Max	
		67 69	19 21	0,03 0,04	0.2	1,4 2	0,05 0,15	10	0,3 0,5	
01 UK 065	13.04.20	68,3	19,8	0,053	0,154	1,20	0,12	10,02	0,29	0,11
01 AAN 418	13.04.20	68,8	19,5	0,049	0,196	1,19	0,11	9,89	0,26	0,12

Burcu EFE CAN

13.04.2020

Kalite Müdürü

Mesut IRMAK

İşletme Müdürü

+90 422 502 10 10
+90 422 502 08 04

info@basturkcam.com.tr
www.basturkcam.com

1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:51
Yeşilyurt - Malatya / TÜRKİYE