Overview

Selamat datang, Rafi Pratama! Pantau ringkasan performa operasional secara realtime.

Hari Ini

+ Buat work order

Pekerjaan aktif +24%

12

+3 dari minggu lalu

Menunggu review +18%

07

2 membutuhkan perhatian

Butuh informasi +12%

03

Teknisi perlu melengkapi

Disetujui minggu ini Aman ✓


36

92% tanpa revisi

Status pekerjaan

Distribusi work order minggu ini

42
TOTAL



Open Dikerjakan Selesai

Antrean review

Laporan yang perlu ditinjau hari ini

7 laporan

- **Servis AC Split 2 PK** — WO-240318-017 — Perlu review
- **Maintenance genset 250 kVA** — WO-240318-012 — Butuh info
- **Perawatan chiller gedung A** — WO-240318-009 — Draf siap

Lihat semua laporan →

Aktivitas terbaru

Perubahan terakhir di workspace

- **Rafi menyetujui laporan WO-240318-004** — 2 menit lalu
- **Dina mengirim 3 foto dokumentasi** — 18 menit lalu
- **AI menandai 2 informasi belum lengkap** — 1 jam lalu
- **Work order baru dibuat oleh Rafi** — 2 jam lalu

Work Orders

Kelola seluruh pekerjaan dan penugasan teknisi.

+ Buat work order

Cari nomor, pelanggan, atau lokasi...

Semua status

22–28 Jul 2024

Export

Servis AC Split 2 PK
WO-240318-017

PELANGGAN
PT Arunika

TANGGAL
22 Jul 2024

LAPORAN
Belum ada

TEKNISI
Dina K.

STATUS
Dikerjakan

Instalasi jaringan kantor
WO-240318-016

PELANGGAN
CV Nusa Data

TANGGAL
22 Jul 2024

LAPORAN
Draf

TEKNISI
Budi S.

STATUS
Dikerjakan

Maintenance genset 250 kVA
WO-240318-012

PELANGGAN
PT Sinar Jaya

TANGGAL
21 Jul 2024

LAPORAN
Perlu review

TEKNISI
Dina K.

STATUS
Dikerjakan

Perawatan chiller gedung A
WO-240318-009

PELANGGAN
PT Arunika

TANGGAL
20 Jul 2024

LAPORAN
Belum ada

TEKNISI
Rafi P.

STATUS
Dijadwalkan

Servis AC cassette lantai 3
WO-240318-004

PELANGGAN
PT Meridian

TANGGAL
19 Jul 2024

TEKNISI
Budi S.

STATUS
Selesai

Servis AC Split 2 PK

WO-240318-017 · Detail pekerjaan

✓ Tandai selesai

PELANGGAN
PT Arunika

LOKASI
Gedung Arunika, Lt. 5

TEKNISI
Dina Kartika

JADWAL
22 Jul 2024 · 09:00

DIBUAT
18 Jul 2024

Servis rutin AC split 2 PK — unit tidak dingin dan mengeluarkan suara berisik.

Aktivitas pekerjaan

Jejak pekerjaan dan dokumentasi

- **Work order dibuat**
  18 Jul · Rafi Pratama
- **Teknisi ditugaskan**
  18 Jul · Dina Kartika
- **Pekerjaan dimulai**
  22 Jul · 09:12
- **Dokumentasi diterima**
  22 Jul · 11:40 · 3 file

CATATAN TEKNISI

Unit indoor berdebu, filter sangat kotor. Tekanan refrigerant rendah. Menunggu konfirmasi spare part.

Penugasan

Orang dan status pekerjaan

DK **Dina Kartika**
Teknisi lapangan

- **Dijadwalkan**
- **Dikerjakan**
- Selesai

Dokumentasi pekerjaan
3 file · 2 foto · 1 audio

→ Buka dokumentasi

Reports

Tinjau, revisi, dan setujui laporan pekerjaan.

+ Buat laporan manual

Semua laporan | Perlu review | Butuh informasi | Disetujui

Cari laporan atau nomor work order...

Filter status

Export

Servis AC Split 2 PK
RPT-240318-017

PELANGGAN
WO-240318-017

TANGGAL
2 mnt lalu

TEKNISI
Dina K.

STATUS
Perlu review

Maintenance genset 250 kVA
RPT-240318-012

PELANGGAN
WO-240318-012

TANGGAL
1 jam lalu

TEKNISI
Dina K.

STATUS
Butuh informasi

Instalasi jaringan kantor
RPT-240318-016

PELANGGAN
WO-240318-016

TANGGAL
3 jam lalu

TEKNISI
Budi S.

STATUS
Draf

Servis AC cassette lantai 3
RPT-240318-004

PELANGGAN
WO-240318-004

TANGGAL
Kemarin

TEKNISI
Budi S.

STATUS
Disetujui

Pemeriksaan panel listrik
RPT-240318-001

PELANGGAN
WO-240318-001

TANGGAL
Kemarin

TEKNISI
Dina K.

STATUS
Disetujui

Review laporan

RPT-240318-017 · Servis AC Split 2 PK

Minta informasi | Setujui laporan

Sumber dokumentasi

Input yang digunakan AI

Pengirim terverifikasi

Dina Kartika · Telegram

22 Jul 2024 · 11:40

"AC lantai 5 sudah dibersihkan. Filter sangat kotor dan tekanan freon rendah. Foto menyusul."

MEDIA · 3 FILE







voice-note-240722.m4a

00:18

Semua field di draft memiliki sumber yang dapat ditelusuri.

DRAFT LAPORAN · AI GENERATED

Versi 1

Servis AC Split 2 PK

RPT-240318-017 · Versi 1 · Diperbarui 2 menit lalu

Ringkasan

Unit indoor telah dibersihkan dan filter diganti. Tekanan refrigerant terdeteksi rendah.

Temuan

Perlu verifikasi

Filter dalam kondisi sangat kotor. Terdapat indikasi tekanan refrigerant rendah.

Tindakan

Membersihkan unit indoor dan mengganti filter. Pemeriksaan refrigerant direkomendasikan.

Rekomendasi

Perlu verifikasi

Lakukan pengisian refrigerant setelah teknisi memverifikasi kebocoran pada sistem.

⚠ **2 informasi perlu dikonfirmasi**

Nomor seri unit dan hasil pengukuran akhir belum tersedia.

AI Inbox

Semua dokumentasi masuk dari kanal terintegrasi.

Proses ulang terpilih

Pesan masuk

12 belum diproses

Cari pesan atau pengirim...

Dina Kartika — 2 mnt
AC lantai 5 sudah dibersihkan...
Perlu konfirmasi

Budi Santoso — 18 mnt
Foto hasil instalasi jaringan...
Draf dibuat

Dina Kartika — 1 jam
Voice note · 00:18
Diproses

Rafi Pratama — 2 jam
Work order baru untuk PT Arunika
Terhubung

MESSAGE DETAIL

Dina Kartika

Telegram · 22 Jul 2024 · 11:40

"AC lantai 5 sudah dibersihkan. Filter sangat kotor dan tekanan freon rendah. Foto menyusul."

WORK ORDER TERKAIT

Servis AC Split 2 PK
WO-240318-017 · PT Arunika
Konfirmasi dibutuhkan

TINDAKAN

AI menemukan dua work order yang mungkin cocok. Pilih salah satu untuk melanjutkan pembuatan draf.

Konfirmasi work order | Buat manual

Pesan asli akan selalu disimpan untuk audit dan traceability.

Technicians

Kelola anggota tim lapangan dan penugasan mereka.

Undang teknisi

Cari nama atau email...

Semua status

Dina Kartika
dina@arunika.id

PELANGGAN
Aktif

TANGGAL
12 laporan

TEKNISI
2 pekerjaan

Budi Santoso
budi@nusadata.id

PELANGGAN
Aktif

TANGGAL
9 laporan

TEKNISI
1 pekerjaan

Rafi Pratama
rafi@bisalapor.id

PELANGGAN
Aktif

TANGGAL
18 laporan

TEKNISI
3 pekerjaan

Andi Wijaya
andi@meridian.id

PELANGGAN
Aktif

TANGGAL
7 laporan

TEKNISI
0 pekerjaan

Sari Ningsih
sari@arunika.id

PELANGGAN
Nonaktif

TANGGAL
5 laporan

TEKNISI
—

Customers

Direktori pelanggan dan riwayat pekerjaan.

+ Tambah pelanggan

Cari nama pelanggan...

AR **PT Arunika**
Gedung Arunika

WORK ORDERS
12 work orders

LAPORAN AKTIF
4 laporan aktif

NU **CV Nusa Data**
Kantor Pusat

WORK ORDERS
8 work orders

LAPORAN AKTIF
2 laporan aktif

SI **PT Sinar Jaya**
Pabrik Cikarang

WORK ORDERS
6 work orders

LAPORAN AKTIF
1 laporan aktif

ME **PT Meridian**
Gedung Meridian

WORK ORDERS
5 work orders

LAPORAN AKTIF
0 laporan aktif

Team & Access

Kelola anggota, role, dan akses workspace.

Undang anggota

Company Profile | Team & Access | Integrations | Security & Logs

Anggota workspace

Peran menentukan data dan tindakan yang dapat diakses.

NAMA	ROLE
Rafi Pratama rafi@bisalapor.id	Owner
Dina Kartika dina@arunika.id	Technician
Budi Santoso budi@arunika.id	Technician
Sari Ningsih sari@arunika.id	Supervisor

Integrasi aktif

Kanal yang dapat menerima dokumentasi teknisi.

Telegram Bot
@arunika_lapor_bot · Webhook verified
Aktif

Kelola integrasi

AI hanya memproses pesan yang masuk melalui kanal terintegrasi.